

جهاز الافوميتر Avometer:



معروف أيضاً باسم ملتي ميتر **Multimeter**

وهو جهاز قياس إلكتروني متكامل يحتوي على عدد من أجهزة القياس ضمن جهاز واحد

وكلمة **OV A** هي اختصار لوحدات القياس


وحدة قياس التيار **Ampere**

وحدة قياس الفولت **Volt**

وحدة قياس المقاومة **Ohm**

هناك نوعان من الجهاز

جهاز افوميتر تناظري **AVO Analog Meter**



جهاز افوميتر رقمي Meter AVO Digital

يحتوي هذا الجهاز الشامل على الأجهزة التالية
بالشكل الأساسي:

أميتر : لقياس التيار الكهربائي

فولتمتر : لقياس الجهد الكهربائي

أوميتر : لقياس المقاومة الكهربائية

ايضا يحتوي على وحدة قياس
المواسعات (المكثفات) والدايود والترانسستور

أ- الأفوميتر التناظري AVO Analog

:Meter



يستخدم جهاز القياس التناظري لقياس:

المقاومة الكهربائية Ω Ohm

من 1 ميجا حتى 100 ميجا

الجهد المستمر V DC

من 0 وحتى 500 فولت

الجهد المتردد V AC

من 0 وحتى 1000 فولت

التيار المستمر A DC

التيار المتردد A AC

من 0 وحتى 10 أمبير كحد أقصى

أولاً: طريقة قياس المقاومة الكهربائية:

ملاحظات حول قياس المقاومة :

- يتم قياس المقاومة بعد نزعها من الجهاز
- عند اختيار تدريج مختلف يتم تصفير الجهاز
- يوجد عدة تدريجات لقياس المقاومة من X1 وحتى X10K

وبكل تدريج تختلف قيمة القياس



فاذا تم قياس مقاومة ما وتوقف المؤشر على
الرقم 9 مثلا

فاذا كان اختيار التدرج

على (X1) : تكون قيمة المقاومة كقراءة المؤشر
تماما ويعني انها تقريبا 9 اوم

او على (X10) : تكون قيمة المقاومة تساوي
قيمة المؤشر مضروبا بعشرة أي 90 اوم
 $90 = 10 \times 9$

او على (X100) : مضروبة القيمة في 100
أي 900 اوم

$$900 = 100 \times 9$$

او على (X10K) : اي 90 كيلو اوم

$$90 = 10 \times 9$$

BRITISH LINE



Protek

A801

Control panel of the multimeter with a central rotary selector knob.

- Rotary Knob Settings:** OFF, RX1K, OHMS, RX10, 1.5V, BAT, 9V, 50m, 250m, 15, 500 MAX, 500V AC/DC, 250mA DC.
- AC Voltage (ACV) Range:** 15, 150, 500.
- DC Voltage (DCV) Range:** 15, 500.
- DC Current (DCA) Range:** 50m, 250m, 15.


حراج

ثانيا : طريقة قياس الجهد المستمر DC:

طريقة قياس الجهد المستمر تتم بوضع اطراف الجهاز على الطرفين الموجب والسالب لمصدر التغذية

ويراعى وضع الطرف الموجب + على طرف التغذية الموجب +

ووضع الطرف السالب- على طرف التغذية السالب-




ويتم اختيار التدرّيج حسب قوة الجهد المراد
فحصه

ثالثاً: طريقة قياس الجهد المتردد AC:

طريقة فحص الجهد المتردد تتم بوضع اطراف
الجهاز على اطراف مصدر التغذية

ويتم اختيار التدرّيج حسب قوة التيار المراد
فحصه




رابعاً: طريقة قياس شدة التيار:

تتم عملية قياس شدة التيار بتوصيل الجهاز على التوالي مع الجهاز المراد قياس تياره

وذلك بتوصيل طرف من اطراف الجهاز مع طرف من المصدر الكهربائي والطرف الثاني لجهاز القياس مع الحمل المراد قياس تياره وطرف الحمل الثاني مع الطرف الثاني من المصدر الكهربائي

ويراعى ان يكون التيار المقاس لا يتعدى 10A كحد أقصى



جهاز افوميتر رقمي Meter AVO Digital:



يتكون جهاز الأفوميتر الرقمي من

1- شاشة العرض

وهي عبارة عن شاشة تعرض القيم المقاسة بالأرقام والحروف



2- مفاتيح التحكم :

وهي تختلف من جهاز لآخر
وغالبا وظيفتها



أ-مفتاح للتغيير بين قياس DC-AC للتيارات و الجهود وبالعكس

ب- مفتاح للتغيير من تواصل الصوت اثناء قياس المقاومة للقياس كجهاز اوميتير عادي

ج-مفتاح للتغيير بين قياس اقل قيم واقصى قيم للقياس

د-مفتاح التغيير من عمل المدى الاتوماتيكي إلى العمل اليدوي

والمقصود بالمدى ضبط القيمة العظمى لمدى القياس والتي تظهر على الشاشة

ه- مفتاح اظهار انارة خلفية الشاشة او اطفائها

3- مفتاح اختيار وتحديد الوضع (نوع القياس)



الوضع OFF : للإيقاف (إطفاء الجهاز)

الوضع V : لقياس الجهود (AC DC وحتى
V600) بمعاوقات عالية حتى 10 ميغا اوم

الوضع Velec : لقياس الجهود (AC وحتى
V600) بمعاوقات منخفضة حتى 270 كيلو
اوم ويمكن ايضا قياس جهود DC

الوضع Hz : لقياس التردد حتى 200 KHz

الوضع الزمور او اشارة المقاومة

لهذا الاختيار وظيفتان:

ا- الاختبار بالصوت المتواصل حتى مقاومة اقل
او تساوي 40 أوم وحتى 400 اوم

ب- قياس المقاومة (كأوميتر) حتى 40 ميغا اوم

ملحوظة : عند تشغيل الجهاز وتحريك مفتاح

الاختيار على هذا الوضع يعمل اختبار الصوت
المتواصل وللتغيير الى قياس المقاومة كأوميتر
قم بالضغط على مفتاح التحكم الاول

وضع اختبار الدايمود (الثنائي) Diode

وضع قياس المكثفات (المواسعات) حتى 40

مايكروفراد

الوضع mA : وضع قياس تيارات AC-DC حتى 400mA.

الوضع 10A : وضع قياس تيارات AC-DC حتى 10A كحد اقصى


4- مداخل قياسات الترانزستور

ويستخدم لقياس الكسب (hfe)

وهنا تدخل أطراف الترانزستور في الجزء المؤشر PNP أو NPN بحسب نوعه



5- اطراف توصيل الجهاز :



لهذا الجهاز يستخدم الطرفين + و COM عند قياس كل الكميات الكهربائية التي يمكن للجهاز التعامل معها

عدا التيارات اكثر من 400mA وحتى 10A كحد أقصى يستخدم الطرفين COM و 10A




إستخدامات جهاز الافوميتر الرقمي

1-قياس المقاومة:


يتم ضبط مفتاح الاختيار على وضع الاوم

يوجد طريقتين لقياس المقاومة :

1-فحص المقاومة داخل الدائرة بوضع طرفي الأوموميتر توالي على اطراف المقاومة.



ب-فحص المقاومة خارج الدائرة وهو الأفضل والادق



طريقة قراءة المقاومة

لتحديد قيمة المقاومة بمجرد النظر اليها تم
استخدام الالوان لتحديد قيمتها

ببساطة يوجد على المقاومة مجموعة من الالوان

كل لون يعبر عن رقم او مدلول معين عن
طريق هذه الالوان بعد تحويلها لارقام نقدر نحدد
قيمة المقاومة

الالوان التي تكون موجودة على المقاومة
والرقم المقابل لكل لون وكيفية حساب قيمة
المقاومة فى النهاية

الاسود = صفر

البنى = 1

الاحمر = 2

البرتقالي = 3

الاصفر = 4

الاخضر = 5

الازرق = 6

الرصاصي = 7

الابيض = 8

يوجد لونين اخرين هما **الذهبي والفضي**

ويعبران هذين الرقمين عن نسبة %

ويجب قراءة المقاومة من اليسار الى اليمين

ولمعرفة يسار المقاومة يكون اللونين الذهبي او

الفضي هما يمين المقاومة

هناك مقاومات يكون عليها ثلاث الوان واخرى

اربع واخرى خمس

باستثناء اللونين الذهبي او الفضي

Band Color Options	Band #1 Possible	Band #2 Possible	Band #3 Possible	Multiplier Value For Band 3	Value Tolerance
Black		0	1	1	
Brown	1	1	1	10	
Red	2	2	2	100	
Orange	3	3	3	1,000	
Yellow	4	4	4	10,000	
Green	5	5	5	100,000	
Blue	6	6	6	1,000,000	
Violet	7	7	7	10,000,000	
Gray	8	8	8	100,000,000	
White	9	9	9	1,000,000,000	
None					20%
Silver					10%
Gold					5%

طريقة حساب قيمة المقاومة ذات الثلاث الوان

اللون الاول يكتب كرقم


اللون الثانى يكتب ايضا كرقم

اللون الثالث يعبر عن عدد الازهار

الجدول في الاسفل يبين لنا كل لون وما يقابله من رقم

هذه مثلا بها اربعة الوان كما نلاحظ

لمعرفة قيمتها نبدأ بقراءة الالوان من اليمين الى اليسار وكل لون يدل على رقم معين



مقاومة الوانها مرتبة من اليسار الى اليمين بني ,
اسود , برتقالي , ذهبي

فكم تكون قيمتها

ان اللون الاول يكتب كرقم يكون بني = 1

اللون الثاني يكتب كرقم ايضا يكون اسود = 0

اللون الثالث يعبر عن عدد الازهار يكون

برتقالي = 3 ينكتب ثلاث اصفار

تكون قيمة المقاومة 10 000 اوم

1 كيلو اوم يساوي 1000 اوم اذا نقدر نقول ان

قيمة المقاومة تساوي 10 كيلو اوم


2-فحص الاستمرارية:

يتم ضبط مفتاح الاختيار على وضع البازر

ووضع اطراف الأفوميتر على الطرفين المراد

فحصهما والتأكد من اتصالهما

يستخدم لقياس التوصيل وسلامة الاسلاك و
المقاومات الصغيرة مثل المصابيح او السخانات
الكهربائية او المحولات



3-قياس المكثفات:

لقياس مكثف في دائرة كهربائية فلا بد من نزع
او نزع احد ارجله

بعد فصل احدى تلك الأرجل يجب تفريغ المكثف
الكهربائي بالكامل عن طريق تلامس طرفيه
بقطعة معدنية كالمفك مثلاً



موقع الكترونيات للجميع

بعد التفريغ التام للمكثف المطلوب فحصه
يضبط جهاز الأفوميتر على أعلى مقياس في
خانة الأوم

ثم يوصل طرفي المكثف الكهربائي بجهاز الأ
فوميتر مع عدم مراعاة القطبية (أي اهمال دور
القطب الموجب والسالب)



إذا كانت القيمة الظاهرة على جهاز الأفوميتر
أخذة بالتزايد تدريجياً إلى أعلى قيمة

فقم بقلب أطراف المكثف الموصول بجهاز الأ
فوميتر و قم بالفحص مرة أخرى عن طريق ملا
حظة التدرج بالقيم أيضاً حتى الوصول إلى
أعلى قيمة ممكنة

في تلك الحالة هذا المكثف يكون غير تالف أي
سليماً ولست بحاجة إلى استبداله

أما إذا كانت قراءة الأوم ميتر قيمة صغيرة
دائماً أو كبيرة دائماً فإن هذا المكثف تالف ويجب
استبداله على الفور

ملاحظة:

يوجد في بعض أجهزة الأفوميتر مكان مخصص
لفحص المكثف



4-قياس الدايمود:

يتم ضبط مفتاح الاختيار على وضع الاوم


لمعرفة اطراف الدايمود:

يكون لون الدايمود اسود ومزهر بلون ابيض من احد اطرافه

او ملون ومزهر بلون اسود من احد اطرافه

الطرف المزهر هو السالب (الكاثود)

الطرف الثاني هو الموجب (الأنود)




فحص الدايمود خارج الدائرة الالكترونية :

ويتم على مرحلتين :

ا-يتم توصيل الطرف الموجب للافوميتر مع
الطرف الموجب للدايمود


ويتم توصيل الطرف السالب للافوميتر مع
الطرف السالب للدايمود

يجب ان تكون النتيجة circuit short او
مقاومة صغيرة جدا



في هذه الحالة لا بد ان يبقى المؤشر ثابت دون ان يتحرك حتى يكون الدايمود سليم
اما اذا تحركت القراءة سيكون تالف

نتحصل على نتيجة
900...450 تقريبا



عندما نضع طرف
السلك الاحمر على
الجهة الايجابية

Anode
Cathode

اما لو عكسنا الاسلاك
فلن نتحصل على شيء
اي سنجد 1 على
الديجتال متر

ونضع السلك الاسود
على الجهة السالبة


ب- يتم توصيل الطرف الموجب للافوميتر مع
الطرف السالب للدايود

ويتم توصيل الطرف السالب للافوميتر مع
الطرف الموجب للدايود

يجب ان تكون النتيجة circuit Open

يجب ان تكون النتيجة يعمل لانه لم يقرأ

وان قرأ على الجهتين يكون تالف



فحص الدايمود والدائرة موصلة بالجهد :

بأستخدام نفس الخاصية لكن بدل قياس المقاومة
يقاس الجهد

اذا تم توصيل القطب الموجب باتجاه الدايمود
سوف تكتمل الدائرة

واذا تم وضع طرف الافوميتر الموجب على
طرف الدايمود الأنود وطرف الافوميتر السالب
على الكاثود




فستكون القراءة صفر فولت

واذا لم تكتمل الدائرة فيكون الدايمود عاطل

اما اذا تم توصيل القطب السالب باتجاه الدايمود
فلن تكتمل الدائرة اذا كان الدايمود سليم

واذا تم وضع طرف الافوميتر الموجب على
طرف الدايمود الكاثود وطرف الافوميتر السالب
على الأنود

فستكون القراءة بقيمة مصدر الجهد




5-فحص وقياس الترانزستور:

الترانزستور هو عنصر له ثلاثة اطراف تخرج منه وهي:

القاعدة ويرمز لها بالرمز B اي (BASE)

المجمع C اي (COLLECTOR)

الباعث E اي (EMITTER)



انواع الترانزستور :


يوجد للترانزستور نوعين من حيث التركيب
يختلف كل واحد في تركيبه عن الآخر وهما

كالتالي :

ترانزستور PNP :


وهو يحتوي على ثلاثة طبقات اثنتان موجبتان
P وبينهما طبقة سالبة N وبذلك يسمى

الترانزستور PNP



ترانزستور NPN :

يحتوي الترانزستور NPN على ثلاثة طبقات
اثنان سالبتان N وبينهما طبقة موجبة P و بذلك
يسمى الترانزستور NPN





رموز الترانزستور :

يستخدم رمزين كهربائيين للدلالة على
الترانزستور والسهم الموجود يدل على نوع
الترانزستور

حيث ان:





السهم الداخل يدل على نوع ترانزستور PNP
والسهم الخارج يدل على ترانزستور من نوع



NPN

p-n-p

n-p-n



طريقة فحص الترانزستور:

يتم فحص الترانزستور على عدة مراحل:

1-تحديد القاعدة B:

يتم ضبط الافوميتر على وضع فحص الدايدود

يتم القياس بين اي طرفين من اطراف


الترانزستور عشوائيا

فالطرفين التي لا توجد بينهما قراءة وبكلا الا

تجاهين لطرفي الافوميتر يكونان هما الباعث E

والجامع C فيكون الطرف الثالث هو القاعدة B







2-تحديد نوع الترانزستور

بعد ان تم معرفة طرف القاعدة B
يتم وضع احد اطراف الافوميتر عليه وسوف
يقرأ مع كل من الطرفين الآخرين
فاذا كان الطرف السالب - للافوميتر عليه
يكون ذلك الطرف من الترانزستور هو من
النوع n وبالتالي يكون الترانزستور من
النوع pnp



اما اذا كان الطرف الموجب + من جهاز
 الافوميتر على طرف القاعدة من الترانزستور
 فيكون ذلك الطرف من النوع p وبالتالي يكون
 الترانزستور من النوع npn



3-تحديد اطراف الترانزستور :

بعد ان تم معرفة طرف القاعدة B

ولمعرفة طرف الباعث E وطرف الجامع C


يتم القياس بين طرف القاعدة B وبين الطرفين


الآخرين

تكون قيمة القراءة بين القاعدة B و الباعث E

اكبر قليلا من قيمة القراءة بين القاعدة B و


الجامع C





4-تحديد سلامة الترانزستور:

اذا وجدت قراءة بين الباعث E و الجامع C
او ما بين القاعدة B وكل من الجامع C والباعث
E في كلا الاتجاهين لطرفي جهاز الافوميتر
او لم توجد قراءة في كلا الاتجاهين لطرفي
جهاز الافوميتر فيكون عندها الترانزستور
عاطل



يوجد في بعض انواع الافوميتر مدخل خاص
لفحص وتحديد الترانزستور




6-قياس الجهد المستمر DC:

لقياس الجهد المستمر (DC) يجب أن نحرك مفتاح اختيار القياس إلى أحد الأماكن التي أمامها الرمز DCV

أما المجسات فالمجس الأحمر يدخل في الفتحة المؤشرة بالرموز VwMA والمجس الأسود يدخل في الفتحة المؤشرة بالرمز COM

مع مراعاة وضع المجس الأحمر على الطرف الموجب+ للمصدر ووضع المجس الأسود على الطرف السالب- للمصدر



فإذا تم وضعها بالعكس فسوف يقرأ قيمة الجهد
مع إشارة سالب - مع القراءة

عند القياس ستظهر القراءة على الشاشة مباشرة
ويمكننا تحريك مفتاح اختيار القياس للحصول
على أفضل قراءة بحسب قيمة الجهد


أي إذا كنا نقيس جهدا بحدود 15 فولت مثلا
فنحرك المفتاح إلى وضع 20 أي أن الجهاز في
هذه الحالة باستطاعته قياس الجهود إلى 20
فولت كحد أعلى



7-قياس الجهد المتردد AC

لقياس الجهد المتردد (AC) يجب أن نحرك مفتاح اختيار القياس إلى أحد الأماكن التي أمامها الرمز ACV وهي في الجهاز الموضح سابقا إما 200 أو 750 فولت

فإذا أردنا قياس جهد أقل من 200 فولت فنحرك المفتاح إلى وضع 200 فولت أما إذا أردنا قياس جهد أعلى من 200 فولت فنحرك المؤشر إلى وضع 750 فولت





8-قياس شدة التيار المستمر DC

يجب ان لا يتعدى تيار الجهاز المراد قياس تياره
عن 10A كحد اقصى

لقياس شدة التيار المستمر (DC) بالميكرو أو
الميللي أمبير يجب أن نحرك مفتاح اختيار


القياس إلى أحد الأماكن التي أمامها الرمز
DCA

أما المجسات فالمجس الأحمر يدخل في الفتحة
المؤشرة بالرموز VWmA والمجس الأسود
يدخل في الفتحة المؤشرة بالرمز COM

يتم فصل احد طرفي الجهاز المراد فحص تياره
وتوصيل اطراف الافوميتر توالي مع اطراف
الجهاز

إذا كان التيار المراد قياسه ذو شدة عالية فيوصل
المجس الأحمر بالفتحة المؤشرة بالرمز 10A

عند القياس ستظهر القراءة على الشاشة مباشرة
ويمكننا تحريك مفتاح اختيار القياس للحصول
على أفضل قراءة بحسب شدة التيار



كتب

عقيل محمد فني كهرباء

بيروت في 2019/12/8