



ترحيل بعض اماكن رقاب الاعمدة من اماكنها
بمسافة تتراوح من 2سم : 9سم



سوء مصنعية في اعمال صب الخرسانة



ظهور بعض حديد التسليح في القواعد المصبوبة



ظهور بعض حديد التسليح في بعض رقاب الاعمدة



عدم ضبط تقسيط الكانات مع عدم الالتزام بالتفصيلة
المعطاه



عدم ضبط راسية الشدات الخشبية مما أدى الى
انحرافات لبعض رقاب الاعمدة



عدم ضبط منسوب الصب لحوائط المصعد



عدم وجود غطاء خرساني في رقاب الأعمدة



وجود تسويس في الخرسانة المصبوبة



وجود تسويس في الخرسانة المصبوبة



وجود تعشيش في بعض الأجزاء الجانبية للقواعد



وجود تعشيش في بعض الأجزاء الجانبية للقواعد



وجود تعشيش في بعض الأجزاء الجانبية للقواعد