

أعمال الحداة

١- أنواع الحديد

ينقسم الحديد بصفة عامة إلى نوعين أساسيين:

١- النوع الأول: الصلب الطري Normal Mild Steel

هو حديد تكون مقاومته للشد $35 \text{ كجم}/\text{مم}^2$ على الأقل وإجهاد الخضوع له لا يقل عن $24 \text{ كجم}/\text{مم}^2$ والاستطالة عند الكسر 20% ونسبة الكربون فيه يجب أن لا تزيد عن 0.2% (هذا النوع من الحديد غير منتشر في المملكة العربية السعودية)

٢- النوع الثاني: الصلب عالي المقاومة High Tensile Steel

وهو ما يطلق عليه حديد 52 وتكون مقاومته للشد هي $52 \text{ كجم}/\text{مم}^2$ على الأقل ويكون إجهاد الخضوع له هو $36 \text{ كجم}/\text{مم}^2$ والاستطالة عند الكسر 18% ولا تزيد نسبة الكربون فيه عن 0.3% ويعتبر هذا النوع من الحديد هو الشائع في أعمال الحداة المسلحة بالمملكة العربية السعودية. ويجب أن تكون أسياخ الحديد المستخدمة حالياً من العيوب والتشققات والمواد العالقة التي تمنع تماسك الحديد (bond) مع الخرسانة

٣- اختبارات الحديد:

١- اختبار الشد:

يجري اختبار واحد للشد لـ كل مجموعة من الأسياخ تزن 10 أطنان أو أقل وفي حالة تعدد مقاسات مقاطع الأسياخ (القطر) في المجموعة الواحدة يجري اختبار شد واحد لـ كل مقاس على حدة

٢- اختبار الثنائي على البارد:

يجري اختبار الثنائي على البارد لـ كل مجموعة تزن 10 أطنان أو أقل وفي حالة تعدد المقاسات في الإرسالية الواحدة يتم عمل اختبار واحد لـ كل مقاس على حدة ويبين شكل رقم (٦٤) جدول الحدود الدنيا للاختبارات كما هو مبين في الجدول:

قضبان الصلب المعالجة على البارد ٥٢ / ٤٥	قضبان الصلب المدلفنة على الساخن			الخاصية
	عالي المقاومة للسند ٦٠ / ٤٠	متوسط المقاومة للسند ٥٢ / ٣٦	طري أملس ٣٥ / ٢٤	
٤٥٠٠	٤٠٠٠	٣٦٠٠	٢٤٠٠	إجهاد الخضوع (الضمان عند استطالة ٢٪ كجم / سم)
٥٢٠٠	٥٢٠٠	٥٢٠٠	٣٥٠٠	مقاومة الشد القصوى كجم / سم ٢
%١٠	%١٢	%١٦	%١٨	الاستطالة محسوبة على طول قياس أدنى يعادل ١٠ اق
٥٣	٤٤	٣٣	٢٢	قطر الثنائي على البارد ٥١٨٠

ق = قطر القضيب

شكل رقم (٦٤) يبين جدول الخواص الميكانيكية للحديد (حسب المواصفات القياسية السعودية)

- ٤ - أقطار حديد التسليح

يبيّن الجدول التالي الأقطار المتداولة لحديد التسليح في المملكة العربية السعودية والوزن لـ كل قطر لطول قياسي متراً واحداً لجميع الأقطار

مساحة القطع سم ٢	الوزن (كجم / م ط)	القطر مم	مساحة القطع سم ٢	الوزن (كجم / م ط)	القطر مم
٣,٨١	٢,٩٨	٢٢	٠,٢٨٣	٠,٢٢٢	٦
٤,٩١	٣,٨٥	٢٥	٠,٥٠٣	٠,٣٩٥	٨
٦,١٦	٤,٨٣	٢٨	٠,٧٨٥	٠,٦٧١	١٠
٨,٠٤	٦,٣١	٣٢	١,١٣٠	٠,٨٨٨	١٢
١٠,٢٠	٧,٩٩	٣٦	١,٥٤٠	١,٢١٠	١٤
١٢,٦٠	٩,٨٧	٤٠	٢,٠١٠	١,٥٨٠	١٦
١٥,٩	١٢,٥٠	٤٥	٢,٥٤٠	٢,٠٠٠	١٨
١٩,٦٠	١٥,٤٠	٥٠	٣,١٤٠	٢,٤٧٠	٢٠

شكل رقم (٦٥) يبيّن جدول أقطار وأوزان ومساحة مقطع حديد التسليح

وستعمل الأقطار ٦، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠ مم في أعمال الكنات والأقطار ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠ مم تستخدم في أعمال الفرش والغطاء للبلاطات ، وبباقي الأقطار من ١٢:٢٠ مم تستخدم في أعمال الفرش والغطاء للقواعد والمكسح للكمرات وفي الأعمدة والحوائط طبقاً للتصميم الإنساني



شكل رقم (٦٦) نموذج من أعمال المتدربين في مادة الورش تبين بعض الأقطار المختلفة للحديد

٢- العدد والآلات المستخدمة في أعمال الحداقة المساحة :

١- مقطع حدادي (أجنحة) :

هي قطعة من حديد الصلب مدببة من أحد طرفيها تستخدم في تقطيع أسياخ الحديد بالطرق عليها

٢- المرزبة :

كتلة من الحديد ذات شكل مربع أو مسدس ولها يد من الخشب أو ماسورة حديد وتستخدم في الطرق على مقطع الحديد (الأجنحة) لتقطيع الأسياخ

٣- البلاص (السندا) :

مدق من الحديد الصلب الثقيل لوضع الأسياخ عليه أثناء عملية التقطيع

٤- الملاوينة:


هي سيخ حديد تم إعداده بطريقة خاصة ويستخدم في استعمال وتكسيح وتجنيش أسياخ الحديد ويتم عمل الملاوينة من أقطار مختلفة وتقوم الملاوينة باستعمال وتكسيح الأقطار الأقل منها فقط

٥- قاعدة تجنيش:

تكون مثبتة على بنك التقطيع وتستخدم مع الملاوينة في استعمال وتكسيح حديد التسليح

٦- مفتاح

سيخ حديد يأخذ شكل معين ويستعمل في استعمال أسياخ الحديد (خاصة حديد اللفات).



شكل رقم (٦٧) مقص يدوی لقطعیم الأقطار المختلفة للحديد

٧- ماكينة الكانات:

وتكون مثبتة على بنك التقطيع (الطاولة) وتستخدم مع اليد في لف الكانات

٨- المقص:

أداة تعمل بالكهرباء أو يدوياً وتستخدم لقطع الحديد بدلاً من المقطع والبلص شكل رقم (٦٧)

٩- تناية:

أداة تعمل بالكهرباء وتستخدم في تكسير الأسياخ بدلاً من الملاوينة

٣- المصطلحات والتعرifات المستخدمة في أعمال الحداقة

١- الساقط:

هو الحديد العدل والمستقيم (١) الذي يوضع في أسفل الكمرات (الحديد الرئيس) شكل رقم (٦٨)

٢- الدوران:


هو الحديد المكسح (المكرب) (٢) الذي يوضع في أسفل الكمرات (الحديد الرئيس) شكل رقم (٦٨)

٣- المعلق:

هو الحديد (٣) الذي يوضع في أعلى الكمرات (الحديد الثانوي) شكل رقم (٦٨)



شكل رقم (٦٨) كمرة حديد مبين فيها الساقط والدوران والمعلق، والجريدة



١- الحديد الساقط

٢- الحديد الدوران

٣- الحديد المعلق

٤- كادات الحديد

٥- الجريدة


٤- الفرش:

هو الحديد السفلي في البلاطات والقواعد المسلحة ويوضع دائماً في الاتجاه القصير (الحديد الرئيس)

٥- الغطاء:


هو الحديد العلوي فوق الفرش في البلاطات والقواعد المسلحة ويوضع دائماً في الاتجاه الطويل

(الحديد الثانوي)



شكل رقم (٦٩) يبين حديد الفرش والغطاء في بعض أعمال الخرسانة المسلحة

٦- الكستلة أو الجريدة: هو الجزء المائل على زاوية 45° من السيخ المكسح في الكمرات والميدات والكوابيل شكل رقم (٧٠)



شكل رقم (٧٠) سيخ حديد الدوران

٧- بحر الدوران:

هو الجزء العدل السفلي من السيخ المكسح شكل رقم (٦٧)

٨- الإلزون:

هو نقطة التقاء الكستلة (الجريدة) مع بحر الدوران أو جناح الدوران شكل رقم (٦٧، ٦٥)

٩- الجنش:

خطاف في نهاية السيخ يزيد التماسك بين الأسياخ والخرسانة ويكون طوله ١٠ مرات قطر السيخ شكل رقم (٦٦)

ويعمل على التجنيش عادةً في الحديد الأملس (الطري) أما الحديد الصلب عالي المقاومة فلا يتم تجنيشه

١٠- التكريب:

هي عملية تكسيخ حديد السقف في البلاطة وتم هذه العملية إما أثناء الصب أو قبل الصب مباشرة

١١- البادي:

هو أول سيخ في باكية السقف أو القاعدة أو أول كمانة يتم وضعها في العمود أو الكمرة

١٢- التقسيط:


هي عملية ضبط المسافات بين أسياخ الفرش والغطاء في البلاطات أو القواعد أو بين الكمانات في الأعمدة والكمارات أو بين القوائم والبراندات في الحوائط المسلحة

١٣- الوصلات:

هي عملية وصل أسياخ حديد التسليح إذا كان طولها أقصر من طول الجزء المستخدم فيه ويكون طول الوصلة ٤٠ مراة قطر السيخ المستخدم إذا كان الحديد في الضغط مثل الأعمدة، ١٠ مراة قطر السيخ المستخدم إذا كان العمود في الشد مثل الكمارات


١٤- البرانيط:

أسياخ حديد عدل أو مكسح توضع فوق الكمارات في الأسقف لزيادة مساحة الحديد فوق أماكن الارتكاز لمقاومة إجهاد الشد في الأماكن التي بها عزم انحناء بالسالب



١٥- الشوك:


أسياخ حديد تأخذ شكل معين وتسلح بها الكوايل في البلاطات مثل البروزات كما هي مبينة بالشكل

**١٦- الفواتير:**

هي أسياخ ذات قطر يبدأ من ١٤مم وتوضع فوق التطبيق مباشرة في الأماكن التي يتعدى فيها عمل كمرات ساقطة لأسباب معمارية


١٧- الكرافته:

سيخ حديد يأخذ شكل معين ويوضع في الكوايل مع ترييط حديد الكابولي بالكمراة المرتكزة عليها أو العمود أو مع الحوائط الرأسية والأفقية لخزانات المياه كما هو مبين بالشكل

**١٨- البراندة:**

سيخ حديد عدل يستعمل في تسليح الحوائط المسلحة (التسلیح الأفقي) أو يوضع في منتصف الكمرات ذات الأعماق الكبيرة والتي يزيد عمقها عن ٦سم لمنع الانكماش

شكل رقم (٦٨)



شكل رقم (٧١) التسلیح الأفقي (البراندات) في الحوائط الخرسانية

- ١ أشارير الحديد من القواعد الشريطية
- ٢ البراندات (التسلیح الأفقي)
- ٣ البسكويت (بلاستيك) لحفظ مسافة الغطاء
- ٤ خشب الشدة للحوائط (كونتر ملامين)
- ٥ التسلیح الرأسی

١٩- البسكويت:

وهي قطع من الخرسانة مقاس $2.5 \times 5 \times 5$ سم توضع أسفل تسليح البلاطات أو عبارة عن كراسى من البلاستيك بأشكال مختلفة لرفع الحديد والحفاظ على مسافة الحماية المطلوبة للحديد شكل رقم




شكل رقم (٧٢) أشكال مختلفة من البسكويت المستخدمة في أعمال الحداقة

(١) بسكويت لرفع الأسياخ (تستخدم في البلاطات)

(٢) بسكويت دائري يستخدم في الأعمدة والحوائط وجوانب الكمرات

- ٢٠ - الكرسي: سيخ حديد يتم تشكيله بارتفاع معين طبقاً لسمك اللبسة أو القاعدة بهدف رفع الحديد في الرقة العلوية كما هو مبين بالشكل



L = مسافة على الأقل تساوي رفع ٢ سيخ

x = مقدار التقسيط للأسياخ

u = ارتفاع رقة الحديد

٤- أعمال الحداة للقواعد:

أعمال الحداة بصفة عامة تهدف إلى معرفة وتحديد كميات الحديد طبقاً للتصميم وللأقطار الواردة في مستندات المشروع.

وتعتبر الرسومات الإنشائية والجدوال المصاحبة لها هي أساس عملية حساب كميات الحديد وأقطاره المختلفة وتهدف عملية دراسة أعمال الحداة بصفة عامة إلى معرفة عنصرين أساسين هما:

أ- تحديد كميات الحديد المستخدمة وأقطارها

ب- معرفة كيفية تشغيل الحديد (تفرييد الحديد)



شكل رقم (٧٣) نموذج لأعمال حداة القواعد المسلحة

١- حديد الفرش

٢- حديد الغطاء

٣- سيخ حديد علوي كابولي

٤- أشایر الأعمدة

٥- دایر القاعدة

وهو ما سيتم تناوله من خلال نماذج دراسية، بدءاً بأعمال القواعد المسلحة والمثال المبين بالجدول التالي لنموذج ق٤ لقواعد المسلحة شكل (٧٤) والمطلوب:


أ- تحديد كمية الحديد المستخدمة في نموذج القاعدة ق٤ لعدد ٥ نماذج

ب- عمل تفرييد للحديد المستخدم


نوع الحديد	القطر (مم)	بيانات التصميم			العدد	نوع النموذج
		ارتفاع (مم)	عرض (مم)	طول (مم)		
حديد الفرش	٦٠/١٦ م	٦	٥٠	٢٠٠	٥	٤
حديد الغطاء	٦٠/١٤ م	٦	٥٠	١٣٠	٨	٥

٤ - ١ - حساب كمية الحديد وتشكيله المستخدمة في القاعدة ق٤ بالجدول:

من المعلوم أن الغطاء الخرساني للحديد ٢,٥ سم من كل جانب والحديد المستخدم صلب عالي المقاومة




تفاصيل تسليج القاعدة



شكل رقم (٧٤) يبين تفاصيل القاعدة المسلحة

٤ - ١ - ١ - حديد الفرش (الاتجاه القصر) ٦ م/م:



$$\text{عرض القاعدة ق٤} = ٢٠٠ \text{ سم}$$

عرض القاعدة ق٤

$$٥ \times ٢ = ٢,٥ \text{ سم}$$

غطاء الخرسانة

$$٢٠٠ - ٥ = ١٩٥ \text{ سم}$$

طول السيخ في الفرش

$$٩٠ = ٢ \times (٥ - ٥)$$

طول الرجل من الناحيتين

$$\therefore \text{طول سيخ الفرش في التقطيع} = ٩٠ + ١٩٥ = ٢٨٥ \text{ سم}$$

$$١٦ = ٦ + ٢,٥ \times ٦$$

عدد أسياخ الفرش

إضافة عدد سيخين اثنين \square ١٦ محملة على القاعدة من أعلى (كابولي)

$$١٨ = ٢ + ١٦$$

إجمالي عدد أسياخ الفرش

٤ - ١ - ٢ - حديد الغطاء (الحديد الطولي) ٦ □ م:

$$\text{طول القاعدة ق} ٤ = ٢٥٠ \text{ سم}$$

$$\text{غطاء الخرسانة} = ٢,٥ \times ٢ = ٥ \text{ سم}$$

$$\text{طول السيخ في الغطاء} = ٢٤٥ \text{ سم} = ٢٥٠ - ٥$$

$$\text{طول الرجل من الناحيتين} = ٩٠ \text{ سم} = ٢ \times (٥ - ٥٠)$$

$$\therefore \text{طول سيخ الغطاء} = ٣٣٥ \text{ سم} = ٩٠ + ٢٤٥$$

$$\text{عدد أسياخ الغطاء في القاعدة ق} ٤ = ٦ \times ٢ = ١٢ \text{ سيخ}$$

بإضافة عدد سيخين محملين على الغطاء من أعلى

$$\therefore \text{إجمالي عدد الأسياخ في الغطاء} = ١٥ = ١٣ + ٢ \square ٤١$$

٤٥

٤٥

٢٤٥

٤ - ١ - ٣ - سيخ حديد للدائر □ ٤٦

$$\text{طول السيخ} = ٢ \times (٥ - ٢٥٠) + ٥ \times ٢ = ١٠ \times ٢ + (٥ - ٢٠٠)$$

$$= ٢٠ + (٢٤٥ \times ٢) + (١٩٥ \times ٢)$$

$$= ٢٠ + ٤,٩٠ + ٣,٩٠ \text{ سم} = ٩٠ \text{ م}$$

٢٤٥



٢٤٥

مسقط أفقي لسيخ حديد الدائر

٤ - ١ - ٤ - جدول حصر أعمال الحداقة:

شكل	إجمالي		عدد	عدد	طول	وزن السيخ	قطر	النوع	بيان
السيخ	الوزن	الطول	النماذج	الأسياخ	السيخ(م)	(كجم/م)	السيخ(مم)		الأعمال
٣٠٤،٠١	٤٠٥،٢٧	٢٥٦,٥	٥	١٨	٢,٨٥	١,٥٨	١٦	الفرش	حديد
	٩,٩٩	٤٥	٥	١٥	٣,٣٥	١,٢١	١٤	الغطاء	القاعدة
				١	٩	٠,٢٢٢	٦	الكائنات	٤

من خلال الجدول السابق فإنه يمكن حصر كميات الحديد لكل نوعية ولكل قطر من الحديد على حدة كما هو مبين في الجدول:

٤ - ١ - ٥ - تركيب حديد القواعد:

أ- في حالة القواعد المنفصلة:

- ١- في حالة القواعد المنفصلة يتم تجميع الحديد على البنك الغطاء أولاً ثم الفرش
- ٢- يتم تربيط الفرش والغطاء جيداً بسلك الرياط في جميع نقاط التقاطع
- ٣- يتم تركيب الداير (سيخ حديد بكامل محيط القاعدة ٦مم)
- ٤- يتم تسقيط القاعدة الحديدية داخل القاعدة الخشبية في مكانها وضبطها
- ٥- يتم وضع البسكويت أسفل القاعدة للمحافظة على الغطاء الخرساني المطلوب كذلك يتم تركيب البسكويت البلاستيك في الجوانب لنفس الغرض
- ٦- يتم تركيب أسياخ الأعمدة وتربطيتها في القاعدة وتشبيتها من أعلى من خلال أسياخ الكابولي أو الصندوق بالقاعدة شكل رقم (٧٣)
- ٧- ضبط رأسية أشایر حديد الأعمدة وتشبيتها من خلال كوابيل علوية القاعدة الخشبية من أعلى أو من خلال كوابيل علوية


ب- في حالة القواعد المستمرة أو اللبنة:

- حيث يصعب رفع القواعد أو تسقيطها في القاعدة بعد تجميعها ولذلك يتم تجميعها في مكانها مباشرة
- ١- يتم تسقيط الحديد مع تعليمه بالطباشير على الخرسانة العادية مباشرة (عملية التجنيط)
 - ٢- يتم وضع حديد الفرش في الاتجاه العرضي
 - ٣- يتم وضع حديد الغطاء في الاتجاه الطولي والتربيط مع الفرش بسلك الرياط
- يتم اتباع باقي الخطوات (٥،٦،٧)

٥- أعمال الحداقة للكمرات والميدات

الشكل المبين رقم (٧٤) لكمرة مستمرة لك ٢ وعدد النماذج بالمخطل الانشائي (٦ نماذج) في منشأ ومبين عليها التسلیح المستخدم فيها طبقاً للجدول التالي:

كانت	حديد علوي	حديد سفلي		أبعاد القطاع الخرسانية			النموذج
		مكسح	عدل	ارتفاع	عرض		
٨ □ ٢	□ ٢	١٦ □ ٢	١٤ □ ٢	٦٠	٢٠		ك ٢
	١٠						



تفرييد حديد الكمرة

شكل رقم (٧٤) كمرة لك ٢ مستمرة

والمطلوب استخراج أطوال وكميات الحديد المستخدم في الكمرة لك ٢

- ١- **الحديد المعلق (العلوي)** ٢ □ ١٠ مم:

طول السيخ = بحر الكمرة + قطاعات الأعمدة

$$\text{طول السيخ} = ٣٦٠ + ٢ \times ٢٠ = ٤٤٠ \text{ سم}$$

- ٢- **الحديد الساقط (العدل)** ٢ □ ١٤ مم:


طول السيخ = بحر الكمرة + قطاعات الأعمدة

$$\text{طول السيخ} = ٣٦٠ + ٢ \times ٢ = ٤٠٠ \text{ سم}$$



شكل رقم (٧٥) يبين بدء تركيب أعمال الحداقة للكمرات

- ٣ - حديد الدواران الساقط (الساقط)



السيخ المكسح يكون مكسحاً في ١/٥ البحر ويمتد إلى ١/٤ البحر المجاور له

$$\text{طول السيخ} = [\text{طول الجناح ١} + \text{طول الجناح ٢}] + [\text{طول الكستلة} \times 2] + \text{طول بحر الدواران}$$

$$\text{طول الجناح أ} - 1 = [٤/١ ع + ٢ ل - س / ٥/١] + [١/١ ع + ٢ ل - س / ٢]$$

$$[٢/٥٥ - ٣٦٠ \times ٥/١] + [٢٠ + ٤٠٠ \times ٤/١] =$$

$$١٩٠ سم = [٤٥ + ١٤٥] =$$

$$\text{طول الجناح ب} - 2 = [٢ / ٥ / ١] + [٢ ع + ٣ ل - س / ٢]$$

$$[٢/٥٥ - ٣٦٠ \times ٥/١] + [٢٠ + ٤٠٠ \times ٤/١] =$$

$$١٦٥ سم = [٤٥ + ١٢٠] =$$

- ٣ طول بحر الدوران :


طول بحر الدوران = $\frac{٣}{٥} ل ١ - س$ (ارتفاع الكمرة _ الغطاء)

$$= ٥٥ - ٣٦٠ \times \frac{٥}{٣} = ١٦١ سم$$

- ٤ طول الكستلة (الجريدة) = $٢ \times \sqrt{٧٧,٧٨} = ٢ \times \sqrt{٥٥ \times ٢} = ١٥٥$ سم

طول سيخ الدوران = $٦٧١ = ١٩٠ + ١٦١ + ١٦٥ + ١٠٥$ م

- ٤ - ٤ - الكنات



س = ارتفاع الكمرة - الغطاء

$$= ٦٠ - ٥٥ = ٥ سم$$

ص = عرض الكمرة

$$\text{طول الكائنات} = [\text{العمق} \times 2] + [\text{العرض} \times 2] + [\text{القفل} \times 10] \text{ مرات قطر سيخ الكانة} \times 2)$$

$$= (2 \times 0.8 \times 10 \times 2) + (2 \times 5 - 20) + (2 \times 5 - 60)$$


$$= 16 + 2 \times 15 + 2 \times 50 = 156 \text{ سم} = 1.56 \text{ م}$$

$$\text{عدد الكائنات} = 1 + 20/360 = 19 \text{ كانة}$$

٥-٥- جدول الحديد:

شكل السيخ	إجمالي		عدد النماذج (عدد)	عدد الأسياخ (عدد)	طول السيخ(م)	الحديد		نوع	بيان الأعمال
	وزن/كجم	طول				وزن (كجم/م)	قطر (مم)		
	٣٢,٢٠٨	٤٨	٦	٢	٤,٠٠	٠,٧١	١٠	علوي	تفريد
	٥٨,٠٨	٤٨	٦	٢	٤,٠٠	١,٢١٠	١٤	ساقط عدل	حديد الكمرا
	١٢٧,٢٢	٨٠,٥٢	٦	٢	٦,٧١	١,٥٨٠	١٦	ساقط دوران	٢ لك
	٧٠,٢٤٦	١٧٧,٨٤	٦	١٩	١,٥٦	٠,٣٩٥	٨	كانة	

من الجدول السابق يمكن حصر أعمال الحداة لكل قطر ولكل نموذج كمراة على حدة وفي حالة الكمرات البسيطة يكون الاختلاف الوحيد في سيخ الدوران (المكسح) حيث يكون التكسح في ١/٧ البحر شكل رقم (٧٦)



شكل رقم (٧٦) لكرمة بسيطة حيث يكون التكسح في ١/٧ البحر.


٥ - ٦ - تركيب حديد الميدات أو الكمرات:

٥ - ٦ - ١ - الكمرات البسيطة:

يمكن تجميع حداقة الكمرات البسيطة في الخارج ثم تسقيطها في النجارة بعد ذلك

٥ - ٦ - ٢ - الكمرات الثقيلة (الكبيرة):

- أ- يتم تركيب حديد الدوران (المكسح) في مكانه
 - ب- من وضع الحديد المعلق (العلوي) في مكانه في أعلى الكمرات
 - ج- يتم إدخال الكائنات طبقاً للعدد المطلوب للكمرة $5 \frac{1}{8}$ م بعد تقسيطها حسب الرسومات
 - د- يتم تسقيط الحديد العدل السفلي
 - هـ- يتم التربيط في الكائنات ويراعى وجود كامة شتش كل ١م
 - وـ- في حالة عدم وجود كامة شتش يجب تربيط حديد الدوران والمعلق والساقط بجميع الكائنات بسلك الرياط حتى لا يتجمع الحديد أشلاء الصب
 - زـ- يتم وضع البسكويت أسفل الحديد السفلي للمحافظة على غطاء الخرسانة
 - حـ- في حالة كبر بحر الكمرة توزع الأسياخ المكسحة على مسافتين أسياخ سابقة وأسياخ لاحقة
- شكل رقم (٧٧)




شكل رقم (٧٧) توزيع حديد الدوران في الكمرات الكبيرة (سابق، ولاحق)

وتكون المسافة بينهما قيمة مسافة كامة الكمرة وذلك لمقاومة إجهاد القص على أكبر مسافة ممكنة من التكسيخ

٥ - ٧ - تمارين

التمرين الأول: الرسم المبين لكمرا مستمرة (ك٣) ذات عمق ٥٠ سم والبحر ل١ = ٢٠ م ، ل٢ = ٥٠٠ م ، ل٣ = ٤٠٠ م وحديد التسلیج المستخدم فيها كما هو مبين في الجدول:

كانت	حديد علوي	حديد سفلي			أبعاد القطاع الخرساني			النموذج
		مكسح	عدل	ارتفاع	عرض			
م/٨ ٦	١٤ ٣	١٦ ٣	١٦ ٣	٥٠	٢٠			ك٣



تفرید حديد الكمرا

المطلوب:

أولاً :

- رسم حديد التسلیج العدل، والمكسح ، والعلوي على الكمرا بمقاييس رسم ١٠/١
 - حساب طول الحديد العدل للكمرا ك٣
 - حساب طول الحديد المكسح للكمرا ك٣
 - حساب طول الحديد العلوي للكمرا ك٣
 - حساب طول الكانة للكمرا ك٣
 - حساب عدد الكانات المطلوبة للكمرا ك٣
 - حساب كميات الحديد في جدول التفرید طبقاً للأقطار المبينة وعدد الأسياخ في ك٣
- ثانياً : ١- تقطيع الحديد العدل ، والعلوي، والدوران طبقاً للأطوال والأعداد التي تم استنتاجها
- ٢- تشكيل سيخ الدوران للكمرا ك٣

- ٣- المطلوب لف عدد الكائنات المطلوبة للكمرة كـ ٣
- ٤- تجميع أعمال الحدادة على البنك للكمرة كـ ٣

٦ - حديد الأعمدة:

الجدول المبين لنموذج عمود ع ٥ لعدد ٨ نماذج فإذا كان ارتفاع الدور الأرضي ٣,٢٠ م والمطلوب

١. تحديد طول سيخ الحديد لأعمدة الدور الأرضي

٢. تحديد عدد الكانات في العمود


٣. تحديد كمية الحديد المستخدمة في نموذج العمود ع ٥ لعدد ٨ نماذج

ملحوظات	الكانات	الدور الأول		الدور الأرضي		النموذج			
		تسليح	قطاع	تسليح	قطاع				
	م/٨	٦	١٤	٨	٦٠×٢٠	١٤	١٠	٨٠×٢٠	٥

الحل

٦-١ - **طول سيخ العمود** = ارتفاع الدور + ارتفاع الاشایر (١٤٠ ممرة قطر السيخ ٥)

$$\text{الدور الأرضي} = ٣,٢٠ + ٤٠ + ١٤ = ٣٧٦ \text{ سم}$$



شكل رقم (٧٨) يبين ارتفاع عمود الدور

٦-٢ - **الكانات** (توزيع كل ١٥ سم/م للعمود)

$$\text{طول الكانة} = 2(5 - 20) + 2(5 - 80) = 10 \times 2 + 10 \times 2 = 40 \text{ سم}$$

$$= 150 + 30 + 16 + 196 = 196 \text{ سم}$$

$$\text{طول الكانة الداخلية} = 2(5 - 20) + 2(5 - 80) = 10 \times 2 + 10 \times 2 = 40 \text{ سم}$$

عدد الكانات بالعمود = ارتفاع الدور - ارتفاع الكمرة / تقسيط الكانات

$$= 15 / 270 = 15 - 50 = 320 \text{ كانة}$$

٦-٣ جدول الحديد:

شكل السيخ	إجمالي		عدد	عدد الأسياخ	طول السيخ	الحديد		نوع	بيان الأعمال
	وزن	طول				وزن	قطر		
	٤٣٦,٧٦	٣٦٠,٩٦	٨	١٢	٣,٧٦	١,٢١٠	١٤	رئيس	عمود ع
	١١١,٤٨	٢٨٢,٢٤	٨	١٨	١,٩٦	٠,٣٩٥	٨	كانة خ	
	٤٣,٢٢	١٠٩,٤٤	٨	١٨	٠,٧٦	٠,٣٩٥	٨	كانة د	

٦-٤ تركيب أعمال الحداقة للأعمدة :

- ١ يتم تربيط الأسياخ في أشواير الأعمدة
- ٢ يتم تسقيط كانات العمود من أعلى و نبدأ بربط الكانة السفلية الأولى على ارتفاع من ١٥:٢٠ سم من ظهر الخرسانة
- ٣ يتم ربط الكانة العلوية قبل منسوب صب الأعمدة (الشرب)
- ٤ يتم ربط باقي الكانات بالتقسيط طبقاً للرسومات بالتعليم بالطباسير (التجنيط) مع ملاحظة أنه يجب تربيط الكانة في كلأسياخ الأعمدة
- ٥ يجب وضع كانة بعيون كل ١ م في العمود بالإضافة إلى واحدة على ارتفاع أعلى من منسوب الصب ب ٢٠ سم للمحافظة على مسافات الأشaber للعمود الذي يليه
- ٦ يجب تركيب البسكويت على أجناب العمود للمحافظة على غطاء الخرسانة

٦ - ٥ - التمارين

من جدول التسلیح السابق للعمود ع ٥ للدور الأول ص ٩٩

فإذا كان

$$\text{ارتفاع الدور الأول} = ٣,٦٠ \text{ م} \quad \text{عدد النماذج للأعمدة} = ٨$$

$$\text{سمك البلاطة} = ١٥ \text{ سم} \quad \text{الكائنات} = \frac{٦}{٨} \text{ م}$$

والمسافة بين الكائنات ٢٠ سم

فالمطلوب الآتي :

أولاً - تحديد طول أشایر العمود للدور الذي يليه

ب- تحديد إجمالي طول السيخ للعمود ع ٥ بالدور الأول

ج- تحديد طول الكانة للعمود ع ٥ للدور الأول

د- ما عدد الكائنات المطلوبة للعمود الواحد ؟

ثانياً: من خلال جدول تفرييد الحديد حدد كمية الحديد اللازم لـ كل من الكائنات وحديد


التسلیح لـ عدد ٨ نماذج

ثالثاً: في داخل ورشة الكلية المطلوب تجهيز وتجميع نموذج العمود ع ٥ للدور الأول بحيث يكون

جاهزاً للتقسيط في الشدة الخشبية له طبقاً للمعطيات المبينة أعلاه

٧- أعمال الحداقة للبلاطات :

حديد البلاطات يكسح في ١/٥ البحر ويمتد إلى ربع البحر المجاور له والمثال المبين بالرسم بلاطه مساحتها 4×6 م بسمك ١٢ سم وحديد الفرش $8/12$ م وحديد الغطاء $6/12$ م والمطلوب حساب كميات الحديد للبلاطة :



تفرييد حديد فرش البلاطة

شكل رقم (٧٩) أعمال الحديد للبلاطات

٧-١- حديد الفرش للبلاطه :

$$1 - طول السيخ العدل = عرض البلاطة + (٢ \times عرض الكمرة)$$


$$= 400 + (20 \times 2) = 440 \text{ سم}$$

$$\text{عدد الأسياخ العدل} = (2/1 \times \text{عدد الأسياخ / م} \times \text{عرض الباكيه}) + 1$$

$$= (2/1 \times 4,00 \times 8) + 1 = 17 \text{ سيخ}$$

-٢ - طول السيخ للدوران:

طول السيخ = [طول بحر الدوران] + [طول الجريدة] + [٥/١ البحر لـ ١ - (س/٢٠٢)] + [ربع البحر المجاور لـ ٢] + [ربع البحر المجاور لـ ٣]



$$\text{أ- طول بحر الدوران} = ٢,٣١ \text{ م}$$

$$\text{ب- طول الجريدة (الكستلة)} = [(\text{سمك البلاطة} - \text{ سمك الغطاء}) \times ٧] = [٢ \times ٢٦] = ٥٣ \text{ سم}$$

$$\text{ج- } ٥/٢ \text{ بحر الدوران} = ٢ \times ٢/٩ - ٤٠٠ \times ٥/٢ = ١,٥١ \text{ م}$$

$$\text{د- طول الجناح أ} = ٥٠٠ \times ٤/١ = ١,٢٥ \text{ م}$$

$$\text{هـ- طول الجناح ب} = ٣٥٠ \times ٤/١ = ٠,٨٧٥ \text{ م}$$

$$\therefore \text{طول السيخ للدوران} = \text{أ} + \text{ب} + \text{ج} + \text{د} + \text{هـ}$$

$$= ٦,٤٠٥ \text{ م}$$

$$\text{و- عدد أسياخ الدوران} = ٢/١ \times \text{عرض الباكيـة} \times \text{عدد الأسيـاخ / م}$$

$$= ١٦ \text{ سيخ}$$

-٣ - حديد الغطاء:

طول السيخ

$$= \text{طول البلاطة} + \text{عرض الكمرة} \times ٢$$

$$= ٦٠٠ + ٢ \times ٢٠ = ٦٤٠ \text{ سم}$$

$$\text{عدد أسياخ الغطاء} = ٢/١ \times \text{طول الباكيـة} + \text{عدد أسيـاخ / م}$$

$$= ١٩ \text{ أسيـاخ}$$

-٤- جداول الحديد للبلاطات:

شكل الشيخ	إجمالي		عدد الوحدات	عدد الأسياخ	طول الشيخ م	حديد		نوع	بيان الأعمال
	وزن	طول				الوزن كجم/م	قطر		
	١٩٩,٢٦	٢٢٤,٤	٣	١٧	٤,٤٠	٠,٨٨٨	١٢	فرش عدل	تغريد حديد البلاطة
	٢٦٤,٤٨	٢٩٧,٨٤	٣	١٦	٦,٢٠٥	٠,٨٨٨	١٢	فرش دوران	
	٣٢٣,٩٤	٣٦٤,٨	٣	١٩	٦,٤٠	٠,٨٨٨	١٢	غطاء	

-٥- تركيب الحداقة للبلاطات:

بعد تركيب حديد الكمرات يتم تركيب حديد البلاطات حسب الآتي

- ١- يتم رص ٢/١ حديد الفرش بحيث نضع سيخاً ونترك سيخاً
- ٢- يرص ٥/٢ حديد الغطاء ٥/١ من كل ناحية
- ٣- يرص ٢/١ حديد الفرش المتبقى
- ٤- يرص ٥/٣ الغطاء المتبقى


بهذه الطريقة يكون حديد الفرش والغطاء مربوطين معاً بطريقة العاشق والمعشوق ويتم تكريب حديد الفرش والغطاء قبل الصب وأثناءه مباشرة

-٦- أعمال الحداقة المسلحة للسلام:

-٦-١- تسليح البلاطة : حديد الفرش والغطاء يحسب مثل حديد البلاطات

-٦-٢- كأنات الدرج (٥ \square ٦ مم/م)

$$\text{طول الكانة} = (\text{القائمة} - ٢,٥) + (\text{النائمة} - ٢,٥)$$



$$ق = ١٥ \text{ سم}$$

$$ن = ٣٠ \text{ سم}$$


شكل رقم (٨٠) يبين تفصيل درجة سلم

$$- ٣ - طول سيخ الكانة = ٨٠ سم = ٢ \times (٢٧,٥ + ١٢,٥) = ٢ \times (٢,٥ - ٣٠) + (٢,٥ - ١٥) =$$

$$- ٤ - عدد الكانات في الدرج = عدد أسياخ الكانات في الدرجة الواحدة \times عدد الدرج بالسلم
= ٨٣ كانة = ١١ درجات \times ٥ سيخ / م \times ١,٥ (عرض القلبة)$$

$$- ٥ - عدد أسياخ الدرج = ١١ سيخ = عدد الدرج$$


$$- ٦ - طول سيخ الدرج = (طول الدرجة + عرض كمرة الفخذ + عرض الكوبستة) - ٥ مم
= (١٥٠ + ٢٠ + ١٠) - ٥ = ١٧٥ سم$$



شكل رقم (٨١) يبين تسليح القلبة والصدفة الوسطى

٩- **الحوائط الساندة:**

أعمال الحديد للحوائط الساندة كما يبينها شكل رقم (٨٢) وطبقاً لجدول التسليح المبين :



قطع في الحائط السائد

تفرييد الحديد للحائط السائد

السمى	التسليح	ملحوظات
١	الحديد الرئيس في اتجاه الشد ١٦ ٠ ٨ / م	
٢	الحديد الثانوي في اتجاه الضغط ١٤ ٠ ٨ / م	
٣	براندات الحائط في الشد ١٤ ٠ ٦ / م	
٤	براندات الحائط في الضغط ١٤ ٠ ٦ / م	
٥	الحديد الرئيس للقاعدة (العلوية) ١٤ ٠ ٧ / م	
٦	الحديد الثانوي للقاعدة (السفلية) ١٤ ٠ ٧ / م	
٧	براندات القاعدة في الشد ١٤ ٠ ٦ / م	
٨	براندات القاعدة في الضغط ١٤ ٠ ٦ / م	

شكل رقم (٨٢) جدول يبين تسليح الحائط السائد للشكل السابق

٩- ٢ حسابات الحديد بالحائط السائد :

الشكل المبين سابقا (٨٢) لحائط سائد طبقا للأبعاد المبينة بالرسم والتسليج كما هو موضح بالجدول السابق ، والمطلوب حساب كميات الحديد للحائط السائد بطول ٣٠٠ م وبالارتفاع المبين بالرسم ٤٠٠ م

١- طول الحديد الرئيس للحائط في اتجاه الشد = ارتفاع الحائط + طول إشارة السيخ

$$\text{أ- ارتفاع الحائط} = ٤٠٠ \text{ م}$$

$$\text{عدد الأسياخ} = \text{طول الحائط} \times \text{العدد}/\text{م} = ١ + ٨ \times ٣ = ٢٥ \text{ م} \quad \text{شيخ } ١٦٠ \text{ مم}$$

ب- طول إشارة السيخ

= ارتفاع الإشارة (٤٠ قطر السيخ) + (سمك القاعدة - الغطاء) + طول

التماسك في الشد (٤٠ قطر السيخ)

$$= (٤٠ \times ٤٠) + (٥ - ٥٠) + (١,٦ \times ٤٠) = ٦٤ + ٤٥ + ١,٦ \times ٤٠ = ١٧٣ \text{ مم} = ١,٧٣ \text{ سم}$$

$$\text{ج- عدد الأسياخ} = \text{طول الحائط} \times \text{العدد}/\text{م} = ١ + ٨ \times ٣ = ٢٥ \text{ م} \quad \text{شيخ } ١٦٠ \text{ مم}$$

٢- طول الحديد الثاني للحائط في اتجاه الضغط :

مثل الحديد الرئيس مع اختلاف القطر

= طول السيخ = ٤٠٠ م ، عدد الأسياخ ١٤٠ ٢٥ مم لكل من الحائط والإشارة

٣- طول براندات الحائط في الشد :

$$\text{طول السيخ} = \text{طول الحائط} = ٣٠٠ \text{ م}$$

$$\text{عدد الأسياخ} = \text{العدد}/\text{م} \times \text{ارتفاع الحائط} = ١ + ٤ \times ٦ = ٢٥ \text{ م} \quad \text{شيخ } ١٤٠ \text{ مم}$$

٤- طول براندات الحائط في الضغط :

$$\text{طول السيخ} = \text{طول الحائط} = ٣٠٠ \text{ م}$$

$$\text{عدد الأسياخ} = \text{العدد}/\text{م} \times \text{ارتفاع الحائط} = ١ + ٤ \times ٦ = ٢٥ \text{ م} \quad \text{شيخ } ١٤٠ \text{ مم}$$

٥- طول سيخ الحديد الرئيس للقاعدة :

على فرض أن الغطاء الخرساني لحديد القاعدة = ٥ سم وأن طول الحديد الرئيس مثل الثانوي مع اختلاف القطر إلى ١٤٠ مم

$$\text{عرض القاعدة} + \text{سمك القاعدة} - \text{سمك الغطاء الخرساني من جميع الجهات} =$$

$$= ٣٠٠ \text{ سم} + (٢ \times ٥٠ \text{ سم}) - (٦ \times ٥ \text{ سم}) = ٣٧٠ \text{ سم} = ٢٥ \text{ م} - ٧٥ + ٣٠٠ = ٣٧٠ \text{ سم}$$

$$\text{عدد الأسياخ} = \text{طول الحائط} \times \text{العدد/م} = ١ + ٧ \times ٣ = ٢٢ \text{ سيخ } ١٦٠ \text{ مم}$$

٦- الحديد الثانوي للقاعدة :

$$\text{عرض القاعدة} + ٢ \times \text{سمك القاعدة} - \text{سمك الغطاء الخرساني من جميع الجهات} =$$

$$= ٣٠٠ \text{ سم} + (٢ \times ٥٠ \text{ سم}) - (٦ \times ٥ \text{ سم}) = ٣٧٠ \text{ سم} = ٣٠ \text{ م} - ١٠٠ + ٣٠٠ = ٣٧٠ \text{ سم}$$

$$\text{عدد الأسياخ} = \text{طول الحائط} \times \text{العدد/م} = ١ + ٧ \times ٣ = ٢٢ \text{ سيخ } ١٤٠ \text{ مم}$$

٧- براندات القاعدة في الشد

$$\text{طول السيخ} = \text{طول الحائط} = ٣٠٠ \text{ م}$$

$$\text{عدد الأسياخ} = \text{عرض القاعدة} \times \text{العدد/م} = ١ + ٦ \times ٣ = ١٩ \text{ سيخ } ١٤٠ \text{ مم}$$

٨- براندات القاعدة في الضغط :

$$\text{طول السيخ} = \text{طول الحائط} = ٣٠٠ \text{ م}$$

$$\text{عدد الأسياخ} = \text{عرض القاعدة} \times \text{العدد/م} = ١ + ٦ \times ٣ = ١٩ \text{ سيخ } ١٤٠ \text{ مم}$$

والجدول التالي ص ١٠٨ يبين حسابات الحديد لمكونات الحائط الساند التي تم بيانها سابقا

جدول حسابات الحديد للحائط الساند :






الوزن الكلي (كجم)	الوزن / م ط (كجم)	العدد	طول السيخ	القطر Ø (مم)	المسمى	م
١٥٨,٠٠	١,٥٨	٢٥	٤,٠٠	١٦	أ- حديد الحائط في الشد	١
٦٨,٣٣٥	١,٥٨	٢٥	١,٧٣	١٦	ب- أشایر الحائط في الشد	
١٢١,٠٠	١,٢١	٢٥	٤,٠٠	١٤	أ- حديد الحائط في الضغط	٢
٥٢,٣٣٢	١,٢١	٢٥	١,٧٣	١٤	ب- أشایر الحائط في الضغط	
٩٠,٧٥٠	١,٢١	٢٥	٣,٠٠	١٤	البراندات للحائط في الشد	٣
٩٠,٧٥٠	١,٢١	٢٥	٣,٠٠	١٤	البراندات للحائط في الضغط	٤
١٢٨,٦١٢	١,٥٨	٢٢	٣,٧٠	١٦	الحديد الرئيس للقاعدة	٥
٩٨,٤٩٤	١,٢١	٢٢	٣,٧٠	١٤	الحديد الثانوي للقاعدة	٦
٦٨,٩٧٠	١,٢١	١٩	٣,٠٠	١٤	براندات القاعدة في الشد	٧
٦٨,٩٧٠	١,٢١	١٩	٣٠٠	١٤	براندات القاعدة في الضغط	٨
٩٤٦,٢١٣	إجمالي وزن الحديد بالحائط الساند					
٣١٥,٤٠٤	إجمالي وزن الحديد بالحائط الساند / المتر الطولي = $٣ \div ٩٤٦,٢١٣$					

١٠- الكائنات :

يبين الجدول التالي أنواع الكائنات المستخدمة في أعمال الحداقة وشكل كل منها طبقاً لطبيعة

الاستخدام

أنواع الكائنات المستخدمة في أعمال الحداقة:

اسم الكانة	الاستخدام	شكل الكانة
الكانة المربعة	وتستخدم في قطاعات الكمرات والميدات والأعمدة وتكون ذات أضلاع متساوية	
الكانة المستطيلة	وتستخدم في قطاعات الكمرات والميدات والأعمدة وتكون على شكل مستطيل	
الكانة بعيون	تستخدم في الأعمدة فقط كل ١م تقريباً من ارتفاع العمود للمحافظة على شكل وتوزيع الأسياخ في مقطع العمود	
الكانة الحجاب (نجمة)	تستخدم في الأعمدة المربعة فقط وتعمل لتحتوي على عدد ٨ سيخ لتسليح العمود (يمكن عملها كأنتين بداخل بعض)	
الكانة الأوتوماتيك	وتستخدم في الأعمدة ذات المقطع الكبير المستطيل وتكون إما ذات ثلاثة بيوت أو أربعة على حسب عدد الأسياخ في العمود	
كانة حبابة	وتستخدم في الأعمدة المستطيلة والحوائط المساحة	
كانة تتش	وتستخدم في الكمرات ذات الأعمق الكبيرة (أكبر من ٧٠ سم) للمحافظة على شكل أسياخ التسليح السفلية للكرة (تقسيط الحديد) ويستعارض بها عن تربيط الحديد السفلي الساقط والدوران في الكمرات	
كانة زاوية	وتستخدم في الأعمدة التي على شكل زاوية قائمة	
كانة دائيرية بعيون	وتستخدم في الأعمدة الدائرية ويمكن أن تكون كانة بعيون	
كانة مثلثة	وتستخدم في درج السلالم	

- ١٠ - معاملات الأمان لأعمال الحداده المسلحه :**
- أ- يجب تشوين الحديد بالموقع مصنفا حسب القطر والنوع
 - ب- يراعى تخزين الحديد بعيدا عن التأثير بعوامل الرطوبة لتفادي حدوث الصدأ به حيث أن حدوث الصدأ بالحديد يغير من قطر الحديد ومواصفاته
 - ت- يراعى أن يكون مكان تشوين الحديد وتقطيعه خاليا من الأخشاب والمعوقات لسهولة الحركة ويراعى أن يكون مكان التشوين بعيداً عن مكان الأترية والمخلفات
 - ث- يراعى عند توضيب الحديد وتقطيعه رص الحديد في رصات محدودة العدد والنوع حتى تسهل عملية التركيب بعد ذلك
 - ج- يراعى عدم إلقاء الحديد الخاص بالكمارات والبلاطات فوق الشدات الخشبية من أعلى حتى لا يؤثر ذلك على سلامه الشدة ومناسبيها
 - ح- يجب توافر عدد من الحدادين في أماكن صب الخرسانة المسلحة طول فترة الصب لإصلاح ما يتلف أثناء عملية الصب
 - خ- يراعى عدم استخدام نوعين من الحديد صلب عالي المقاومة ، وأملس طري
 - د- يراعى عند رفع الحديد إلى الأدوار العليا بعد توضيبه بالونش أو البكرة عدم وجود أشخاص أسفلها

١١ - معدلات الأداء لأعمال الحداده :

نوع العمل	فريق العمل	معدل الأداء(الإنتاجية)
القواعد المسلحة	حداد + عامل	توضيب وتركيب من ٣٠٠ كجم/يوم
الأعمدة، والكمارات، والميدات	حداد + عامل	توضيب وتركيب من ٢٠٠ كجم/يوم
البلاطات والأسقف	حداد + عامل	توضيب وتركيب من ٢٠٠ كجم/يوم
الحوائط المسلحة	حداد + عامل	توضيب وتركيب من ٣٠٠ كجم/يوم
السلالم	حداد + عامل	توضيب وتركيب من ١٠٠ كجم/يوم