

(١) أعمال الحفر

أولاً : الحفر اليدوي :

الميل الآمن للحفر

الميل الآمن (أفقي : رأسى)	نوع التربة
١ : ٠	صخور متماسكة
١ : ٠,٥	زلط مدموك ومتدرج
١ : ١	طين رطب
١ : ١,٢٥	زلط مستدير
١ : ١,٥	رمل جاف
١ : ١,٢٥	أرض طينية جافة
١ : ٢	زلط ورمل مخلوط
١ : ٢,٥	رمل مبلل
١ : ٣,٥	طين مبلل

وزن المتر المكعب من أنواع التربة المختلفة ومعامل الإنفاش

نوع التربة	وزن المتر المكعب	معامل الإنفاش
طينية جافة	١٦٠٠	٠,١٢
طينية مبتلة	١٩٠٠	٠,٢٤
رملية جافة	٢٠٠٠	٠,١٢
رملية مبتلة	٢٢٥٠	٠,١١
زلطية جافة	١٩٠٠	٠,١٢
زلطية مبتلة	٢٠٠٠	٠,١١
طمى	١٦٠٠	٠,٢٠
طمى متamasك	٢٠٠٠	٠,١٠
طفلية	١٧٠٠	٠,٢٠
صخور متكسرة	٢٤٠٠—١٢٠٠	٠,٣٥

أصول القياس :

يقاس الحفر هندسياً :

** يقاس الحفر بالمتر المكعب في الأرض الجافه لعمق ٢متر.

** تحسب علاوه لكل متر من العمق .

** تحسب علاوه لكل متر مكعب أسفل منسوب المياه .

** تحسب علاوه لكل متر مكعب داخل الشدات الخشبية .

** تحسب علاوه للأرض الطفلية المتحجره .

** تحسب علاوه للعمل في تكسير الصخور .

معدلات أعمال الحفر اليدوى

قواعد منفصلة - المقاس الهندسى

أرض صخريه	أرض متماسكه يستخدم فيها الحجاري	أرض عاديه	عمق الحفر من الي
٠,٧٥	٢,٥	٣	١,٥ صفر
٠,٦٥	٢,١	٢,٦٥	٢ ١,٥
٠,٥٥	١,٦٥	٢,٢٥	٣ ٢
٠,٤٥	١,٢٥	١,٢٥	٤ ٣
٠,٣٥	١	١,٥	٥ ٤
٠,٣٠	٠,٧٥	١,٢٥	٦ ٥
٠,٢٥	٠,٦٥	١	٧ ٦
٠,٢٥	٠,٥٠	٠,٧٥	٨ ٧

معدلات الحفر اليدوية في ترانشات المواسير

ملاحظات	المعدلات م / ٣م / وردية			نوع العمل	العدد		العمق (متر)
	أرض شديدة التماس	أرض متمسكة	أرض عادية		فواص	شايل	
مسافة التثوين ١٠ = متر	٤	٥	٦	بدون شدة	١	١	١,٥ صفر -
	٥	٦	٨	بدون شدة	٢	١	٢ - ١,٥
	٤,٥	٥,٥	٧,٥	بدون شدة	٢	١	٣ - ٢
	٤	٦	٨	داخل الشدة	٣	١	٤ - ٣
	٦	٢	٨	داخل الشدة	٤	١	٥ - ٤
	٣	٤,٥	٦	داخل الشدة	٤	١	٦ - ٥
	٢,٥	٣,٥	٥	داخل الشدة	٤	١	٧ - ٦
	٢	٢,٥	٤	داخل الشدة	٤	١	٨ - ٧

ملاحظات :

١ - في حالة العمل أسفل منسوب مياه الرشح ، ينخفض المعدل بمقدار ٢٠٪ .

(٣) أعمال الردم

معدلات العملة :

- يقوم العامل بردم ٨ م^٣ ردم أتربه يدويا / الورديه من ناتج الحفر المجاور.
ردم ٦ م^٣ أتربه / الورديه من ناتج الحفر علي بعد ١٠ متر.

أصول القياس :

** يقاس الردم بالметр المكعب مع تحديد إذا ما كان الردم مورد من خارج الموقع أم من داخل الموقع ، وتحديد هل يتم الردم علي طبقات مع الرش والدك وعمل إختبارات **الدمك اللازم**


(٣) أعمال نقل الأتربة

أختيار المعده المناسبه للعمل :

يتم اختيار سياره نقل الأتربه طبقاً للمباديء التالية :

- ١ - مكعب السياره = (٣-١٠) مرات مكعب قادوس آله التحميل (لودر - حفار ٠٠٠).
- ٢ - هل الطريق ممهده أو طرق ترابيه تحتاج الي سيارات مزوده بالغزل.
- ٣ - نوعيه التربه الجاري تحميلاها ، هل هي أحجار أو أتربه ناعمه . في حاله تحميم نواتج تفجير أو صخور ، فيلزمها دنابر المحاجر ، أما التربه الناعمه فيناسبها القلاب العادي .
- ٤ - طريقه قلب الأتربه : هل تشون الأتربه بجوار السياره (قلاب جانبي) أم خلفها ، (قلاب خلفي) .

المسافات المناسبه لمعدات نقل الأتربه :

	٨٠ متر	١ - البلدوزر علي كاتينه
	٨٠-١٠ متر	٢ - لودر علي كاتينه
	٢٠٠ - ١٠ متر	٣ - لودر علي كاوتش
	٣٠٠ - ١٠٠ متر	٤ - قصابيه مجرورة
	١٠٠٠-١٠٠ متر	٥ - قصابيه ذاتيه التحميل
	٣٠٠ - ٢٠٠ متر	٦ - قصابيه بموتورين
	١٠٠٠-٨٠٠ متر	٧ - سيارات قلاب
	٥٠٠-١٠٠٠ متر	٨ - سير ناقل
	٢٠٠٠-٥٠٠٠ متر	٩ - عربات ديكتوفيل

أصول القياس :

يقياس نقل الأتربه هندسياً من واقع الرسومات ، مع تحديد مكان المقلب بدون حساب معامل الأنفاس.

(٤) الخرسانه العاديه

معدلات العماله :

لخلط وصب الخرسانه :

الخلط بالطريقه اليدويه - باستخدام المحراث :

لصب السقف الأول - مسافه ٢٠-١٥ متر :

٨ نفر قروان يكفي لصب ٣٠ متر مكعب خرسانه .

يضاف اليهم :

٢ حرات + ٣ كراك + ٣ حبال + ١ فورمجي + ١ للأسمنت + ١ للمياه + ٦ أفراد للناشف

(الزلط والرمل) .

يزاد عدد القروان ٢٠٪ عن التقدير السابق لكل سقف ارتفاع .

الخلط الميكانيكي :

الخلاطات العاديه :

لصب السقف الأول - مسافه ٢٠-١٥ متر :

٨ نفر قروان يكفي لصب ٣٠ متر مكعب خرسانه .

يضاف اليهم :

١ ميكانيكي تشغيل الخلطة + ٣ كراك + ١ فورمجي + ١ لعمل السقايب والطرق + ١

للأسمنت + ٦ أفراد للناشف .

يزاد عدد القروان ٢٠٪ لكل سقف ارتفاع .

الخلاطات المزوده بونش رافع للخلطه الخرسانيه :

لصب السقف الأول - مسافه ١٥-٢٠ متر ، (مكعب الخرسانه = ٣٠م^٣) :

٣ نفر لدفع عربه الخرسانه علي السقف + ١ لعمل الطريق والسقايب ورش السقف .

يضاف اليهم :

١ ميكانيكي + ١ فورمجي + ١ للأسمنت + ٦ أفراد للناشف .
للسقف التاليه ، يقل مكعب الخرسانه بمقدار ٥٪ عن كل دور ارتفاع بعد الدور الأول . كما
يقل عمال الناشف بنفس النسبة .

ملاحظه :

هذه المعدلات تصلح للخرسانات المسلحة - الباب الخامس .

أصول القياس :

تقاس الخرسانه العاديه هندسيا:

** بالметр المكعب للخرسانات سماكة ٢٠ سم فأكبر / نوع / خلطه / دور .

** بالметр السطح للخرسانات بسمك أقل من ٢٠ سم / نوع / خلطه / دور .

(٥) الخرسانه المسلحة

مواصفات الشدات

- ١ - أن تكون الشده قوية ومتينة لتحمل أوزان الخرسانه والأوزان الحيه بدون حركه أو ترخيم.
- ٢ - أن تكون ألواح التطبيق متلاصقه وغير منفده للباني الأسمنت.
- ٣ . يراعي تحديب بطنيات الكمارات التي يكون بعمرها ٨ متر فاكيبر ، بمقدار ٣٠٠/١ من طول البحر . وفي الكوابيل التي تزيد عن ٢ متر ، يكون التحديب ١٥٠/١ من طول البحر
- ٤ . رش الشده الخشبيه بالمياه لغلق الفراغات بين ألواح التطبيق ولأزالة الغبار عن الشده
- ٥ . في الأنشاءات العاليه ، يفضل توصيل القوانيم من العروق بحيث يرتكز أول العرق الثاني على نهاية العرق الأول (المخ علي المخ) ، مع عمل وصله من عرق قصير لثبيت العرقين وربطهما بالقمعط .

معدلات العماله :

أولاً : أعمال النجاره :

<u>البيان</u>	<u>العدد</u>	<u>المقطوعيه / الورديه</u>
الحوائط المسلحة	نجار + خشب	٢م ٢٠
البلاطات	نجار + خشب	٢م ١٨ - ١٥
الكمارات	نجار + خشب	٢م ١٠
الأعمده	نجار + خشب	٢م ١٥ - ١٠
القواعد المسلحة	نجار + خشب	٢م ١٥-١٠

ملاحظات:

- ١ - يحتاج ١ متر مكعب من الخرسانه المسلحة في المبني السكني الي :
- $$1\text{ م}^3 \text{ موسكي} + 1\text{ م}^3 \text{ لاتيزانه} + 4\text{ م}^5 \text{ عروق} + 40\text{ قمطه} + 2\text{ كجم مسمار} .$$
- . % = ١٥
- ٢ - هالك اللاتيزانه
- . % = ٢,٥
- ٣ - هالك العروق
- . % = ١٠
- ٤ - هالك التطريح (الموسكي)
- . % = ٣
- ٥ - هالك القمط
- . % = ٥٠
- ٦ - هالك المسمار
- . % = ٤
- ٧ - هالك البوتي

ثانياً: الحداده المسلحة:

في أعمال الأسكان والمباني:

- ** لتشغيل ١ طن حديد - للدور الأرضي تلزم العماله التاليه :
- ١ حداد (توضيب - تقطيع - تشكيلا).
- ٢ حداد للتركيب .
- ٢ مساعد حداد (نقل وتربيط) .
- ١ كومانده حدادين لأداره العمل .

ملاحظات:

- ١ - با لنسبة لتشغيل ١ طن حديد للأدوار العليا ، يزاد عدد الحدادين ١٥٪ لكل دور .
- ٢ - هالك الحديد = ٪٧٢ بالوزن (كراسي - أرففه - وصلات - فروق أوزان - فضلات)

أعمال الحداده الثقيلة: مصانع - محطات قوي ٠٠٠ ارتفاع حتى ١٢ متر:

** لتشغيل ١ طن حديد ، يلزم العماله الآتيه :

٢ حداد تقطيع وتشكيل .

٣ حداد تركيب .

٤ مساعد حداد للنقل والتربیط .

٥ كوماندہ حدادین لأداره العمل .

** فرد وتقطيع وأستعمال ١ طن حديد ، يلزم العمالة التالية :

١١ حداد + ١ مساعد حداد .

** يحتاج ١ طن حديد الي : ٢-٥ كجم سلك رباط (قواعد - سفلات - أعمده - كمرات) .

١٠ - ٢ كجم سلك رباط (بلاطات - حوائط - دراوي) .

أشتراطات حديد التسليح :

١ - البلاطات :

** لا تقل نسبة حديد التسليح الرئيسي عن ٢٥ % من مساحة قطاع البلاطة .

** لا يقل عدد الأسياخ عن ٥ / م للفرش والغطاء .

طول الوصلات :

٤ مره القطر للحديد ٣٧ المعرض للشد .

٥ مره القطر للحديد ٥٢ المعرض للشد .

٢٥ مره القطر للحديد المعرض للضغط .

** أكبر مسافة بين أسياخ التسليح الرئيسي = ٢ × سمك البلاطة الخرسانية ولا يزيد عن ٢٠

سم .

** التسلیح الثانوی لا يقل عن ٤/١ التسلیح الرئیسي ولا يقل عن ٥ أسياخ / متر .

٢ - الکھوات :

** لا تقل المسافه بين الأسياخ عن قطر السیخ وذلك للصفوف الأفقیه والرأسيه .

** لا يقل عدد الكانات عن ٥ کانات / متر .

** مساحه مقطع الأسياخ السفلیه المرتكزه علی العامود = ٣/١ مساحه مقطع التسلیح الموجب الموجود في منتصف بحر الکمره .

٣ - الأعمده :

** أن يكون هناك سیخ في كل رکن من أركان العمود .

** ألا تزيد المسافه بين الأسياخ الطولیه في العامود عن ٣٠ سم .

** أقل عدد من الكانات في العامود = ٥ کانات ، أدنی قطر للكانات = ٦ مم ، تستمر کانات العامود داخل الکمرات .

سمک الغطاء الخرساني :

البلاطات

. = ٢ سم .

الکمرات والأعمده

. = ٢,٥ سم .

خرسانه غير محميہ ومواجهه للردم

. = ٤ سم .

خرسانه معروضه لعوامل کیماویه

. = ٥ سم .

خرسانه معروضه للتربه ومصبوب عليها مباشره (أساسات - خوازيق) . = ٧ سم .

تأكيد وضبط الجوده لحدید التسلیح :

تخضع أسياخ صلب التسلیح للمواصفات القياسیه المصريه م.ق. ١٩٦٢/٢٦٢ . يتم اختبار الأسياخ قبل استخدامها بمعدل اختبار واحد كل ١٠٠ طن من الرساله الواحده والوارده

من مصدر واحد . كما يراعي اختبار عينتين على الأقل من كل قطر وبواقع اختبار لكل طن (اختبار الشد والثني على البارد) أو طبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري . تكون أسياخ الصلب المستعملة في تسلیح الخرسانه من النوع الطري أو الصلب عالي المقاومه . تكون اختبارات الشد كالتالي :

الاختبارات المقروءة على حديد التسليح

نوع الاختبار	صلب طري عادي	صلب عالي المقاومة	صلب معالج علي البارد
أجهاد الخضوع لا يقل عن :	٢٣ كجم / مم	٣٦ كجم / مم	٤٠ كجم / مم
قوه الشد لا تقل عن :	٣٥ كجم / مم	٥٢ كجم / مم	٥٠ كجم / مم
النسبة المئوية للأسططاله :	%٢٠	%١٨	%١٠

معلومات عامه :

* م ۳ زلٹ = ۵۵-۵۰ غلق .

* مل ٣ = ٥٥-٥٠ غلق .

* $0.8 \text{ م}^3 \text{ زلط} + 4 \cdot 0.3 \text{ م}^3 \text{ رمل} + 300 \text{ كجم} \text{ أسمنت}$ يعطي $1,3-1,2 \text{ م}^3$ خرسانة.

* م ۳ زلط + م ۵ رمل + م ۳۵۰ کجم آسمنت یعطی ۱,۳ - ۱,۴ م ۳ خرسانه.

* ١٣ لاتيـانـه تـطـقـه ٣٥-٢٥ مـم مـسـطـحـه السـقـفـ .

تطبيقات ٣,٥ كم - ٢,٥ كم وقواعد مسلحة.

* يلزم ٢-١,٥ عرق / م من شده السقف لأعمال التعريق والتخسيب والتقويه .

*** زمان فك الشدات بالأيام (الأسمنت البو تلاني العادي) :

* للكمات ٢١، هي طول بحر الكمره).

* للكواين، ١٣، (١)، هي طول الكايني.

- * زمن فك الشدات بالأيام للأسمنت سريع الشك = ٢ أيام .
- * زمن فك جوانب الأعمده والكمرات ٢ يوم .

*** يفضل تركيب متأليت خشبيه في نواصي الكمرات والأعمده حتى لا تتكسر السوك .

*** المعالجه بالمياه (صباحاً ومساء) مده ١٤ يوم تضاعف مقاومه الخرسانه .

*** يراعي عدم استخدام نوعين من حديد التسلیح في القطاع الواحد .

*** يراعي عدم استخدام نوعين من الأسمنت في الصبه الواحده .

*** لجميع الأعمال الخرسانيه المنفذه أسفل منسوب مياه الرشح التي تحتوي علي ثالث أكسيد الكبريت أكبر من ٣٠٠ ملجم / لتر ، يستخدم الأسمنت المقاوم للكبريتات مع زياده نسبة في الخلطه .

*** جميع أعمال الصرف الصحي يستخدم الأسمنت المقاوم للكبريتات Sea Water Cement .

أصول القياس :

تقاس الخرسانه المسلحه هندسياً :

** بالمتر المكعب للخرسانه سمل ٢٠ سم فأكبير لكل نوع من الخرسانه / نسبة حديد تسلیح / دور .

** بالметр المسطح لسمك ٢٠ سم فأقل لكل نوع من الخرسانه / نسبة حديد تسلیح / دور / سمل علي حده .

(٦) المباني بالطوب

معدلات العماله للمباني الطوب

الإنتاج اليومي	مهن أخرى	خشاب سقايل	عجان	دباش	بناء	الوحد ه	البند
٢٣٣ أو ٢٢٠	-	٤/١	١	١	١	٣-٢م	مباني عاديه
٢٣٣ أو ٢٨	-	١٦/١	٢/١	٤/١	١	٢م-٣م	مباني علي السيخ

ملاحظه:

١ - يضاف $\frac{3}{2}$ دباش + $\frac{3}{1}$ موان للفرقه السابقه لكل ٣ متر ارتفاع .

٢ - مونه اللصق :

للمباني العادي : ٣٠٠ كجم أسمنت عادي أو كرنك أوحديدي / متر مكعب رمل ناعم مهزوز
 الطوب الزجاجي : ٣٥٠ كجم أسمنت أبيض + ٤/١ م ٣ جير مطفي / متر مكعب رمل نظيف
 طوب البازلت : يستخدم في أرضيات الكباري - ٣٠٠ كجم أسمنت + بيتومين / متر مكعب
 رمل .

أعمال الصرف الصحي : الكسوه بالطوب الأزرق : ٤٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات / متر
 مكعب رمل ناعم ومزوز .

أصول القياس:

** نقاس هندسيا لكل نوع طوب علي حده ، ولكل دور علي حده مع فصل قياس المباني
 تحت الطبقه العازله وقياس المباني فوق منسوبها .

- ** تفاص بالمتر المكعب للمبني سمك طوبه فأكثر أو ٢٣ سم فأكثر .
- ** تفاص بالمتر المسطح للمبني سمك أقل من طوبه مع ذكر السمك والنوع .
- ** تخصم جميع الفتحات وكذلك الأعمده والكمارات والأكتاف المسلحة والأعتاب
- ** فتحات العقود الدائريه يخصم نصفها فقط ما لم ينص علي غير ذلك في العقد .
- ** تضاف جميع الأكتاف والبروزات .

معدلات الطوب والمونه ونسبة الهايلك

نوع الطوب		مقاييس الطوب		عدد الطوب اللازم		مكعب المونة		نسبة الماء في المونه		الطوب المونه		نسبة الماء في المونه	
أحمر نصف سفراه أو مسغار		أو أكثر		طوبه طوبه		٤/١		٢/١		٣٠		٦٠	
٤		٥٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
مسغار		٥٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٤		٥٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
أحمر قطع المسالك		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠		٣٠	
٦٠		٦٠											

(٧) أعمال المباني بالحجر

معدلات المواد

ملاحظات	كمية المونه (٣م)	كمية الحجر (٣م)	نوع المباني
يستخدم ٣٠٠ كجم أسمنت / م من المونه	٠,٣٣	١,٢٥	دش مرום
	٠,٣٣	١,٣٥	دش مقلب
	٠,٣	١,٤	دش دستور

معدلات عماله المباني بالحجر

الإنتاج اليومي	مهن آخر	خشب سقايل	عجان	دباش	بناء	الوحد ه	البند
٣م ٤	١ حجار	٤/١	١	١	١	٣م	دش مقلب
٣م ٤	١ حجار ١+ نحات	٤/١	١	١	١	٣م	دش مرום
٣م ٤	١ حجار ٢+ نحات	٤/١	١	١	١	٣م	دستور
٢م٥	٢,٥ نحات	٤/١	١	١	١	٢م	كسوه ٥ سم

ملاحظه:

يضاف ٢/٢ دباس + ٣/١ موان للفرقه السابقه لكل ٣ متر ارتفاع .

أصول القياس:

- ** نقاس هندسيا بالметр المكعب لكل نوع علي حده ولكل دور علي حده.
- ** نقاس أعمال الكسوه بالحجر للحوائط أو الأرکان أو الوحدات الهندسية بالметр المسطح أو المقطوعيه كل نوع علي حده ، ولكل دور و كل سمت علي حده.
- ** تخصم جميع الفتحات والأعتاب والكمرات والبلاطات والأعمده.
- ** تضاف جميع الأكتاف والبروزات.

(٨) أعمال البياض

متوسط السمك الأمثل لطبقة البياض :

- ٢ سم للأسقف . **
- ١,٥ سم للحوائط الداخلية . **
- ٤ سم للواجهات الخارجية . **

مراحل عملية البياض :

١ - الطرطشه العموميه :

المون المستخدمه :

- ١ م٣ من الرمل الناعم + ٣٥٠ كجم أسمنت يعطي ٢ م٢ من الطرطشه (من الداخل) .
- ١ م٣ من الرمل الناعم + ٤٥٠ كجم أسمنت يعطي ٢ م٢ من الطرطشه (من الخارج) .

معدلات العماله :

١ عجان + ٢ نفر لعمل مقطوعيه = ٢٠٠ م٢ / اليوم .

٢ - عمل البوج :

المون المستخدمه :

- شيكاره جبس معجون بماء الجير السلطاني أو المطفي + ١٠ كجم أسمنت .
هذه الكمية تغطي مسطح = ٢٥٠ م٢ من البوج .

معدلات العماله :

٢ مبيض + ١ عجان ينتجون بوجا لزوم ١٥٠ م٢ يوميا .

٣ - الأوتار وتأميم النواصي:

المون المستخدمه:

١ م ٣ من الرمل الناعم المهزوز + ٢٠٠ كجم أسمنت ٢/١ + ٣ م

جير مطفي.

٤ - البطانه:

أولاً: بياض التخشين للأماكن الجافه:

المون المستخدمه:

١ م ٣ من الرمل الناعم المهزوز + ١٥٠ كجم من الأسمنت ٢/١ + ٣ م من الجير المطفي.

هذه الكميات تعطي ٤٠-٥٠ م ٢ من بياض البطانه (التخشين).

العماله المطلوبه:

٢ مبيض + ٢ عجان + ٢ فاعل لعمل مقطوعيه = ٢ م ٨٠ (داخلي) و ٢ م ٦٠ (خارجي).

ثانياً: بياض التخشين للأماكن الورطبه (الأسفال والوزرات):

المون المستخدمه:

١ م ٣ من الرمل المهزوز + ٣٥٠ كجم أسمنت.

هذه الكميات تعطي ٤٠-٥٠ م ٢ من بياض التخشين.

العماله المطلوبه:

٢ مبيض + ١ عجان + ٢ فاعل لعمل ٤٠ م ٢ بارتفاع ١٥-٢٥ سم.

الضهاره:

١ - ضهاره المصيص:

المون المستخدمه:

١ شيكاره مصيص + ٥ كجم جير سلطاني.

هذه الكميه تعطي ١٥ م ٢ من بياض المصيص الشاهق البياض بسمك ٢/١ سم.

العماله المطلوبه:

٢ مبيض + ١ عجان + ٢ عامل ، لعمل مقطوعيه = ٢٠ م ١٢٠ في اليوم.

٢ - فطيسه أسمنتية:

للاماكن الرطبه (بياض أسكاليونه).

المون المستخدمه:

١ شيكاره بودره حجر + ١٠ كجم أسمنت + ٥ كجم جير مطفي + اللون.

هذه الكميه تعطي ١٥ م ٢ بسمك ٢/١ سم.

العماله المطلوبه:

٢ مبيض + ١ عجان + ٢ عامل لعمل مقطوعيه = ٢٠ م ١٢٠ في اليوم.

٣ - فطيسه جبسه:

للاماكن الجافه.

المون المستخدمه:

١ شيكاره جبس أو مصيص + ٥ كجم أسمنت أبيض + ٥ كجم جير مطفي + اللون.

هذه الكميه تعطي ١٥ م ٢ من الضهاره بسمك ٢/١ سم.

العماله المطلوبه:

٢ مبيض + عجان + ٢ عامل لعمل مقطوعيه = ١٢٠ م٢ في اليوم.

٤ - الطوطشه بالماكينة:

المون المستخدمه:

١ شيكاره بودره حجر + ١٥ كجم أسمنت أبيض + ٥ كجم جير مطفي + اللون المطلوب . هذه الكمية تعطي ١٥ م٢ مسمك ٢/١ سم.

العماله المطلوبه:

١ مبيض + عجان + ١ عامل لعمل مقطوعيه = ١٢٠ م٢ في اليوم.

٥ - الموزايكو (التراتزو):

المون المستخدمه:

١ شيكاره حصوه رخام + ٢/١ شيكاره أسمنت أبيض + ٤/١ شيكاره بودره رخام + اللون المطلوب . هذه الكمية تعطي ٣ م٢ مسمك ١ سم.

العماله المطلوبه:

٢ مبيض + عجان + ٢ عامل + ١ جلاء لعمل مقطوعيه = ١٥ م٢ في اليوم.

٦ - الحجر الصناعي:

المون المستخدمه:

١ شيكاره بودره حجر + ٢/١ شيكاره أسمنت أبيض + اللون المطلوب . هذه الكمية تعطي ٣ م٢ مسمك ١ سم.

العماله المطلوبه:

٢ مبيض + اعجان + ٢ نحات لعمل مقطوعيه = ٢م ٢٠ في اليوم.

ملاحظه:

تزاد نسبة الأسمنت في الطرطشه العموميه لتكون من ٥٠٠ - ٦٠٠ كجم / م ٢.

٢ - البياض علي الشبك المعدني الممدد:

مقاس العيون في الشبك: ٦مم ، ٩مم - وزن المتر المربع = ٢٥ ر ١ كجم . الرباط بسلك رباط مجلفن .

خطوات العمل:

** التسلیخ:

وجه واحد سمك ٢ سـم .

المون المستخدم:

١م ٣ رمل حرش + ٥٠٠ كجم أسمنت يغطي ٤٠ م ٢ في عيون الشبك.

العماله المطلوبه:

تربيه بياض علي شبك معدني ممدد : ٢ مبيض + ٢ عجان + ٢ عامل لعمل مقطوعيه = ٤٠ م ٢ في الورديه .

** الطرطشه:

١م ٣ رمل + ٤٠٠ - ٤٥٠ كجم أسمنت . معدلات العماله وطريقه التنفيذ كما ذكر .

** البطانه:

رمل + أسمنت + جير أو رمل + أسمنت . معدلات العماله زطريقه التنفيذ كما ذكر.

** الضهاره:

تفقد حسب الطلب (مثلاً ذكر) أو حسب الضهاره المطلوبه.

٨ - بياض الجرانيليت (كيمما جروانو):

ويعرف بأنه بياض كسر الرخام أو رمال متدرجه بين ٨,- مم الي ١,٢ مم وملونه بألوان ثابته . يتم عمل بياض الجرانيليت علي طبقه البطانه (بياض التخشين) . يراعي أن تكون البطانه مخدومه جيداً.

معدلات المواد:

بستهلك ١ م , من ٤ الي ٥ كجم من الرخام الصغير المتساوي في الحجم.
بستهلك ١ م , من ٣ الي ٤ كجم من الرمال المتدرجه.

معدلات العماله:

١ مبيض + ١ مساعد + ١ عجان ينتجون ١٥ - ٢٠ م / يوم.

٩ - بياض كيم ستون:

له مظهر جذاب ويصلح لأعمال الديكور وله ألوان مختلفه . ومن مميزاته أنه عالي المقاومه للبرى والأحتكاك ، قوي الألتصالق بأسطح الخرسانه والبياض الأسمنتى والخشب والحدبد .
بياع جاهزا في عبوات.

معدلات المواد:

معدلات العماله:

عدد ١ مبيض + ١ مساعد ينتجون ٢٠ م^٢ / يوم.

١٠ - بياض أسمنتي مانع للمياه:

يعمل هذا البياض للخزانات ومحطات التنقية والمعالجه ...

١ - الطرطشه تكون بنسبة ٥٥٠ كجم أسمنت / م^٣.

٢ - عمل البوج بالأسمنت فقط.

٣ - بياض أسمنتي بسمك ٢ سم من مواده مكونه من ٤٥٠ كجم أسمنت / م^٣ رمل ، مع
أضافه الماده المساعده علي مقاومه الرشح مثل السيكا أو ما يماثلها وبالنسبة الي تحددها
الشركة المنتجه.

٤ - يراعي استداره الزوايا والأركان.

ملاحظه:

معدلات المواد والعماله ، كما ذكر من قبل.

توصيات عامه:

١ - يراعي معالجه الحوانط بعد الطرطشه العموميه و البطانه بالرش بالمياه لمده أسبوعين.

٢ - تكسر البوج الجبسه بعد الأنتهاء من البطانه ويملاً مكانها بمونه البطانه.

٣ - يمكن مس البطانه بعد مرور زمن الشك الأبتدائي.

٤ - يمكن فتح العراميس وعمل التقسيم المطلوبه أو التمشيط بعد مرور زمن الشك
الأبتدائي للبطانه.

٥ - يراعي ثبیت شرائج الزجاج أو النحاس لزوم صناعه ضهاره الموزايكو(علي المیزان) . تكون الشريحة غاطسه بمقدار ١ - ٥ راسم ، كما تكون ظاهره ١ - ٥ راسم (قيمه طبقه الضهاره).

أصول القياس لأعمال البساط الداخلي :

** يقاس البساط هندسيا بالمتر المسطح.

** تخصم جميع الفتحات والفوارات.

** أضافه جميع البروزات بلا استثناء.

** السوكلو والأسفال بارتفاع أكثر من ٢٠ سم ، يقاس بالمتر المسطح لكل سمك وكل نوع على حده . أما إذا كان الأرتفاع أقل من ٢٠ سم ، فتقاس بالمتر الطولي لكل سمك ونوع وأرتفاع على حده.

** الكرانيش بالمتر الطولي لكل أنفراد وكل نوع على حده.

** تقاس الحلبات بالوحدة أو بالمقطوعيه.

** تقاس الأسطح المائله علي مسقطها الأفقي.

أصول القياس لأعمال البساط الخارجي :

** تقاس الواجهه هندسيا : المسطح = الطول × الأرتفاع.

** تؤخذ الأطوال الظاهرة من صامت البساط الي صامت البساط.

** الفتحات بأنواعها أقل من ٤ م ٢ لا تخصم ولا تستنزل.

** الفتحات بأنواعها أكثر من ٤ م ٢ يخصم نصف مسطحها فقط.

** البسلقات والجلسات والأعتاب والحلبات لا تحسب في جميع الحالات.

** الكرانيش والأكتاف والبلكونات والمظلات التي يقل بروزها عن ١ متر لا تضاف.

** الكرانيش والأكتاف والبلكونات والمظلات التي يزيد بروزها عن ١ متر ، يضاف نصف مسطحها

** الحوائط الراده خلف البلكونات تحتسب مع تطبيق شرط الفتحات عليها.

(٩) التبليطات والدرج الموزايكي

معدلات العماله لأعمال الدرج الموزايكي:

معلم الموزايكي يصب : ١٠-٨ درجات سلم يوميا.

٣ بسطات سلم في اليوم.

بركب : ١٢-٨ درجه في اليوم.

٢ بسطه في اليوم.

يجلي : ٦ درجات سلم في اليوم.

٣ بسطات في اليوم.

معدلات المواد للأرضيات الرخام:

لأنتاج ٥٠ م٢ من الأرضيات الرخام ، يتلزم ما يلي:

١ م٣ رمل للمونه + ٣٠٠ كجم أسمنت عادي + ٣ م٣ رمل للفرشه أسفل البلاط + ٥٣ م٢ من

بلاط الرخام.

معدلات العماله للبلاط الرخام:

٢ مرمي ماتي + ٣ عامل للردم والتشوين والسبقيه ، ينتجوا ٣٠ م٢ لصق ترابيع رخام للأرضيات.

معدلات المواد للأرضيات ترابيع البازلت:

لأنتاج ٤٠ م٢ من أرضيات ترابيع البازلت ، يتلزم ما يلي:

١ م٣ رمل للمونه + ٣٠٠ كجم أسمنت عادي + ٢,٥ م٣ رمل للفرشه أسفل الأرضيه + ٥٢ م٢ من

الأرضيات.

معدلات العماله لأرضيات ترابيع البازلت :

٣ مبلط + ٦ عامل يمكنهم فهو ٦٥ ٢م أرضيات ترابيع البازلت / اليوم .

معدلات المواد للبلاط الخرساني (٤٠ × ٤٠ × ٤) :

للسق ٥٠ ٢م من البلاط الخرساني ، يلزم ما يلي :

١ ٣م رمل لمونه اللصق + ٣٠٠ كجم أسمنت عادي + ٣ ٣م رمل للفرش أسفل البلاط + ٥٣ ٢م بلاط .

معدلات العماله للترايبع الخرسانيه :

٣ مبلط + ٦ عامل يمكنهم لصق ٦٥ ٢م من البلاط يوميا .

معدلات المواد للبلاط السنجاري :

للسق ٥٠ ٢م من البلاط السنجاري ، يلزم ما يلي :

١ ٣م رمل لمونه + ٣٠٠ كجم أسمنت عادي + ٣ ٣م رمل للفرش أسفل البلاط + ٥٣ ٢م بلاط

معدلات العماله للبلاط السنجاري :

٢ مبلط + ٣ عامل يمكنهم فهو ٤٥ ٢م لصق البلاط السنجاري / اليوم . يضاف عامل واحد لكل دور بعد الدور الثاني .

معدلات المواد للبلاط الموزايكو :

للسق ٥٠ ٢م من البلاط الموزايكو ، يلزم ما يلي :

١ ٣م من الرمل لمونه + ٣٠٠ كجم أسمنت + ٣ ٣م رمل للفرش أسفل البلاط + ٥٣ ٢م بلاط .

معدلات العماله للبلاط الموزايكو:

٢ مبلط + ٣ عامل يمكنهم فهو ٤٥ م ٢ لصق البلاط الموزايكو / اليوم . يضاف عامل واحد لكل دور بعد الدور الثاني .

معدلات المود للبلاط القيشاني :

كل ١ م ٢ من البلاط القيشاني يحتاج الي :

١,٠٥ م ٢ بلاط قيشاني + ١٠ كجم أسمنت أسود + ٦/١ كجم أسمنت أبيض + ٠,٢٥ م ٣ رمل .

معدلات العماله للبلاط القيشاني :

١ مبلط قيشاني + ١ مساعد + عامل موته ورمل ، ينتجوا ١٠ م ٢ لصق بلاط قيشاني .

ملاحظه :

٢ م من بلاط القيشاني = ٤٤ بلاطه ..

أصول القياس:

١. الأرضيات:

** هندسيا - بالметр المسطح لكل نوع وكل دور علي حده ، محملا عليه البردورات والكتارات أن وجدت.

٢. الوزرات:

** بالметр الطولي لأرتفاع أقل من ٢٠ سم ، لكل دور علي حده .

** بالметр المسطح لأرتفاع أكبر من ٢٠ سم ، لكل دور علي حده .

٣. وزرات السطح:

** بالметр الطولي مع ذكر درجة الميل ، أو محمله علي فنه بلاط المسطح وتحسب ضمن قياسه.

٤. الدرج الموزانكو:

** بالметр الطولي للجزء الظاهر فقط ، لكل نوع ولون ودور.

** أو بالدرجة مع ذكر طولها وأبعادها ، لكل نوع ولون ودور.

** لكل من البلاطات الكسوه والدرجات البازنجانه علي حده.

ملاحظه :

طن حصوه رخام يكفي لصب ٨٠ درجه سلم.

(١٠) أعمال الرخام

***** أعمال لصق الرخام على الحوائط والواجهات :**

معدلات المواد:

مونه اللصق لا تقل عن ٦ سم بين الحائط والرخام.

٢١١ مونه لصق الرخام تحتاج الي:

٢٥٠ .٣ رمل + ٢٤ كجم أسمنت + ٢١ كجم أبيض لزوم السقيه + ١ كجم بودره رخام
+ ٢ كجم جبس للتربيط + ٢ كائنات نحاس بطول لا يقل عن ٧ سم / ٢م +

معدلات العمالة:

٢١٢ مرماتي + ١ عامل للتشوين والسقيه وتجهيز المونه + ٢١١ خشاب + ٢١١ نحات لأنماط ٥
من لصق الرخام للحوائط الرئيسيه أوكسوه الأعمده .

***** أعمال تركيبكسوه رخام لزوم درج السلم :**

الأبعاد المناسبه لدرج السلم :

يكون سمك النانمه = ٤ سم ، والقائمه ٢ سم من نوع الرخام المطلوب . لا يزيد طول
القائمه أو النانمه عن ١٨٠ سم . مونه اللصق تكون ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣ رمل .

معدلات المواد :

باعتبار أن عرض النانمه = ٤ سم والقائمه = ١٥ سم ، تكون كمية مونه اللصق = (٣ - ٠٢٥)
رمل + ٨,٢ كجم أسمنت) / متر طولي . يضاف ٢/١ كجم أسمنت أبيض + ٤/٤ كجم بودره
+ ٢ كجم جبس + ٤ كائنات نحاس) / متر طولي .

معدلات العماله :

٢ مرماتي + ٢ عامل + ٢١ نحات ينتجوا ٢٢ م.ط من درج السلم .
كل دور يزيد يحتاج عماله = ٢١ عامل زياده عن الفرقه السابقة .

*** معدلات المواد للأرضيات الرخام:

لإنتاج ٥٠ م٢ من الأرضيات الرخام ، يلزم ما يلي :

١٤ م٣ رمل للمونه + ٣٠٠ كجم أسمنت عادي + ٣ م٣ رمل للفرشه أسفل البلاط + ٢٥ م٣ من بلاط الرخام .

معدلات العماله للأرضيات الرخام :

بلاط رخام 30×30 : عدد ٤ مبلط ماهر + ٦ عامل للصق ٢٦ م٢ من بلاط الرخام . يضاف ١ عامل لكل دور ارتفاع بعد الثاني .

بلاط رخام 20×20 : عدد ٤ مبلط ماهر + ٦ عامل للصق ٨٥ م٢ من بلاط الرخام . يضاف ١ عامل لكل دور ارتفاع بعد الثاني .

أصول القياس:

١ -كسوه الحوائط والأسقف:

** بالметр المسطح لكل نوع وسمك ولون وشكل ومقاس ألواح ودور علي حده .

٢ -الأرضيات:

** بالметр المسطح لكل نوع وسمك ولون وشكل ومقاس ترايج ودور علي حده .

٣ -الدرج:

** بالметр الطولي للجزء الظاهر من وجه البياض الي الكوبسته ، لكل نوع ولون وسمك ودور علي حده.

٤. وزرات الدرج:

** بالметр الطولي ، مع ذكر النوع والأبعاد والسمك واللون والشكل والدور.
** أو بالметр المسطح مع ذكر النوع والأبعاد والسمك واللون والدور علي حده.

٥. وزرات الأرضيات:

** بالметр الطولي لأرتفاع أقل من ٢٠ سم.
** بالметр المسطح لأرتفاع أكبر من ٢٠ سم.
مع ذكر النوع والسمك والشكل ومقاس القطع واللون والدور

٦. بسطات السالالم:

** بالقطوعيه .

(١١) أَعْمَالُ الْعَزْلِ وَمَقَاوِمَهُ الرَّشْمِ

أنواع العزل الذي سيتم دراسته :

- ١ - العزل باستخدام الخيش المقطرن.
- ٢ - العزل باستخدام الشرائح البيتومينية.
- ٣ - العزل بدهان البيتومين .

أشترطات تنفيذ العزل المائي:

- ١ - يجب أن يكون السطح المراد عزله نظيفاً ومستوي ولا يوجد به أي جنشات حديد أو زلط أو سواقط مونه ، كذلك أصلاح وترميم أي عيوب للسطح الخرساني مثل التعشيش أو الشrox .. وبفضل عمل العزل على لياسه أسمنتيه مستويه وجافه أو بلاط سنجاري أو بالطبقات العازله للحراره . يجب ملء الزوايا ولف الأركان وكسر السوك حتى يمكن تثبيت الطبقه العازله البيتومينيه بشكل سليم
- ٢ - الأختيار المناسب لنوع العزل المطلوب والسوائل التي سيعرض لها طبقة العزل مثل عزل خزانات المواد الكيماويه . كما يراعي الأختيار المناسب لمواد العزل من حيث العزل الموجب (المقابل للمياه) ، والعزل السالب (غير مقابل للمياه) .
- ٣ - عمل وجه تحضيري لسد المسام وعمل تماسك بين طبقات العزل والخرسانات والمباني ، يكون ذلك بمعدل 400 جم / م^2 . كما يستعمل البيتومين المؤكسد ، ويجب أن تكون درجه حرارته عند الاستخدام = $160 - 180$ درجه متنه.
- ٤ - تلصق لفات العزل بركوب لا يقل عن ١٠ سم على الأجناب ، وبركوب ١٥ سم في نهايه اللفة.
- ٥ - في حاله وجود مياه رشح ، يتم سحبها بالطلمبات بحيث يتم العمل والقص علي سطح جاف ولا تتوقف الطلمبات الا بعد تمام شک خرسانه وقابله الطبقه العازله.

أولاً : العزل باستخدام الخيش المقطرون :

العزل الأفقي :

يستخدم في عزل الحمامات والأرضيات والحوائط ، يتم تنفيذ أعمال السباكة قبل عمل العزل، ومن أنواعه:

- ١ - تنظيف السطح جيداً وأزاله كافة المواد الغريبة مع أزالة آثار الرطوبة ، يتم دهان السطح بوجه تحضيري بالبيتومين المؤكسد بنسبة ١,٥ كجم / ٢م.
- ٢ - تفرد لفات الخيش على السطح مع مراعاه الشد جيداً ، دون حدوث تموحات ، مع عمل ركوب وتدخل بين لفات الخيش لا تقل عن ١٠ سم . كما يراعي كسوه الحوائط (الوزره) بارتفاع لا يقل عن ٢٥ سم أعلى منسوب البلاط لأحكام العزل.
- ٣ - يدهن السطح بطبقه من البيتومين الساخن بنفس المواصفات السابق ذكرها.
- ٤ - تفرد طبقه ثانية من الخيش مماثله للطبقه الأولى وعموديه عليها ، بحيث تتقاطع اللحامات وبنفس مسافة الركوب والوزره.
- ٥ - تعمل طبقهنهائية من دهان البيتومين مماثله للطبقات السابقه . يكون العمل السابق مكونا من طبقتين من الخيش المقطرون + ٣ طبقات من دهان البيتومين.
- ٦ - تغطيه لحماية طبقات العزل بطبقه لياسه أسمنتيه وبسمك لا يقل عن ١٥ مم ، أو بلاط الأرضطح

معدلات المواد :

- يلزم لكل م٢ من العزل ما يأتي :
- ١ - كجم نيرول (ب) . ٢٣
 - ٢ - ٢,٣ م٢ خيش مقطرون.
 - ٣ - ٤,٥ كجم بيتومين مؤكسد.
 - ٤ - ٦,٠ كجم من الكاوتش القديم لسيارات لزوم الحريق وتسهيل البيتومين.

معدلات العماله:

١ أسطري + ٢ مساعد لأنتاج ١١٠ م ٢ من الطبقات العازله في اليوم في حاله تنفيذ ٢ طبقة خيش + ٣ طبقات بيتومين ، أو ٢٠٠ م ٢ في حاله تنفيذ طبقة واحده من الخيش + ٢ طبقة من البيتومين الساخن.

طبقات العزل على الحوائط من الخيش المقطرون:

العزل الرأسي:

- تجهيز ونظافه السطح وأزاله آثار الرطوبه . يقطع الخيش الي أطوال = الطول الرأسي للحانط + ٢٠ سم لتفطيه مسافه أفقيه من الأرضيه . يتم ثبيت القماش جيدا علي سطح الحائط بواسطه مسامير .
- نبدأ في دهان السطح بالبيتومين بمعدل ١,٥ كجم / م ٢ وبارتفاع ٦٠ سم ، يفرش الخيش علي هذه المسافه ، ثم يكرر العمل حتى يتم تغطيه السطح بالكامل وتغطيه مسافه ٢٠ سم من الأرضيه الأفقيه.
- يتم تنفيذ الطبقة العازله الأولى الأفقيه علي الأرضيه كما سبق فور تنفيذ الطبقة العازله الأولى الرأسيه . تعمل الطبقة العازله الرأسيه كما سبق ثم تنفذ الطبقة الأفقيه للعزل وهكذا حتى يتم نهو العزل الرأسي والأفقي مع مراعاه أن تكون خطوط اللحامات الطوليه أو الأفقيه موزعه علي عموم السطح.
- يغطي خط تقابل السطح الأفقي مع السطح الرأسي بطبقة أضافيه من الخيش لا يقل طولها عن ٥٠ سم لتفطيه هذا الخط وحمايته من تسرب الرطوبه أو الماء.
- يبني حائط من المبني سمك ١٢ سم خلف طبقات العزل لحمايته.

ثانياً : طبقات العزل من الأسفلتوبوند:

العزل الأفقي:

- ١ - تجهيز و نظافه السطح المطلوب عزله وجفافه من أي رطوبه.
- ٢ - دهان وجه من البيتومين المؤكسد الساخن علي السطح ، ثم لصق أول طبقة من الأسفلتويد مع عمل ركوب لا يقل عن ١٠ سم ، ويراعي كسوه السطح الرأسي بارتفاع ٢٠ سم.
- ٣ - دهان وجه بيتومين ساخن ثاني ثم لصق طبقة الأسفلتويد الثانية.
- ٤ - دهان وجه من البيتومين ثالث وأخير.
- ٥ - صب لياسه لحماية الطبقة العازله من الرمل والزلط الفينو بسمك لا يقل عن ٥ سم.

معدلات المواد:

مثل طبقات العزل من الخيش المقطرن.

معدلات العماله :

مثل العماله الالازمه للعزل بالخيش المقطرن.

طبقات العزل من الأسفلتويد:

العزل الرأسي:

- ١ - عمل بياض خارجي بسمك لا يقل عن ٢ سم للحائط باستخدام مواد مانعه للمياه.
- ٢ - بعد جفاف البياض ، يدهن الوجه الأول من دهان البيتومين بالفرشاه . تلصق طبقة الأسفلتويد (مقطوع الحل ونمره ٢) عليها مع عمل ركوب لا يقل عن ١٠ سم.
- ٣ - دهان الوجه الثاني من البيتومين الساخن ثم لصق طبقة الأسفلتويد الثانية.
- ٤ - يدهن الوجه الأخير من البيتومين.

ثالثا : طبقات العزل من الأسفلت:

العزل الأفقي:

تكون من الأسفلت الطبيعي النقبي والمضاف اليه محلول البنتومين والرمل والزلط الرفيع . يستعمل هذا النوع من العزل للأراضي التي لا تصل إليها مياه الرشح الأرضي ، وأنما لحماية الأرضيات من رشح مواسير الصرف أو التغديه المتسربه الي الأرض . ينفذ العزل كما يلي :

- ١ - يجهز الحائط المبني بعمل لياسه أسمنتيه لعمل سطح أفقى .
- ٢ - يتم فرش الأسفلت علي الحوائط الخارجيه بسمك $1,5 - 2$ سم وبحيث يقل عرض الأسفلت بمقدار ١ سم من جانب الواجهه ، كما يجب أن يفرش الأسفلت بين قدتين لضبط الأبعاد .
- ٣ - تم خدمه الأسفلت جيدا وبحيث يكون خاليا من الفراغات .

معدلات المواد:

١٣ قرص أسفلت + ٢٥ كجم بيتومين + ٢ - ٣ م رمل حرش .
تنتج هذه الكميه ٥٥ ٢ م من العزل بسمك ٢ سم .
أو ٦٥ ٢ م من العزل سملك ١,٥ سم .
٩٠ ٢ م من العزل سملك ١ سم .

معدلات العمالة:

١ أسطوي + ١ قروانجي + ١ قواربي .
تنتج هذه الفرقه : ٢٥ ٢ م عزل بسمك ٢ سم أو ٨٥ ٢ م عزل بسمك ١,٥ سم أو ١٢٠ ٢ م عزل بسمك ١ سم وذلك في الورديه الواحده .

تجربه العزل:

يمكن عمل تجربه للعزل وأختبار تسرب المياه للأسقف في الموقع كما يلي :
١ - بعد انتهاء أعمال العزل ، يتم دفق مياه علي السطح بارتفاع حوالي ٥ سم فوق طبقة العزل

٢ - ننترض مده يومين ، ويلاحظ السقف من أسفل والدراوي للأسطح من حيث وجود بعض الرشح أم لا .

٣ - في الأماكن التي ظهر بها بعض الرشح ، يمكن تجفيف السطح وعمل طبقة عزل أضافية كنوع من المعالجه ، ثم تعاد تجربه الرشح مره أخرى .

طبقة عازله من البيتومين علي الحوائط:

العزل الرئيسي :

١ - نكش وملء عراميس المبني مع تنظيف السطح من مخلفات المونه .

٢ - دهان وجه واحد من محلول تحضيري علي البارد بمعدل ٢٥٠ جم / ٢م .

٣ - دهان وجهين من محلول البيتومين المؤكسد الساخن بمعدل ١,٥ كجم / ٢م لكل وجه .
يدهن أحد الوجهين علي الأتجاه الأفقي والوجه الآخر علي الأتجاه الرئيسي .

معدلات المواد:

٥٤٥ كجم من البيتومين العادي .

١٥٠ كجم من كاوش السيارات القديم (لزوم الحريق لتسهيل البيتومين) .

١ فرشاه من الليف للدهان .

هذه الكمية كافية لعمل ١٥٠ ٢م وجهين بيتومين أو ٢٥٠ ٢م وجه واحد من البيتومين .

معدلات العماله:

٢ صانع + ٢ مساعد لأنتاج ١٥٠ ٢م دهان بيتومين وجهين أو ٢٥٠ ٢م دهان بيتومين وجه واحد

أصول القياس:

** تقاس هندسيا بالمتر المسطح لكل نوع وكل سمك وكل دور علي حده ، ولكن من الطبقات الأنفقيه والرئيسيه وكل من طبقات الكسوه والطبقات المعلقه علي حده .

- ** لا يحتسب أنفراد الدس والطيات أو ركوب الألواح على بعضها أو تداخلها.
- ** يحتسب مسطح الجوانب الرأسية الالازمه لعزل الدراوي والحوائط

(١٣) الأراضي والآرضيات الخشبية

معدلات العماله:

ملاحظات	الأنتاج اليومي	العماله			الوحدة	بيان الأعمال	نوع الأرضيات
		عامل	مساعد	نجار			
ينقص ٤٠٣م / دور أرتفاع	٣	١	١	-	٣م	* دهان * رفع ونقل	أرضيات
	٢,٥	١	-	-	٣م	الرمال	خشب سويد
	٢,٤	١	-	-	٣م	* نقل المراين	
	٤٥	-	١	١	٢م	* تركيب علفات وتشييت كافات	
	٦٥	١	١	٢	٢م	* تطبيق	
	٣٥	١	-	-	٢م	* كشط	
ينقص ٩٢م / دور أرتفاع	٦٤	١	-	-	٢م	* نقل ورفع	أرضيات
	٢٠	-	١	١	٢م	* تركيب فلصات	باركيه
	٢٥	-	-	١	٢م	* كشط باليد	
	١٠	-	١	١	٢م	* تركيب قرو	
-	١٠٠	-	-	١	عدد	* تشبيت خواير	وزرات
-	٦٥	-	١	١	م.ط	* تركيب وزره	خشب
-	٥٠	١	-	-	٢م	* نظفه وتسويه	أرضيات
-	٣٥	١	١	صانع	٢م	* لصق	قناكتس أو فينيل أو موكيت
-	٣٢	-	١	١	٢م	* لصق	قرو ملصوق
-	٣٠	-	-	٢	٢م	* كشط	
-	٦٠	١	١	١	٢م	* صنفره	

معدلات المواد:

- ٢ م من الأرضية = ١٠ م.ط ألواح عرض ١٠ سم.
- ١٢ م = ٨ م.ط ألواح عرض ١٢,٥ سم.
- ٦,٥ م = ٤ م.ط لوح عرض ١٥ سم.
- ١ م ٢ م يحتاج الي ١ مارينه طول ٤ متر قطاع ٢" x ٢" للعلف والتدكيم.

أصول القياس:

الأرضيات والأرضيات الخشبية:

** بالметр المسطح كل نوع وكل سمك وكل دور علي حده.

الوزارات:

** بالметр الطولي لأرتفاع أقل من ٢٠ سم.

** بالметр المسطح لأرتفاع أكبر من ٢٠ سم.

الكتل والمدادات الخشبية:

** بالметр المكعب للقطع أكبير من ٥٠ سم ٢.

** بالметр المسطح للقطع أقل من ٥٠ سم ٢ مع ذكر الأبعاد.

الدواليب والأثاث والتجليد والزخارف:

** بالمقطوعيه أو بالوحدة.

(١٣) الأَعْمَالُ الصَّحيَّةُ

بيان معدلات المواد ومعدلات العمال للأعمال الصحية الداخلية

مواسيير الصرف

معدلات العمال	معدلات المواد	الوحدة	البيان
١٠/١ سباك ماهر ١٠/١+ مساعد سباك	١,٠٥ م.ط مواسيير + ٣/١ مشترك + ٢/١ كجم رصاص + ٠,٠٥ كجم أسطبه + ٠,٠٥ كجم سلاقون + ٠,٠٥ كجم زيت + ١,٥ كجم أسمنت + ١/٢ قطعة قفيز	م.ط	مواسيير زهر "٢" مرکب على الحائط
٨/١ سباك + ٨/١ مساعد سباك	١,٠٥ م.ط مواسيير + ٣/١ مشترك + ٢/١ قفيز + ٠,٢٥ كجم رصاص + ٠,٢٥ كجم أسطبه + ١,٠ كجم سلاقون + ١,٠ كجم زيت + ١,٠٥ كجم أسمنت + ٣ م رمل .	م.ط	مواسيير زهر "٣" مرکب على الحائط
٦/١ سباك ماهر + ٦/١ مساعد سباك	١,٠٥ م.ط مواسيير + ٣/١ مشترك + ٣/١ قفيز + ١ كجم رصاص + ١ كجم أسطبه + ١ كجم سلاقون + ١ كجم زيت + ٢ كجم أسمنت + ٣ م رمل .	م.ط	مواسيير زهر "٤" مرکب على الحائط
٨/١ سباك ماهر + ٨/١ مساعد سباك	٥,٥ كجم مواسيير / م.ط + ١٦,٠ كجم قصدير + ٠,٣٥ كجم خيش مقطرن + ١,١ كجم بيتومن + ٢/١ قطعة جلبه + ٢/١ قطعة طبه للتسليك .	م.ط	مواسيير رصاص ٤٣/٣٥
٧/١ سباك ماهر + ٧/١ مساعد سباك	١٠ كجم مواسيير / م.ط + ٣٥,٠ كجم قصدير + ٤,٠ كجم خيش مقطرن + ٣,١ كجم بيتومن + ٢/١ جلبه نحاس "٢" + ٢/١ قطعة طبه نحاس للتسليك .	م.ط	مواسيير رصاص ٦٠/٥٠
٦/١ سباك ماهر + ٦/١+ مساعد سباك	١٣ كجم رصاص / م.ط + ٦,٠ كجم قصدير + ٠,٥ كجم خيش مقطرن + ٣ كجم بيتومن + ٢/١ قطعة جلبه "٤" + ٢/١ قطعة طبه للتسليك .	م.ط	مواسيير رصاص ٨٥/٢٥

البيان	الوحدة	معدلات المواد	معدلات العماله
مواسير رصاص	م.ط	٢٥,٥ كجم رصاص / م.ط + ٠,٨ كجم قصدير	١/٥ سباك ماهر + ٦/١ مساعد سباك
١١٤/١٠٠		٦+ كجم خيش مقطرن + ٣ كجم بيتمين + ٢/١ قطعه جلبه نحاس ٤" + ٢/١ قطعه طبه للتسلیك .	

ملاحظه:

- ١ - بالنسبة لتركيب مواسير الصرف من البولييفينيل كلورايد ، تنخفض العماله المطلوبه للتنفيذ بمقدار . ٢٥٪ .
- ٢ - تصلاح هذه المواسير بشكل أساسى للمباني الجاهزة .
- ٣ - يستبدل الرصاص والأسطobe بماده اللصق أو الحلقة الكاوتش .

مواسير التغذية

البيان	الوحدة	معدلات المواد	معدلات العماله
مواسير حديد مجلفن قطر ٢/١".	م.ط	١,٠٣ م.ط مواسير + ١ كوع ٤/٤ جبله + ١ قفيز ٢/١+ تيه ٠,٢ كجم أسمنت ٠,٠٥ م ٣ رمل .	+ ١٥/١ يوميه سباك + ١٥/١ يوميه مساعد سباك .
مواسير حديد مجلفن قطر ٤/٣".	م.ط	١,٠٢ م.ط مواسير + ٣ كوع ٤/٤ تيه + ٦/١+ جبله + ١ قفيز ٢+ كجم أسمنت + ٠,٠٦ م ٣ رمل .	١٥/١ يوميه سباك ١٥/١ يوميه مساعد سباك .
مواسير حديد مجلفن قطر ١".	م.ط	١,٠٢ م.ط مواسير + ٥ كوع ٤/١ جبله + ٦/١+ تيه ١/١ قفيز ٨+ كجم أسمنت + ٠,٠٦ م ٣ رمل .	+ ١٢/١ يوميه سباك + ١٢/١ يوميه مساعد سباك .
مواسير حديد مجلفن قطر ١,٥ ".	م.ط	١,٠٢ م.ط مواسير + ٥ كوع ٤/١+ تيه ٦/١+ جبله + ٢/١ قفيز ٥+ جم سلاقون + ٥ جم بويه زيت + ١ كجم أسمنت + ٠,٠٦ م ٣ رمل .	+ ١٠/١ يوميه سباك + ١٠/١ يوميه مساعد سباك .
مواسير حديد مجلفن قطر ٢".	م.ط	١,٠٢ م.ط مواسير + ٥ كوع ٤/١+ تيه ٦/١+ جبله + ٢/١ قفيز ٦+ جم سلاقون + ٦ جم بويه زيت + ١ كجم أسمنت + ٠,٠٦ م ٣ رمل .	+ ٩/١ يوميه سباك + ٩/١ يوميه مساعد سباك .
مواسير حديد مجلفن قطر ٣".	م.ط	١,٠٢ م.ط مواسير + ٨ كوع ٨/١+ تيه ٦/١+ جبله + ٢/١ قفيز ١٢+ جم سلاقون + ١٢ جم بويه زيت + ١ كجم أسمنت + ٠,٠٨ م ٣ رمل .	+ ٨/١ يوميه سباك + ٨/١ يوميه مساعد سباك .
مواسير حديد مجلفن قطر ٤".	م.ط	١,٠٢ م.ط مواسير + ١٠ كوع ١٠/١+ تيه ٩/١+ جبله + ٢/١ قفيز ٢٠+ جم سلاقون + ٢٠ جم بويه زيت + ١,٢+ كجم أسمنت + ٠,١ م ٣ رمل .	+ ٧/١ يوميه سباك + ٧/١ يوميه مساعد سباك .

الأجهزة الصحية

البيان	الوحدة	معدلات الماء	معدلات المواد	معدلات العملة
سيفون جاليتراب - من الفخار - مقاس الحلق ١١x١١.	عدد	١ قطعه جاليتراب فخار + قطعه حجر فخار للجاليتراب + قطعه مصفاه لحجر الجاليتراب + قطعه جريليا زهر + ١,٣ م³ زلط + ١,٠ م³ رمل + ٣٠ قالب طوب + ٢٠ كجم أسمنت .	٢/١ يوميه سباك ماهر + ٢/١ يوميه سباك .	
مرحاض بلدي عادي من الفخار المطلي صيني ٣ قطع .	عدد	قاعده من الفخار المطلي صيني + سلطانيه زهر مطلي صيني + سيفون زهر مطلي صيني + صندوق طرد زهر مطلي صيني + ٢ كانه حديد طول ١٥ سم + صمام وعوامه نحاس + سلسله من الحديد المجلفن + لاكور نحاس ١,٥ " ماسوره رصاص ٤٣/٣٥ طول ٢,٥ متر + محبس برونز مطلي كروم ٢/١ " .	١,٥ يوميه سباك ماهر + ١,٥ يوميه سباك .	
مرحاض أفرنجي بصندوق طرد واطي (كمبيشن)	عدد	١ سلطانيه بالسدلي ١+ صندوق طرد + ١ ماكينه طرد + ١ محبس برونز ٢/١ " + شطاشه ٤/٤ " + وصله نحاس طول ٣٠ سم + ١ جله نحاس + ٦ مسمار بورمه ٦ + ٦ خابور ١٥ + ٠,٠ معجون + ١,٠ كجم أسطبه + ١,٥ كجم رصاص + ١ كجم أسمنت + ١,٠ م³ رمل .	١,٥ يوميه سباك ماهر + ١,٥ يوميه سباك .	
حوض غسيل أبيدي من الخزف المطلي صيني .	مقطوعيه	١ حوض بالمقاس المطلوب + ١ كابولي من الحديد قطر ٤/٣ " + ١ سيفون ١,٥ " من النحاس المطلي كروم + خلاط نحاس قنطره من النحاس المطلي كروم ٢ + وصله نيكل ٢/١ " طول ٥٠ سم + ٤ لاكور نحاس ١/٢ " + ورده كاوتشر للطابق + ٢ نيل ٢/١ " + ١,٠ كجم قصدير + ٢,٠ كجم بويء زيت + ٣ كجم أسمنت + ٠,٠٢ م³ رمل .	٢/١ يوميه سباك ممتناز + ٢/١ يوميه سباك .	

الأجهزة الصحية

البيان	الوحدة	معدلات المواد	معدلات العمالات
حوض غسيل أواني من الفخار المطلبي صيني.	مقطوعيه	احوض غسيل بالمقياس المطلوب + طابق نحاس ٢" بالسلسله + سيفون رصاص ٢" + وصلة رصاص بالطول اللازم ٦٠/٥٠ + كابولي حديد + حنفيه برونز مطلي كروم ٢١" + ورده رصاص للطابق + جلبه نحاس ٢" + كجم قصدير ١٢ + كجم سلاقون + كجم أسمنت ٢٠ + ٣ رمل .	٣/١ يوميه سباك ماهر + ٣/١ يوميه مساعد سباك .
حوض دش كامل (حمام القدم) .	مقطوعيه	قاعده فخار أو زهر بالمقياس المطلوب + ١ طابق نحاس بكوع زاويه + خلاط بالدش ٢,٧٥ + وصلة رصاص ٤٣/٣٥ + ١٣ ، ٠ ، كجم قصدير + ١٢ كجم أسمنت + ٠٩ ، ٠ ، ٣ رمل + ١٧ قالب طوب أحمر + ٣ كجم بيتمين + ٥ ، ٠ ، كجم خيش .	١ يوميه سباك ممتاز + ١ يوميه مساعد سباك .
حمام بانيو من النوع المطلوب والمقياس المطلوب .	مقطوعيه	١ حمام + ١ صبانه + ١ طقم حمام (الطابق مع الفائز) " ١,٥ مطلي كروم + خلاط بالدش + هوايه ساحبه " + ٥ كجم رصاص ٦٠/٥٠ طول ٥٠ سم + ٢,٧٥ كجم رصاص ٤٣/٣٥ طول ٥٠ سم + ٦ ، ٠ ، كجم قصدير + ٥ كجم بيتمين + ٢ كجم خيش + ٩٠ قالب طوب + ٢٥ كجم أسمنت + ١٥ ، ٠ ، ٣ رمل .	يوميه سباك ماهر + يوميه مساعد سباك .
بديه من الخزف المطلبي صيني	مقطوعيه	١ بديه + ١ خلاط بطاريه بالدش نحاس مطلي كروم + سيفون نحاس مطلي كروم بالوصله والورده + طابق كروم بالسلسله + ورده كاوتش + لاكتور ٣ قطع ٢/١ " نحاس مطلي كروم ٤ + مسمار بورمه نحاس ٦ سم + ١٠ كجم مواشير رصاص ١٨/١٢ + ٤ ، ٠ ، كجم قصدير + ٠٨ ، ٠ ، كجم زيت + ١ كجم أسمنت + ١ ، ٠ ، ٣ رمل .	يوميه سباك ممتاز + يوميه مساعد سباك .

الأجهزة الصحية

البيان	الوحدة	معدلات المواد	معدلات العمال
مبوله حوض يبوز من الفخار المطلي صيني	مقطوعيه	مبوله + سيفون رصاص ٢" + محبس زاويه نحاس مطلي كروم ٢/١" + وصله من مواسير نحاس مطلي كروم بالطربوش + ٤ مسمار نحاس ٦ سم + ٤ خابور خشب + ٠,٢٥ كجم سلاقون + ٣٥,٠ كجم بوبه زيت + ١,٥ كجم قصدير + ٣ كجم أسمنت + ٠٢,٠ م٣ رمل .	٢/١ يوميه سباك ماهر + ٢/١ يوميه مساعد سباك .
صف مباول مكون من ٣ مبوله قائمه من الفخار المطلي صيني .	مقطوعيه	٣ جسم وقاعدہ مجری مبوله قائمه + ٢ فاصل فخار + ٢ جانب من الفخار + ٣ دواسات مقسمه بعرض ٠ سم + ٣ سيفون مجری قطر ٢,٥ سم بصفايه كروبيه + ١ صندوق طرد + ١ ماكينه نحاس أوتوماتيكيه + محبس ٢/١ " + طقم لثلاثه مباول من النحاس + ٤ مسمار بورمه ٦ سم + ٤ خابور خشب + ٨ + ٠,٨ كجم قصدير + ٤٥ كجم رصاص + ١٤,٠ م٣ زلط + ٠,٠٢ م٣ رمل + كجم أسمنت .	١,٥ يوميه سباك ماهر + ١,٥ يوميه مساعد سباك .

قياس الأعمال:

أعمال الصيني والكروم والنحاس:

** بالمقطوعيه تركيب القطعه الصيني وملحقاتها من صرف وتغديه وخلطات ولوازم العمل علي الوجه الأكمل.

أعمال المياه:

** بالметр الطولي للمواشير لكل قطر وكل نوع علي حده.

** بالقطعه التيهات والجلب والكيعان

** أو محمله علي المتر الطولي.

أعمال الصرف:

** بالعدد لغرف التفتيش والجاليراب لكل مقاس وكل عمق شاملا كل المشتملات وطبقا لأصول الصناعه.

** بالметр الطولي للمواشير مع بيان القطر والنوع.

(١٤) نجارة الباب والشباك

التركيب :

ينقل الباب أو الشباك كاملاً من الورشه أو المصنع الى الموقع . يراعي عند الأستلام ما يلي :

١ - الأبعاد : العرض × الارتفاع ويقاس من الخارج .

٢ - مراجعته قطاعات الحلقة والضلف .

يتم تركيب الباب علي مرحلتين : الحلقة ثم الضلف .

أولاً : تركيب الحلقة :

يتم تكسير المبني مكان الكائنات ثم يوضع الحلقة (مثبتاً به الكائنات الحديدية) ، وتضبط رأسيه القوانيم ، كما تكون أحرفه مع مستوى بوج البياض ، و تكون الرأس العليا علي الارتفاع المحدد من علامه المنسوب المأخوذ للبلاط ، وذلك بواسطه خوابير خشبيه (مؤقتاً) الي أن يتم الضبط النهائي . بعد الضبط النهائي ، يتم التقطيف علي الكائنات بمونه الأسمنت والرمل لثبتت الباب نهائياً .

شروط أستلام الحلوق بعد التركيب :

١ - دهان الحلقة بالسلاقون أو البيتومين .

٢ - مراجعته عدد الكائنات ومواضعها بالحلقة وأنها مثبتة بمسامير البرمه .

٣ - في حاله حلوق الأبواب ، يجب التأكد من وجود زياده في طول قائم الحلقة = ٥ سم علي الأقل وتسمى (الضفر) وتتدفن داخل البلاط .

٤ - ضبط رأسيه الحلقة بميزان الخيط من الداخل والخارج .

٥ - ضبط واجهه الحلقة بحيث تكون في مستوى بوج بواسطه الخيط .

- ٦ - قياس عرض الحلقة من أعلى ومن أسفل ويجب أن يكون المقاييس متطابقاً.
- ٧ - قياس قطر الحلقة (صليبه) ، لضمان الزوايا القوائية للحلقة.

ثانياً : تركيب الضلفة :

بعد أنتهاء النجار من تركيب وثبت الحلقة ، يقوم ببعض المحاره باستكمال البطانه ، كما ينهي المبلط تركيب الأرضيه . يقوم النجار باستكمال تركيب الضلفة . يراعي عند الأستلام ما يلي :

- ١ - دهان الضلفة بالسلاقون لحمايتها من الرطوبة .
- ٢ - ثبيت المفصلات في الحلقة والضلفة بواسطه مسامير البورمه مع التأكد من مقاس المفصله
- ٣ - مراعاه سهوله قفل وفتح الضلفة .
- ٤ - وجود خلوص بين الضلفة والحلقة في حدود ٢مم في الداير .
- ٥ - مراجعة الخردوات التي تم تركيبها عند التسكيك وأنها مطابقه للمواصفات ومطابقه للعينه المعتمده . كما يراعي تركيبها بواسطه مسامير البورمه .

معدلات العمالة:

٦ حلوق يوميا	النagar يركب :
٤ قطع نجارة (أبواب مع شبابيك) .	يركب
١٠ أبواب يوميا.	يسكك
٨ شبابيك يوميا.	يسكك

باب تجلييد ٩٥ × ٢٢ :

معدلات المواد

مكعب خشب سويد = ١٢ م٠,٥ + ٣ م٠,٥ × ١,٢٢ × ١,٢٤ + ٢,٤٤ × ٥ كجم غراء +
 ٢٥ كجم مسمار + ١ فرخ صنفره + ٣ مفصلات + ١ كالون + ٦ كانات حديد طول ١٥ سم
 + ١ شنكل نحاس + ٢/١ قاروصه بورمه + ٤,٢ م٢ دهانات .

باب صبرص مقاس : ٢,٣ × ٠,٩

معدات الموارد :

١٤٤ م٣ خشب سويد + ٩/١ لوح أبلاكاج + ٢/١ كجم غراء + ٠,٢ كجم مسمار شك +
 ٢/١ قاروصه بورمه + ١ فرخ صنفره + ١ كالون + ٣ كانات حديد طول ١٦ سم + ٣ مفصلات
 ١ مقبض ألومنيوم + ١ شنكل = ترباس داخل أسطمامه ٦٠ سم + ترباس داخل أسطمامه ٣٠
 سم + ٤ م٢ دهانات .

شباك ٤ ضلffe شمسية، ٢ ضلffe زجاج مقاس ١٤٠ × ١٢٠

معدات الموارد :

خشب سويد ١٥٨ م٠,٠ + خشب زان ٠,٠٠٩ م٣ + ٤/١ كجم مسمار شك + ١٢ مفصله
 سكينه وعاده + ١ سباليونه بلدي + سباليونه أفرنجي بالقبض + ٢/١ قاروصه بورمه شنكل
 نحاس + ٤ كانات حديد ٦,٢٢ م٢ دهانات + الزجاج المطلوب .

أصول القياس:

الأبواب والشبابيك:

** بالوحدة مع ذكر المواصفات كامله والأبعاد.

** بالметр المسطح مقاس من خارج الحلق الي خارج الحلق.

(10) الأَعْمَالُ الْمُهَدِّيَّةُ وَالْكَرِيَتَالُ وَالْحَدَابِدُ

مواصفات العمل :

- ١ - دهان وجهين سلاقون أحدهما قبل التركيب والآخر بعد التركيب .
- ٢ - تجهيز الأَعْمَال بالزجاج الشفاف ٤ مم أو الأنجلزي سمك ٤ مم ، تكون السدايب المثبتة لشباك من الزان مع وضع المعجون اللازم لثبيت الزجاج .
- ٣ - ثبّت الشبابيك والأبواب بواسطه كأنات حديد بطول لا يقل عن ١٥ سم ، ولا يقل عددها عن ٦ للشباك الواحد . وفي الشبابيك التي يزيد عرضها عن ١,٥ متر ، ٨ كأنات . ثبّت الكأنات بمسمار بورمه في الحلوق .
- ٤ - تكون المفصلات من الصلب وباقى الخردوات من النحاس .

معدلات العملاء :

*** عدد ١ حداد + ١ مساعد حداد + صبي يقومون بتركيب:

- ٨ شباك بمسطح ١ متر
- ٦ شباك بمسطح ١-٢ متر .
- ٣ شباك أبواب مسطح ٦-١٠ م .
- ٢ شباك أو باب مسطح ١٥-١٠ متر .
- درازبين سلم دور واحد يوميا.
- درازبين ٣ بلكونات.
- دور واحد سلم خدم حديد.

** عدد ١ حداد + ١ صبي يقومون بتسكين:

- ١ شباك بمسطح ١ متر مربع .

- ٨ شباك أو باب بمسطح ٢-١ متر مربع .
- ٦ شباك أو باب بمساحة ٢ - ٦ متر مربع
- ٥ شباك أو باب مسطح ٦ - ١٠ متر مربع .
- ٤ شباك أو باب مسطح ١٥ - ١٠ متر مربع .

ملاحظه:

بالنسبة لأعمال الألومنيوم ، تزيد معدلات العماله عن معدلات الكريتال بمقدار ٢٠٪ .

أصول القياس:

- ** هندسيا بالметр المسطح للشبابيك الكريتال والأبواب من الصاج المصلع والأبواب الحديدية والأبواب لكل نوع علي حده وكل من الثابت والمحرك علي حده وما يشمل الثابت والمحرك معا علي حده حسب المقاس من الواجهه.
- ** بالметр الطولي للكوبستات والدرايزينات والوزرات مع ذكر الأرتفاع والقطاعات بالتفصيل.
- ** بالكيلوجرام أعمال الحديد المشغول والسلالم الحديدية والزخارف والحليات.

(١٦) أعمال الدهانات والنقاشة

أولاً : الدهانات بالزيت على الحوائط :

معدلات المواد :

ناتج دهان ١ كجم من الخلطة :

متوسط	نفط	زنك	زيت	
١٣ م ٢م (وجه واحد)	% ٢٥	% ١٠	% ٦٥	الوجه التحضيري الأول
١١ م ٢م (وجه واحد)	% ١٥	% ٣٠	% ٥٥	الوجه الثاني
١٠ م ٢م (وجه واحد)	% ١٥	% ٤٠	% ٤٥	الوجه الثالث
٩ م ٢م (وجه واحد)	% ٥	% ٦٠	% ٣٥	الوجه الرابع

معدل ما يلزم لدهان الزيت :

المعجون :

١٠ كجم سبيداج + ١,٥ كجم زنك + ١ كجم زيت + ١/١

كجم غراء تكفي لمعجنٍ ٤٤ م ٢م للوجه الأول أو ٢م ٢٦
للأربعةوجه.

الزيت :

٢ كجم زيت + ٣ كجم زنك + ١/٤ كجم نفط + ٦/١ سكتيف

، تكفي لدهان ٦٤ م ٢م وجه واحد أو ١٦ م ٢م أربعةوجه.

ملاحظة :

المعدلات السابقة للدهانات على المصيص أو أعمال النجارة . في حاله الدهان فوق طبقة بياض تخشن ، تزداد المواد بمقدار ١٢٪ للمعجون والبطانه فقط ، بينما تكون معدلات المواد للضهاره والتشطيب متساوية في الحالتين .

معدلات العماله :

المعجون والصنفره :

٢ نقاش + ١ مساعد ينتجون ١٠٠ م (وجه واحد) أو ٥٠ م (وجهين)

الدهانات :

١ نقاش + ١ مساعد ينتجون ١٦٠ م (وجه واحد) أو ٤٠ م (أربعة أوجه) .

يدهن ٥ قطع نجارة وجه واحد .

يبطن ١٠ قطع نجارة وجه واحد .

يرش بالغراء ٣-٢ غرفه وجهين يومياً .

دهان المشغولات الخشبيه :

١ - معالجه العقد والهالات بمحلول الجمالكا أو عصير الثوم .

٢ - البطانه : ٥٪ زيت + ٣٠٪ زنك + ٢٠٪ نفط + قليل من أكسيد السلاقون .

٣ - تتبع نفس خطوات الدهانات الزيتية مع التشطيب لاكيه لامع .

دهان المشغولات المعدنيه :

١ - الصفره وأزاله أي قشور أو أوساخ ثم الغسيل بالكيروسين . أو ينظف السطح بالرشمه وفرشاه السلك . في حاله المسطحات المعدنيه الكبيره مثل الخزانات ، يتم التنظيف وأزاله قشور الصدأ بواسطه عمليه السفع بالرمال Sand Plast .

- ٢ - البطانه من وجهين سلاقون : ٥٠٪ زيت + ٣٠٪ سلاقون + ١٠٪ زنك + ١٠٪ نفط أو
بطانه برايمير (تحفف بالنفط) . تستعمل الفرشاه أو بطريقه الرش .
- ٣ - التشطيب : لاكيه لامع ثلاثة أوجه .

دهان الأرضيات الخشبية :

- ١ - تجهيز السطح : الصنفره والنظافه الكامله وأزاله أي أوساخ عالقه .
- ٢ - البطانه : زيت + نفط أو أربوريت .
- ٣ - المعجون : نشاره خشب ناعم + بلاستيك أرضيات أو سيدراج + محلول غراء .
- ٤ - دهان ٣ أوجه متاليه (مع الصنفره للسطح قبل الوجه التالي) بورنيش الأرضيات (فلوت)

معدلات المواد :

المعجون :

وجه المعجون مثل وجه الزيت .

الدهانات :

- ٤ كجم ورنيش (أربوريت) + ١٢ كجم ورنيش (فلوت) + ١ كجم نفط ، تكفي لدهان ٥٥ م^٢ ثلاثة أوجه .

معدلات العماله :

- ١ نقاش + ١ مساعد ينتجون ١٥٠ م^٢ وجه واحد أو ٥٠ م^٢ وجهين .

الدهان ببويه اللاكيه :

يعمل دهان ببويه اللاكيه من خمسه أوجه علي النحو التالي:

- ١ - الوجه الأول والثاني والثالث ، يتم دهانهم مثل الدهان ببويه الزيت.
- ٢ - يدهن الوجه الرابع ببويه الزيت المطه و باللون المطلوب.
- ٣ - يدهن الوجه الأخير باللون المطلوب ويتطبع ناعما دون ترك أثر الفرشاه.

معدلات المواد:

- ١ - الوجه الأول والثاني والثالث مثل دهانات ببويه الزيت.
 - ٢ - الوجه الرابع يدهن لاكيه.
- ا كجم من ببويه اللاكيه ينتج ١٢ م (وجه واحد).

معدلات العماله:

مثل معدلات الدهان ببويه الزيت.

ثانياً : الدهانات المائيه بلاستيك

(1) دهان ببويه الزيت المطفي (مط) :

طريقه التنفيذ:

** ينفذ الوجهين الأول والثاني مثلما سبق.

** الوجه الثالث ، يعمل نصف مط بالإضافة السانيتون.

** الوجه الرابع يدهن بالزيت المط بالإضافة السانيتون باللون المطلوب.

ينهي دهان السطح بالروله أو الفرشاه.

معدلات المواد:

الوجه الأول والثاني : مثل دهانات الزيت العادي.

الوجه الثالث : ٦٠٪ بوبه زيت + ٤٠٪ بوبه سانيتون.

الوجه الرابع : ٥٥٪ بوبه زيت + ٤٥٪ بوبه سانيتون.

معدلات العماله:

مثل المعدلات المبينه للدهان ببوبه الزيت العادي.

(٢) دهان ببوبه الزيت نصف مطفي (نصف مط)

طريقه التنفيذ:

١. - يعمل الثلاثه وجه مثل الدهان ببوبه الزيت.

٢. - يدهن الوجه الرابع ببوبه أكستيل باللون المطلوب.

٣. ينهي دهان السطح بالفرشاه أو المس بالأسطوانه.

معدلات المواد:

٢ كجم زيت + ٣ كجم زنك + ١/٤ كجم نفط + ٦/١ سكتيف تكفي لدهان ٨٠ م² وجه واحد أو

٢ م² أربعوجه.

معدلات العماله:

مثل الدهان ببوبه الزيت العادي.

(٣) (الدهان ببوبه البلاستيك للحوائط:

تورد هذه الدهانات جاهزه من المصنع . تخفف بالماء حسب حاجه العمل.

طريقه التنفيذ:

- ١ - صنفره السطح ونظافته وأزالة ما قد علق به.
- ٢ - يدهن وجه تحضيري على الحائط مكوناً من ٥٠٪ ببوبيه البلاستيك + ٥٠٪ ماء.
- بعد مضي ٢٤ ساعه على دهان الوجه التحضيري ، يدهن الوجه الأول ببوبيه البلاستيك المخفف بـ ٣٥٪ من وزنه بالماء باستعمال الفرشاه.
- ٤ . يدهن الوجه الثاني بعد مضي ١٢ ساعه علي الأقل بواسطه الفرشاه أو الأسطوانه ، وذلك ببوبيه البلاستيك المخفف بـ ٢٠٪ من وزنه بالماء .
- ٥ . يدهن الوجه النهائي بالفرشاه مع المس بالأسطوانه بعد ساعتين من دهان الوجه الثاني وذلك ببوبيه البلاستيك المخفف بـ ١٠٪ من وزنها بالماء.

معدلات المواد:

المعجون:

يمكن أن يباع هذا المعجون جاهزاً.
اكجم من المعجون ينتج ٢,٥ م (أربعة أوجه).

دهان البلاستيك:

ماء	بلاستيك	
٪٥٠	٪٥٠	الوجه التحضيري
٪٣٥	٪٦٥	الوجه الأول
٪٢٠	٪٨٠	الوجه الثاني
٪١٠	٪٩٠	الوجه الأخير

ملاحظه:

كل اكجم من البلاستيك يدهن ٢٤ وجه واحد في الوجه التحضيري.

كل ١ كجم بلاستيك يدهن ١٠ م٢ وجہ واحد.

معدلات العماله:

مثل معدلات عماله بویه الزيت.

ثالثاً : الدهان بالجیر

طريقه التنفيذ:

- ١ - يتم نھو البطانه الأسمنتية مع المس بالمحاره الصلب والسوقه بلباني الأسمنت لقفل المسام.
- ٢ -- تجهز الدهانات من زبد الجير السلطاني الأبيض نمره (١) ، مع أضافه محلول الشبه أو الملح بنسبة ١ كجم / ١٢٠ لتر ماء ثم أضافه اللون المطلوب . يصفى محلول بمصفاه سلك رفيع.
- ٣ - يدهن الوجه الأول - البطانه - بالفرشاه بمحلول خفيف نسبيا.
- ٤ - يدهن الوجه التالي بمحلول ثقيل بالفرشاه أيضا.
- ٥ - يرش الوجهين الآخرين بالماكينة ويزوعد الدهان بانتظام على السطح ليعطي سطحا محببا حسب الطلب.

معدلات المواد:

البطانه:

- ** ٣ م من الجير الحي + ٧ كجم من الشبه لأنتج ٨٠٠٠ م٢.
- ** ١ م٢ من دهان البطانه يحتاج الي ٨/٧ جم من الشبه أو الملح (وجه واحد).
- ** ١ م٢ دهان البطانه من الجير الحي يحتاج الي ١٢٥ سم٣ جير (وجه واحد).

الضهاره:

٣ م ١٨ كجم حي + ٢ كجم أكسيد لأنتاج .٥٨٠٠ م ٢
 ما يستهلكه ١ م ٢ دهان للضهاره من الجير = ١٢٢ سـ ٣ من الجير الحي.
 ما يستهلكه ١ م ٢ دهان للضهاره من الشبه = ٣ جم من الشبه.
 ما يستهلكه ١ م ٢ دهان للضهاره من الأكسيد = ٣٤ - جم أكسيد.

معدلات العماله:

البطانه:

٢ نقاش + ١ مساعد نقاش لأنتاج ٤٠٠ م ٢ من البطانه (وجه واحد) - بواسطه الفرشاه.

الضهاره:

١ نقاش + ١ مساعد + ١ صبي لأنتاج ٣٠٠ م ٢ (باستخدام ماكينه الرش).

رابعاً : دهان الغراء:

طريقه التنفيذ:

- ١ - يدهن الوجه الأول التحضيري بمحلول الصابون - (تجليخ).
- ٢ - يدهن الوجه الثاني بمحلول الغراء - المحضر أولاً بأول - (غراء + سبيداج أبيض + اللون المطلوب).
- ٣ - يرش الوجهين الآخرين بماكينه الرش تحت ضغط منتظم ليعطي سطحاً محبباً . يجب ألا يظهر بعد الجفاف أي تشقق لزياده نسبة الغراء وألا يفرك باليد لقله النسبة.

معدلات المواد:

البطانه:

١٠٠ كجم سبيداج تنتج ٤٥٠ م ٢
 ما يستهلكه ١ م ٢ دهان من السبيداج = ٢٢٢ جم.

ما يستهلكه ١م٢ دهان من الغراء = ٤٥ جم.

الضهاره:

١٠٠ كجم سبيداج + ٢ كجم غراء + ٢ كجم أكسيد ينتج ١٤٠ م٢ من الدهان (٣ أوجه).

ما يستهلكه ١م٢ دهان (٣ أوجه) من السبيداج = ٢١٥ جم.

ما يستهلكه ١م٢ دهان (٣ أوجه) من الغراء = ١٤ جم.

ما يستهلكه ١م٢ دهان (٣ أوجه) من الأكسيد = ١٤ جم.

معدلات العماله:

البطانه:

٢ نقاش + ١ مساعد ينتج ٢م٣٠٠ (وجه واحد).

الضهاره:

٢ نقاش + ١ مساعد ينتج ٢م٣٠٠ (وجه واحد).

أنواع خاصه من الدهانات:

١ - دهانات مقاومه للأحماض:

مثل الدهانات الأيبوكسي الجاهزه في عبوات خاصه مثل كيمابوكسي ١١٠ أو نيتوكوت

٥٥ أو فاندكس أو سيكاتوبسيل أو ما يماثلهم . يستخدم في المنشآت المعروضه لمياه أو

أبخره الصريح مثل محطات التنقية أو محطات الطرليمات أو المواسير.

الدهان وجهين بدون تخفييف بحيث يكون سمك الدهان = ٤٢٥ ميكرون.

٢ - دهانات مقاومه للحريق:

البطانه المؤخره للحريق - رقم ٣٧٨٣ - شركة البويات والصناعات الكيماويه:

تعمل البطانه من وجهين ، يبدأ الطلاء علي الأسطح النظيفه والجافه علما بأنها تجف في
زمن قدره ١٥ دقيقة . يراعي ترك فتره زمنيه قدرها ٨ ساعات بين طلاء وجه الزيت والتالي
له . تستخدم الفرشاه أو الروله في عمليه الدهانات.

معدلات المواد:

. ٢٥ كجم (وجه واحد)

الضهاره المؤخره للحريق - رقم ٣٢٨٤ - شركه البوابات والصناعات الكيماويه:

وهو دهان لامع ، وجهنهائي مؤخر للحريق لأحتوانه علي المطاط الكلوري ومديبات غير
قابلة للأشتعال ومواد أضافيه تساعده علي تأخر حدوث الحريق . يراعي ترك فتره زمنيه ٨
ساعات لدهان الوجه التالي . يستخدم لطلاء الأسطح الخشبيه والحديديه والخرسانيه
لحمايتها من الحريق . . تستخدم الفرشاه أو الروله في عمليه الدهانات.

معدلات المواد:

. ٤٥ كجم (وجه واحد)

٣ - دهانات مقاومه للصدأ :

تستعمل الدهانات الأيبوكسيه مثل كيمابوكسي ١٣١ . تتبع تعليمات المصنع في عمليه
الخلط والدهان والتخزين . يفضل الدهان وجهين بعد تنظيف وأزاله القشور والشحوم ..
علي أن يتم دهان الوجه الثاني بعد ٦ ساعات من انتهاء الوجه الأول .

أصول القياس:

الدهان بالجير أو الغراء:

* هندسيا بالمتر المسطح:

بدون تزييل الفوارغ،
بدون أضافه البروزات والجوانب والكرانيش،
مع أنفراد الواجهات دون أنفراد الكرانيش.

الدهان بالزيت واللاكيه والدوكي والبلاستيك والورنيش:

** هندسيا بالمتر المسطح:
مع تزييل الفوارغ.
مع أضافه البروزات والجوانب والكرانيش.
بدون أنفراد الحليات لكل نوع وكل لون وعدد أوجه.

دهانات الباب والشباك:

أصول القياس:

* هندسيا بالمتر المسطح:

من خارج البر الي خارج البر بدون أنفراد الحليات وبدون خصم مسطح الزجاج . لا تتحسب
أضافات مقابل القوائم السميكة بين الشبابيك وأبواب البلكونات . تتحسب أعمال النجارة

كما يلي:

- الباب وجه كامل.
- كل جانب من الشباك فارغ زجاج ٢/١ وجه.
- كل جانب من الشمسيه = ١,٥ وجه.
- كل جانب من الشيش الحصيري = ١,٢٥ وجه.

** يمكن أحتسابها بالقطعه:

الباب = قطعه.

الشباك = قطعه.

باب الblkون = ١,٢٥ قطعه.

باب الصالون = ١,٥ قطعه.

شباك حمام = ٢/١ قطعه.

شباك مطبخ = ٢/١ قطعه.

** أو بالمتر المسطح خصم الفوارغ (المساحه المركب فيها الزجاج والخاليه من الحديد).

دهان الدرابينات والكوبستات:

** بالمتر الطولي لكل ارتفاع علي حده.

** أو بالمتر المسطح.

دهان أعمال الكروتال:

** بالمتر المسطح بدون خصم الفوارغ (المساحه المركب فيها الزجاج والخاليه من الحديد).

دهان أعمال السوكلو والوزرات والأرضيات:

** بالمتر الطولي لكل ارتفاع علي حده مع ذكر السمك والمواصفات بالكامل.

** أو بالمتر المسطح مع ذكر تحمل الوزره عليها من عدمه.

(١٧) أعمال الكهرباء

معدلات العمال:

الكهربائي يفوت سلك ٤ غرف وملحقاتها (حمام - مطبخ - بلكون) ..
أو ٦ غرف.
أو شقة كاملة.
أو تركيب براويز ومقاتيح ٢ شقة أو ١٥ غرفه.

أصول القياس:

تقاس أعمال الكهرباء:

** بالعدد للوحدة : (دائرة اللمه) حسب المقاييس المقدمة ، مع اعتبار:
دائرة البريزه = ٢ / ١ لمبه اذا كانت قريبه من مفاتح النور.
دائرة البريزه = لمبه اذا كانت بعيده عن مفاتح النور.
دائرة النجه = ٢ لمبه .
دائرة دفياتور = ٢ لمبه .
دائرة أضاءه سلم = ٢ لمبه .

** بالعدد : (فئات خاصه) لتركيب الأجراس أو التابلوهات أو الترانسات أو الأبلیکات أو النجف
أو الأباحورات أو ماكينه أضاءه السلم .

** بالметр الطولي : للتوصيلات مع ذكر القطر والنوع .


(١٨) أعمال المياه والصرف الصحي

معدلات تركيب المواسير

- الزهر المرن
- الخرسانة سابقة الاجهاز
- البوليفينيل كلوريد
- الفيبر جلاس
- الخرسانة المسلحة والعاديّة والفخار
- الأسبستوس
- الصمامات

قطاع التأسيس من الخرسانه العاديه


للمواشير الفخار ذات الوصلات الثابته




القطاع نموذج قدر حتى ١٢° القطاع لموادير قطر ١٨° : ١٥° القطاع لموادير أكبر من ١٨°

تفاصيل قطاعات الخرسانة تحت و حول انماط المعاير الفخار


القطر الداخلي (بوصة)	عرض خرسانه الأساس (ع) (متر)	سمك خرسانه الأساس أسفل الماسورة (س)
٢	٠,٥٠	٠,١٤
٩	٠,٦٠	٠,١٥
١٢	٠,٧٥	٠,١٢
١٥	٠,٨٠	٠,١٩
١٨	٠,٩٥	٠,٢٢
٢٠	١,٠٥	٠,٢٥
٢٤	١,٥٥	٠,٣٠
٣٠	١,٧٠	٠,٣٦
٣٦	١,٨٥	٠,٤٠




التثبيت بواسطه الحبال والعمال




التركيب بواسطه الحفار




التركيب بواسطه الرافعه




التركيب بواسطه زرجينه واحده



التركيب بواسطه ٢ زرجينه



التركيب بواسطه ٣ زرجينه



مواسير الزهر المرن

النوع المسورة	القطر الممتد المتر	النوع المسورة	طريقة التركيب				العملة				طريقة التنزيل	الوزن كجم / م	قطر المسورة م
			1 زوجية الحافة	2 زوجية الحافة	3 زوجية الحافة	بواسطة الحفار	بواسطة الرافعة	عامل عالي	عامل منخفض	سباك			
١٤	١٠						✓	٣	١	١		١١	٦٠
١٤	١٠						✓	٣	١	١		١٤٥	٨٠
١٤	٩						✓	١	١	١		١٨	١٠٠
١٣	٨						✓	٣	١	١		٢٢٥	١٢٥
١٢	٨			٥		✓		٤	١	١		٢٧٥	١٥٠
١٢	٨			٥		✓		٢	١	١		٣٧	٢٠٠
١٠	٧			٥		✓		٢	١	١		٤٨٥	٢٥٠
٩	٦			٥		✓		٢	١	١		٦١	٣٠٠
٩	٦			٥		✓		٢	١	١		٧٩٥	٣٥٠
٩	٦			٥		✓		٢	١	١		٩٤٥	٤٠٠
٨	٥			٥		✓		٢	١	١		١١٢	٤٤٠
٨	٥			٥		✓		٢	١	١		١٢٩	٤٠٠
٨	٥			٥		✓		٢	١	١		١٦٨	٣٠٠
٨	٥			٥		✓		٣	٢	١		٢٢٠	٧٠٠
٧	٥			٥		✓		٣	٢	١		٢٦٧	٨٠٠
٧	٥			٥		✓		٣	٢	١		٣٢١	٩٠٠
٦	٤			٥		✓		٣	٢	١		٣٧٩	١٠٠٠
٦	٤			٥		✓		٣	٢	١		٤٤٢	١١٠٠
٥	٤			٥		✓		٣	٢	١		٥١٠	١٢٠٠
٥	٣		٥					٤	٢	١		٧٦٤	١٥٠٠
٤	٢		٥					٤	٢	١		٨٥٤	١٦٠٠
٤	٢		٥					٤	٣	١		١٠٥٦	١٨٠٠

٥ زراغين قدرة ٣ طن

٦ زراغين قدرة ٦ طن

ملاحظات :

- ١ - المواسير حتى قطر ١٥٠ مم يتم تنزيلها وضبطها يدرياً - والمواسير الأكبر يتم تنزيلها بالحفار أو بالونش .
- ٢ - في حالة التركيب أسفل منسوب المياه - ينخفض المعدل المذكور .٪ ٥٠
- ٣ - في حالة تركيب القطع المخصوص (مشتركات - أكواع - مساليب) فإنها تعامل معاملة المسورة من ناحية معدل التركيب أو عدد العمال .

المواسير الخرسانية سابقة الإجهاد

نوع ال MASUREE	الوزن kg/m	طريقة التثبيت	العملة			طريقة التنزيل	المعدل اليومي لل MASUREE	طريقة التركيب
			بابك	بابك م.	عامل عالي			
داخل الشدة MASUREE	خارج MASUREE	MASUREE	MASUREE	MASUREE	MASUREE			
٧	١٢				٥	٤	١	١
٧	١١				٥	٤	٢	١
٦	١٠				٥	٤	٢	١
٦	٩				٥	٤	٢	١
٦	٩				٥	٤	٢	١
٥	٨				٥	٤	٢	١
٥	٨				٥	٤	٢	١
٥	٧				٥	٤	٢	١
٤	٦				٦	٣	٣	١
٤	٦				٦	٣	٣	١
٣	٥				٦	٣	٣	١
٣	٥				٦	٣	٣	١

٥ زجاجينة قدرة ٣ طن

٦ زجاجينة قدرة ٦ طن

ملاحظات :

- في حالة التركيب أسفل منسوب المياه - ينخفض المعدل اليومي إلى ٥٠ % من المعدل المذكور
- في حالة تركيب القطع المخصوصة (مشتركات - أنواع - مسالب) فإنها تعامل معاملة المسورة من ناحية معدل التركيب أو عدد العمال .
- يقوم العمال بأداء الأعمال الآتية :
 - ١ - تجهيز وضبط أرضية الحفر وتسويه طبقة الرمل .
 - ٢ - نظافة المسورة تماماً من الداخل .
 - ٣ - تركيب الكيس الخارجي للمسورة من البولياثين .
 - ٤ - العمل على الروافع مع م . سباك .
 - ٥ - عزل المسورة من الداخل والخارج باللونة ثم الدهان .
 - ٦ - تشهيلات .
 - ٧ - حجم العمال المذكور بخلاف طاقم الونش .

مواسيير بولي فينيل كلوريد P.V.C

ملاحظات	المعدل اليومي للمسوسة		طريقة التركيب	المقالة			طريقة التزيل	الوزن كجم / م	نضر المسوسة س
	خمر مكثف	داخل الشدة ماسورة		عامل	م. ساك	ساق			
	٣٠	٢٥	السباك	٢	١	١	العمال + الخبال	١٤٦ ر	٤٠
	٢٩	٢٠	السباك	٢	١	١	العمال + الخبال	١٨٦ ر	٣٥
	٢٨	١٩	السباك	٢	١	١	العمال + الخبال	٢٧٣ ر	٣٢
	٢٧	١٩	السباك	٢	١	١	العمال + الخبال	٤٠٤ ر	٤٠
	٢٦	١٨	السباك	٢	١	١	العمال + الخبال	٥٧٧ ر	٥٠
	٢٥	١٧	الرافعة	٢	١	١	العمال + الخبال	٨٨٧ ر	٦٣
	٢٤	١٦	الرافعة	٢	١	١	العمال + الخبال	٢٥١ ر	٧٥
	٢٣	١٥	الرافعة	٢	١	١	العمال + الخبال	١٨١ ر	٩٠
	٢٢	١٤	الرافعة	٢	١	١	العمال + الخبال	٧٢٧ ر	١١٠
	٢٢	١٤	الرافعة	٣	١	١	العمال + الخبال	٤٣٣ ر	١٢٥
	٢١	١٣	الرافعة	٣	١	١	العمال + الخبال	٤٣٤ ر	٩٤
	٢١	١٣	الرافعة	٣	١	١	العمال + الخبال	٦٦٦ ر	٦٦
	٢٠	١٣	الرافعة	٣	١	١	العمال + الخبال	٨٧٦ ر	٤٠
	١٩	١٢	الرافعة	٣	١	١	العمال + الخبال	١١٥٥ ر	٢٢٥
	١٨	١٢	الرافعة	٤	١	١	العمال + الخبال	١٣٥٢ ر	٢٢٠
	١٧	١١	الرافعة	٤	١	١	العمال + الخبال	١٧٢ ر	٢٨٠
	١٥	١٠	الرافعة	٤	١	١	العمال + الخبال	٢١٤٤ ر	٣١٥
	١٢	٧	الرافعة	٥	١	١	العمال + الخبال	٣٤٧ ر	٤٠٠

ملاحظات :

- ١ - في حالة التركيب أسفل منسوب المياه - ينخفض المعدل اليومي إلى ٥٠ % من المعدل المذكور
- ٢ - في حالة تركيب القطع المخصصة (مشتركات - أكواع - مسالب) فإنها تعامل معاملة الماسورة من ناحية معدل التركيب أو عدد العمال .
- ٣ - العمالة المذكورة مخصصة ل التركيب فقط بخلاف العمال الذين يقومون بردم الرمال حول الماسورة .

مواشير الفيبر جلاس

نوع المسيرة	الوزن كجم / م	طريقة التزييل	العملة			طريقة التركيب	المعدل اليومي للمسيرة	
			عامل	م. سبائك	سبائك			
داخلي السلعة مسيرة	غير مكتوف مسيرة							
٩	١٣	١ زوجية	٣	١	١	العمال + الحبال	١٤٥	٤٠٠
٨	١٢	١ زوجية	٤	١	١	العمال + الحبال	١٨١	٥٠٠
٧	١١	١ زوجية	٤	١	١	العمال + الحبال	٢٥٥	٦٠٠
٧	١١	١ زوجية	٤	١	١	العمال + الحبال	٣٤٥	٧٠٠
٦	١٠	١ زوجية	٥	١	١	العمال + الحبال	٤٥-	٨٠٠
٥	٩	١ زوجية	٥	١	١	الحفار + الونش	٥٧-	٩٠٠
٥	٩	٢ زوجية	٥	١	١	الحفار + الونش	٧١-	١٠٠٠
٥	٨	٢ زوجية	٥	١	١	الحفار + الونش	١٠٢-	١٢٠٠
٤	٧	٢ زوجية	٥	١	١	الحفار + الونش	١٣٨-	١٤٠٠
٤	٦	٢ زوجية	٥	١	١	الحفار + الونش	١٨٠-	١٦٠٠
٤	٦	٢ زوجية	٥	١	١	الحفار + الونش	٢٢٩-	١٨٠٠
٤	٦	٢ زوجية	٥	١	١	الونش	٢٨٢-	٢٠٠٠

ملاحظات :

- ١ - في حالة العمل أسفل منسوب المياه - ينخفض المعدل 50% .
- ٢ - في حالة تركيب القطع المخصصة (مشتركات - أكواع - مساليب) فإنها تعامل معاملة المسيرة من حيث معدل التركيب أو عدد العمال اللازم .
- ٣ - في حالة التركيب باستخدام الجبيولات الذهر - يبقى المعدل والعملة كما هي ولكن يتم الاستغناء عن الزجاجين المذكورة في طريقة التركيب .

مواسير الأسبيستوس الأسمنتى

نضر المسورة مم	الوزن كجم / م	طريقة التنزيل	العملة			طريقة التركيب	المعدل اليومى للمسورة
			عامل	م. سياك	سياك		
٧٥	٢٠	العمال + الحبال	٢		١	السباك	٢٠
١٠٠	٤٢	العمال + الحبال	٢		١	السباك	١٨
١٢٥	٥٨	العمال + الحبال	٢		١	السباك	١٦
١٥٠	٧٦	العمال + الحبال	٣	١	١	السباك	١٤
١٧٥	٩٥	العمال + الحبال	٣	١	١	السباك	١٤
٢٠٠	١١٩	العمال + الحبال	٣	١	١	السباك	١٣
٢٢٥	١٣٨	العمال + الحبال	٣	١	١	السباك	١٣
٢٥٠	١٦٣	العمال + الحبال	٣	١	١	السباك	١٢
٣٠٠	٣٣٥	العمال + الحبال	٣	١	١	السباك	١٢
٣٧٥	٣٥٩	العمال + الحبال	٣	١	١	السباك	١١
٤٥٠	٥٠٧	العمال + الحبال	٣	١	١	السباك	١٠
٥٢٥	٦١٩	العمال + الحبال	٣	١	١	السباك	١٠
٦٠٠	٧٦١	العمال + الحبال	٣	١	١	السباك	٩
٧٠٠	١١٢٠	الحفار + الونش	٤	١	١	السباك	٨
٨٠٠	١٤٤٠	الحفار + الونش	٤	١	١	السباك	٨
٩٠٠	١٧٦٠	الحفار + الونش	٤	١	١	السباك	٧
١٠٠٠	٢٢٤٠	الحفار + الونش	٤	١	١	السباك	٧
١٢٥٠		الحفار + الونش	٤	٢	١	السباك	٦

ملاحظات :

- ١ - فى حالة التركيب أسفل منسوب المياه - ينخفض المعدل اليومى إلى ٥٠ % عن المعدل المذكور .
- ٢ - فى حالة تركيب القطع المخصصة (مشتركات - أ��واع - مسالیب) فإنها تعامل معاملة المسورة من ناحية معدل التركيب أو العمال .
- ٣ - جميع القطع المخصصة المستخدمة تصنف من الزهر الرمادى وتكون جميع نهاياتها ذيل فقط وتركب مع المواسير بواسطة الجيوبولت الزهر فقط .

المواسير الخرسانية من الخرسانة المسلحة

المواسير الخرسانية من الخرسانة العادية

المواسير الفخار من وصلات مرنة

المعدل اليومي		طريقة التركيب					العملية			طريقة التزيل	قطر المسورة مم
داخل الشدة	حفر مكثف	مسورة	٣ زرجمة	٢ زرجمة	١ زرجمة	بواسطة الرافعة	عامل عمال	سباك	سباك		
٢٢٠	٣٠					٥	٢	٠	١	عمال + حبال	١٥٠
٢٢	٣٠					٥	٢	٠	١	عمال + حبال	١٧٥
٢١	٢٨					٥	٢	٠	١	عمال + حبال	٢٠٠
٢٠	٢٨					٥	٣	١	١	عمال + حبال	٢٢٥
١٩	٢٥					٥	٣	١	١	عمال + حبال	٢٥٠
١٨	٢٣					٥	٤	١	١	عمال + حبال	٢٩٠
١٨	٢٢					٥	٤	١	١	عمال + حبال	٣٧٥
١٥	٢٠				٥		٢	١	١	حفار - ونش	٤٥٠
١٥	٢٠				٥		٢	١	١	حفار - ونش	٥٠٠
١٢	١٨				٥		٢	١	١	حفار - ونش	٦٠٠
١٠	١٥		٥				٢	٢	١	حفار - ونش	٧٠٠
١٠	١٥		٥				٣	٢	١	حفار - ونش	٨٠٠
١٠	١٤		٥				٣	٢	١	حفار - ونش	٩٠٠
٩	١٢		٥				٣	٢	١	حفار - ونش	١٠٠٠
٨	١١		٥				٣	٢	١	حفار - ونش	١٠٥٠
٨	١١		٥				٣	٢	١	حفار - ونش	١١٠٠
٧	١٠		٥				٣	٢	١	حفار - ونش	١٢٠٠
٥	٧		٥				٤	٢	١	ونش	١٥٠٠
٤	٦		٥				٤	٢	١	ونش	١٨٠٠
٤	٦		٥				٤	٢	١	ونش	٢٠٠٠
٤	٦		٥				٤	٢	١	ونش	٢٢٥٠
٤	٥		٥				٤	٣	١	ونش	٢٥٠٠
٤	٤		٥				٥	٣	١	ونش	٢٧٥٠
											٣٠٠٠

ملاحظات :

- المواسير الخرسانية العادية حتى قطر ٣٠٠ مم .
- المواسير الفخار ذات الوصلة المرنة حتى قطر ١٢٥٠ مم .
- المواسير الخرسانية المسلحة قطر ٧٠٠ - ٧٠٠ - ٣٠٠٠ مم .
- فى حالة التركيب أسلق منسوب المياه وينخفض المعدل المذكور إلى ٥٠٪ .
- فى حالة استخدام مواسير فخار وصلة ثابتة يقل المعدل بمقدار ٢٥٪ عن المواسير الفخار ذات الوصلة المرنة .
- يعتبر المعدل اليومى (للوردية) بالمسورة بصرف النظر عن طولها .
- بالنسبة للمواسير الخرسانية ذات الأقطار الكبيرة (١٨٠٠ مم فاكثر) فإنه يفضل استخدام زرجينة هيدروليكيه تعمل بالكهرباء قدرة ١٢ طن .

الصمامات

ملاحظات	المعدل اليومى	العمالة			طريقة التزيل	قطر الصمام م
		عامل وعantal	سباك	سباك		
يوصى بالأعلى :	١٠	-	١	-	العمال	٤٠
	١٠	-	١	-	العمال	٥٠
(أ) استخدام	١٠	-	١	-	العمال	٦٥
مسامير من صلب	٩	-	١	-	العمال	٨٠
مجلفن لا يصدا.	٨	-	١	-	العمال	١٠٠
(ب) يفضل استخدام	٨	١	١	-	العمال	١٢٥
جوان كاوش	٧	١	١	-	العمال	١٥٠
سمك ٦ مم	٧	٢	١	١	العمال	٢٠٠
ومقوى بعده ٢	٦	٣	١	١	الونش - الحفار	٣٠٠
تيله .	٦	٣	١	١	الونش - الحفار	٣٥٠
	٥	٣	١	١	الونش - الحفار	٤٠٠
	٥	٣	١	١	الونش - الحفار	٤٥٠
	٥	٣	١	١	الونش - الحفار	٥٠٠
	٥	٣	١	١	الونش - الحفار	٦٠٠
	٥	٣	١	١	الونش - الحفار	٧٠٠
	٤	٣	١	١	الونش	٨٠٠
	٤	٣	١	١	الونش	٩٠٠
	٣	٣	١	١	الونش	١٠٠٠
	٣	٣	١	١	الونش	١٢٠٠
	٢	٣	٢	١	الونش	١٥٠٠
	٢	٤	٢	١	الونش	١٨٠٠
	٢	٤	٢	١	الونش	٢٠٠٠

ملاحظات :

١ - يقوم العمال بالأعلى :

(أ) تنظيف الصمام وإجراء عملية الفتح والغلق قبل بدء التركيب.

(ب) حمل الصمام (حتى قطر ٣٠٠ مم) إلى مكان التركيب .

(ج) تجهيز الإرتكاز المؤقت للصمام .

(د) تشهيلات عملية الرباط .

٢ - يعتبر تركيب الصمام رباط المسامير من جهة واحدة فقط - وبالنسبة للرباط الآخر في الغلانشة الأخرى فيكون ضمن تركيب القطعة المخصوص المجاورة .

٣ - المعدلات المذكورة على جميع أنواع الصمامات وحسب المعدل على أساس اثقل الصمامات .

معدلات المونة والقلفاط للمواسير الفخار ذات الوصلة العادي

المعدل رأس / م ٣ مونة	كمية القلقاط (كجم)	قطر الماسورة (بوصة)
٤٠	٢/١	٧
٣٠	١	٩
٢٠	١,٥	١٢
١٥	٢	١٥
١٢	٢,٥	١٨
١٠	٣	٢٠
٩	٤	٢٤
٧	٥,٥	٣٠
٥	٦,٥	٣٦
٤	٧	٤٠

الجدول الآتى يبين عمق الرصاص فى المواسير الزهر

قطر الماسورة (مم)	٦٠٠	٥٥٠	٥٠٠	٤٥٠	٤٠٠	٣٥٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٠٠	١٥٠	عمر الرصاص (مم)
٨	٨	٧	٧	٧	٧	٦	٦	٦	٦	٥	—

ملحوظة : عمليا ، فإن كل ١ من قطر الماسورة تحتاج إلى كجم رصاص $1/4$ كجم اسطبة مقطرنة .