

المقدمة

(Form work for concrete)

الشدة (Form work) هي عبارة عن التشييد المؤقت (**Temporary Construction**) لغرض صب الخرسانة الطازجة داخلها ، ويجب تدعيم وتفوية الشدة أثناء صب الخرسانة بالطريقة المناسبة حتى تكتسب قوتها المناسبة بتصلدها.

ومن الأهمية أن تكون الشدة غير مكلفة في عملها حتى لا تكون علينا ثقلاً على تكاليف الخرسانة المصنعة كما يجب أن تكون الشدة سهلة التركيب سريعة الفك وتكون من :

- **الفورمة أو القالب (Mauld Form)**
- **عناصر التحمل المؤقت (Temporay Supports)**

وهي العناصر الخشبية أو المعدنية التي تحمل فورمة الخرسانة مؤقتاً حين صبها وتشكيلها حتى تصلدها المناسب كما أنها تقوم على تقوية الفورمة المذكورة سابقاً .

أما المواد المستعملة في أعمال الشدات فهي كثيرة ومن أهمها الخشب (Timber) والفورمات الحديدية (Steel Form) والبليزافورم (Plywood) والالميـوم (Aluminum) والوصلات (Bolts and nuts) والمسامير (Nails) والمسامير الرابطة بالصواميل (Form Connector) والقاطع الحديدية (Clamys) .

وتستخدم الشدات الخاصة لتشكيل فورمة أورنيك (Form Panel) لغرض استعماله مرات كثيرة من المعدن لسرعة التنفيذ مع إعطاء تشطيب أفضل حيث ستحصل على سطح أملس للخرسانة يمكن تركه بدون بياض أو دهانه فقط وبذلك تقل تكاليف التشطيب في هذه الحالة ، وعموماً تستعمل نظم كثيرة لتشكيل أعمال الخرسانة المصبوبة على بيتها ومن أهمها :

أولاً : - نظام الشدات التقليدية .

ثانياً : - نظام الشدات النفقية .

ثالثاً : - نظام الشدات المنزلقة .

١ - الشدات الخشبية (Timber Formwork)

تُستخدم **الجارة** الخشبية عادةً لتشكيل فورمات هذه الشدة الخشبية المؤقتة للخرسانة ويستخدم الخشب الـ(**لين**) (**Soft Wood**) مثل الخشب الأبيض في عمل الشدة ويستخدم القمط لثبيتها والطرق المتّعة لعمل هذه الفورم كالاتي :

شدة قواعد الأعمدة (الفورمات)

وتم هذه العملية بأن تشكل فورمات خشبية لكل قاعدة عمود مسلح على حدة على حسب مقاساتها في الرسومات التنفيذية للمبني . شكل (١)

شدة الميد (Grade Beam Forms)

توضع الميد إما على سطح الأرض وترتبط بالأعمدة أو تحت سطح الأرض وترتبط بقواعد الخرسانة المسلحة وفي حالة التربة القابلة للانهيار (رملية أو زلطية) فيجب عمل صندقة خشبية للميد على حسب وضعها مع وضع عوارض وشكالات لسند جوانبها .


شدة الأعمدة (Column Forms)

لعمل الفورمة الخشبية لعمود الخرسانة المستطيل يصدق مكانه بعمل صندوق بمقاس العمود من خشب الموسكي على قاعدته مع تجليد - باللتزام مع تقوية العمود بالبرنادات والشكالات (بالعروق) ثم يربط العمود بالقمط بعد تخريم العمود بالموسكي على سيفه . شكل (٢) ، (٣)

شدة الأعمدة الدائرية


انتشرت هذه الأعمدة الدائرية بسبب اتجاه التصميمات المعمارية لاستغلال معظم المساحة في الحديقة ومدخل الجراجات تحت العمارت لتعطى فرصة المرونة للسيارات في الدخول والخروج أفضل من الأعمدة ذات الاركان الحادة . شكل (٤)

شكل (١)




خوارزميات خشبية لقواعد الاصندة المساحة

فرشة لاصق مدرج




شد الأعمدة المساحة

شكل (٢)






منظر لشدة عمود



طرق مختلفة لعمل شدات الأعمدة الخرسانية

شكل (٣)



شكل (۳)

شدة بغدادي :

ويستعمل سدایب الخشب البغدادي في تخليق بكار الشدة أى في تشكيل القطاع الدائري المطلوب أقرب ما يكون الى الدائرة السليمة مع ربط هذه الشدة وضبط تماسكها بقطع من الخشب الموسكي ترتكب كل منها من عده قطع تضمنا الى بعضهما ثم توضع السدایب فيما ثم تفصلان الى نصفى شدة عمود لتسهيل عملية الشد والفك فيما بعد ويجرى ذلك مثل هذه الشدة بمنتهى العناية للمحافظة على فورمتها لاستعمالها في مشروعات آخرى بدلا من تفكيرها الى الواح .

شدة الاعمدة المسلوبة والمقلعة

في حالة وجود أعمدة ذات جوانب مائلة الى اعلا او الى أسفل وتعمل غالبا في المداخل وتحت المظلات فتعمل لها فورمات خاصة وأفضل ان تكون من الخشب البغدادي وبطريقة ثابته حتى تكون اكتر دقة وليمكن ايضا استعمالها في باقي الاعمدة في تكرارها . شكل (5)


شد الحوائط الساندة

تشد بتجليدها من الجانبين كشدة سقف من الناحيتين مع عمل فرشات ومدادات عرضية أفقية كشدات السواتر الساندة لاعمال الحفر العميق وتوضع شبكة التسليح للجانبين ثم يقفل جانب الشدة المفتوح وتصب كلامعنة على عدة مراحل مع العناية بالغزارة جدا حتى لا تعيش الخرسانة بعد الفك وقد يكون المائط رأسيا تماما او مائلأ من أحد الجانبين او كلاهما وفي هذه الحالة يحتاج لعنابة أكثر . شكل (7)

شد السقف

١ - التعريف أو التخسيب

توضع العروق الخشبية على هيئة قوائم مقاس "3" × "3" في وضع رأسى بحيث تكون المسافات بينها ١×١ م في الاتجاهين من الممر للمحور وترتبط هذه القوائم مع بعضها بعرقات وهى عروق أفقية فى كلا من الاتجاهين وتكون هذه العرقات أو الفراندات مع القوائم هيكل واحدا للشدة .



(خوامات المحوائي)

شكل (١)

٢ - التطبيق

تعمل تطريح للسقف من خشب موسكي سمك ١" ويشد قاع الكمرات أولاً ثم يصيّر تطبيق السقف بألواح اللتزانة على المسوب المطلوب مع اكمال فرق ارتفاع السقف من طول القوائم بفضلات قصيرة من العروق في وضع رأسى .

٣ - التدكيم والتسديد التقوية

يصيّر تدكيم جميع جوانب الكمرات الداخلية والخارجية وكذلك تدكيم قاع الشدة وتقوى رقب الاعمدة المسلحة المتصلة بالسقف مع تسوية الفراغات . شكل (٦)

فيما يلى الخطوات التنفيذية لعمل شدة خشبية لسقف مسلح

١- ترص الفرشة من الواح خشب بونتى قطاع ٢" × ٩" على هيئة صفوف متوازية وتبعد عن بعضها مسافة لا تزيد عن متر وتوضع طولية أو عرضية وهى بمثابة وسادة للقوائم على أرض مذكوره جيدا .

٢- توضع القوائم اعلا الفرشات وهى من خشب فلليلرى قطاع ٤" × ٤" على مسافات تحدد طبقا للحال الواقعه عليها على هيئة صفوف ويكون طول العرق ناقصا عن بطبيعة السقف ٥ سم أو بقدر سمك لوح التطبيق + سمك التطريح موسكي .

٣- ثبت القوائم من أسفل بالفرشات بواسطه المسامير وتقوى من الوسط بارتفاع لا يقل عن ١٨٠ سم ببرنداط افقية معاعمدة بعضها على بعض من نفس قطاع القوائم وثبت بالقمعط الحديدية .


٤- وفي نهاية القوائم ثبت عرقات من خشب موسكي قطاعها ٢" × ٥" على سيفها بحيث يكون سطحها العلوى على مستوى نهاية القوائم وثبت مع القوائم بالقمعط الحديدية والضفادع .

٥- يراعى أن تكون جميع العرقات مضبوطة على ميزان المياه بالقده حتى تكون التراكيب الافقية فى مستوى أفقى واحد .

٦- يرص عموديا مع العرقات الواح موسكي على بطتها كل ٤٠ سم تقريبا .


٧- تسمى على التطاريج وبالتعامد عليها الواح التطاريج من خشب موسكي قطاعها ٢" × ٥" وذلك على مسافات حوالى (٥ ، ٥) متر .

خواص اکسیات



الشدة القائمة لخدرة المصفف الخرسانية

شكل (١)



- تسمى على التظليل الواح التطبيق من خشب لاتيزانة سلك ١" أو ٥" وعرض ٤" ويثبت ايضاً لوح المراية (البرواز) الذي يبعد عن وجه الكمرة بقدار ٢,٥ سم .
- يعمل جوانب خارجية من خشب لاتيزانة قطاع ٦" × ١" ثبت بواسطة الواح زنق خشب موسكى ٥" × ٢" توضع على مسافات متقارنة مع ملاحظة أن يكون السطح العلوي للجوانب متساوياً لسطح السقف المراد صبه بالخرسانة . شكل (٨)
- ملحوظة :
- ثبتت جميع أعضاء الشدة بالقمعط والضفادع والعرابيس ولا يستخدم المسamar الا في اضيق الحدود لزيادة أمن الشدة أثناء الصب وتسهيل عملية الفك بعد الرمي .

أنواع الشدات

١ - الشدة المعدنية

وتشير فائدتها في توفير العروق في الاعمال الواسعة أو المتكررة ويستعمل فيها هيكل من صلب ترتكز على القوائم الرئيسية ثم يجري تطبيق الواح الشدة الخشبية عليها بدون الحاجة إلى قوائم في وسط البلاكيت .

٢ - شدة الاسقف المفرغة .

يتم تعريض الشدة كالمعتاد ثم تشد قياع الكمرات فقط ثم ترص البلوكات المفرغة على السقف وهذه الطريقة توفر ٤٠٪ من التسلیح و ٢٥٪ من الخرسانة .

٣ - شدة السندرة

تعمل شدة السندرة بعد انتهاء صب السقف العادي إذ أن ارتفاعها يكون عادة أكبر من المسافة بينها وبين السقف أعلىها فلما يسر أن تؤثر حتى ينتهي صب السقف لم يمكن استعمال عروق متوسطة الطول .

٤ - شدات الأسلحة الرئيسية

الأسلحة الرئيسية هي قواطع مسلحة ورفيعة وتعمل عمودية على واجهة المبنى لحماية فتحاته وغرفه من آشعة الشمس الغربية أو الشرقية وكذلك لكسر حدة وهج الضوء أو لتقييد فتحات الواجهة أو للفصل بين فتحات مختلفة أو لاحداث تأثير معماري خاص في الواجهة .

٥ - شدات الاسلحة الافقية

الاسلحة الافقية عبارة عن مظلات افقية من الخرسانة المسلحة وهي تشكل كرانيش لحماية الفتحات والمبني من الداخل من الشمس والمطر وتصب اما كامتداد للسقف او من منسوب الكمرات او من منسوب الاعتاب .

٦ - شدة الاسقف المزدوجة

تعمل بعض الاسقف الخرسانية مزدوجة لاغراض معينة كعزل الحرارة او الصوت أو التكيف والطريقة تكون بشد وصب السقف السفلي أولا ثم صب الكمرات المقلوبة جميعها ثم وضع قطع بلاطات السقف العلوى الجاهزة فى امكنتها والتحبيش عليها بالاسمنت.

٧ - شدة اسقف الخرسانة المسلحة الممتازة التي تترك بدون بياض

- ويحتاج هذه الشدات العناية القصوى في التوازي الآتية :

١- استعمال أخشاب لتزانة جديدة لأول مرة وتمسح مع تعيمها للدرجة القصوى وعدم استعمال أى طفشتات أو فضلات مع تحجب عمل وصلات في الشدة وأمكنا للمحافظة على انسجام شكل خطوط وجهة الخرسانة .

٢- دهان الشدة اذا كانت من اللتزانة بالصابون ولصق ورق مشبع بالزيت على الشدة ينتج وجهة خرساني فائق النعومة.

٣- استخدام الواح الويزافورم الجيد - أو استخدام الصاج .

٨ - شد الاسقف الزجاجية

يتم شد السقف كالمعتاد ثم ترص القوالب الزجاجية ويرص الحديد فيما بينها حسب المواصفات والرسومات التنفيذية التفصيلية.

معدلات استهلاك الاخشاب

٩ - التطبيق

تستعمل التطبيق من اللتزانة التي لا يقل سمكها عن ٥ سم ويحسب الاستهلاك على اساس عدد مرات الاستعمال حسب الجدول الآتى :

- علما بان اللتزانة للمتر المسطح من العبوة هي :

- مайлز لمتر المسطح من بلاطات الاسقف هو ٢٦،٣ رم لترانة.
- مайлز لمتر المسطح من جوانب الكمرات هو ٣٣،٠ رم لترانة.
- وهذا مع الأخذ في الاعتبار الترشيد في الاستهلاك .

بيان الاعمال	عدد مرات استعمال الاسكان والمباني العامة	عدد مرات استعمال المصالح	عدد مرات استعمال المصانع ومحطات القوى
قواعد العمدة والميدات	٧	٥	٥
الاعمد	٥	٥	٥
البلاطات والكمرات الافقية	٥	٥	٥
السلاسل	٥	٥	٧
الدراوي	٥	٥	٥
المواطن	٥	٥	٥
الاعمدة المائلة	٥	٥	٥

وهذا يعتمد على نوع المترانه الجيد وعمل طبالي بها

٤ - الفرشات والسبايدل

تستخدم الفرشات من المونتي تحت القوائم والسبايدل فوق الأرض يستهلك المتر المسطح من الشدة ٢٠،٣ رم وعدد مرات استعمال ٥٠ مرة بواقع استهلاك ٢٪ للاستعمال في الدورة الواحدة .

٣ - التطريج

يستعمل الخشب الموسكى فى التطريج قطاع 2×4 أو 2×6 .

معدل استهلاك بواقع ٣٪ للاستعمال فى المرة الواحدة اى يدور ٣٣ مرة .

معدلات الاخشاب الموسكى الالازمة للتقطيع للمتر المسطح مع العبوات طبقا للجدول الاتى : -

نوع العبوة	م
بلاطات الاسقف	١
الكمرات ارتفاع لغاية ٥٠ سم	٢
الكمرات ارتفاع من ٥٠ سم - ١٠٠ سم	٣
الاعمدة	٤
الخشب اللازم للمتر المسطح من العبوة	
٣ رم ٠١٠	
٣ رم ٠٢٠	
٣ رم ٠٣٠	
٣ رم ٠٣٠	

٤ - العروق

وهي من الفلبرى وتستعمل فى القوائم والشدادات (البيانضات)

معدل استهلاك بواقع ٢٪ للاستعمال فى المرة الواحدة اي ٥٠ دورة والجدول الاتى يبين المعدلات .

الارتفاع بالметр الطولى	الكمية بالметр	المكعب اللازم	للметр المسطح من الشدة	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣
,٤٣	,٤٠	,٣٨	,٣٥	,٣٣	,٢٨	,٢٥	,١٨	,١٠	,٠٧				

٥ - القمط

تستعمل في تربط أخشاب الشدادات

معدل استهلاك القمط بواقع ٣٪ للاستعمال فى المرة الواحدة اي ٣٣ مرة

والجدول التالي يبين كمية القمط اللازمة لكل متر مربع من الشدة للارتفاعات المختلفة .

الارتفاع بالметр الطولي	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣
عدد القمط اللازم										
للمتر المسطح من الشدة	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤

طريقة استنتاج تكلفة استهلاك الشدة من لتزانة وبوتني وعروق موسكى وقمط

سبق أن عرفنا أنه يجب عمل مسطحات لعبوات الخرسانة المسلحة لكل بند على حدة وعند عمل استهلاك الاختشاب لمبني يجب ألا يقارن بمني آخر الا اذا كان قريبا منه جدا أما اذا كان هناك اختلاف فيجب عمل استهلاك لكل مبني على حدى وسضرب مثال لمبني وقد وضعت اسعار الاختشاب والقمط للاسترشاد فقط حيث ان هذه الاسعار قد يهم وعند عمل الاستهلاك يستبدل السعر الموجود بالمثال بالاسعار السوقية

الحالية ، واسعار المواد هي :-

٣م جنية / ١٠٠٠

سعر اللتزانة

٣م جنية / ٨٧٠

سعر الموسكى

٣م جنية / ٧٤٠

سعر العروق الفليري

٣م جنية / ٧٨٠

سعر البوتني

طريقة استهلاك الشدة الخشبية لاعمال الخرسانة المسلحة

احد المباني التي تناسب اساساتها وأعمدتها مع باقى المنشآت :

الاساسات :

$$\text{مسطح الاساسات} = ٢٥٤٣ \text{ ر}٤٣ \text{ (قواعد)} + ٣٨٠ \text{ ر}٣٨ \text{ (ميد)} + ٧٠ \text{ ر}٣ \text{ (رقب اعمدة)} = ٩٢ \text{ ر}٧٥$$

$$\text{مكعب الاساسات} = ٣٣٥٠ \text{ ر}٣٥٠ + ٣٩٣٠ \text{ ر}٣٣ + ٦٢٤ \text{ ر}٦٢٤ = ٣٧٩٠ \text{ ر}٣٧٩$$

الاعمدة

مكعب الاعمدة = ٣١٦ مم

مسطح الاعمدة = ٢١٩٠ ر ٩٦

الكمارات

مكعب الكمارات = ٣٥٣٤ ر ٦٠

مسطح الكمارات = ٢٤٠٦ ر ١٩

السقف

مكعب السقف = ٣٦٢٩٠ ر

مسطح السقف = ٢٤٦٩ ر ٧٦

مسطح السقف كله = ٢٥٥٢٥

استهلاك الخشب للتراونة

$$\text{الاساسات} = \frac{١٦٣٠٢٦}{٥٥٣٢٨} = \frac{١٠٠٠ \times ٥٤٣٤٢}{٧٩٠٤ \times ٧}$$

$$\text{الاعمدة} = \frac{٥٧٢٨٨}{٨٠} = \frac{١٠٠٠ \times ١٩٠٩٦}{١٦٠٠ \times ٥}$$

$$\text{الكمارات والاسقف} = (٤٦٩٧٦ \times ٤٦٩ \times ٤٠٢٦ + ١٩٠٢٧ \times ٤٠٣٣ \times ٤٠٦) \times ١٠٠٠ = ٢٥٦١٧٢٧ \text{ جنية}$$

$$= \frac{٤٨٧٥}{٩٧٥} \times ٥$$

استهلاك الموسكي

$$\text{الاعمدة} = \frac{٤٩٥٩}{٥٢٨} = \frac{٨٧٠ \times ٠٣ \times ١٩٠}{١٦ \times ٣٣}$$

$$\text{الكمارات والاسقف} = \frac{١٤٦٨٧٩٤٠}{٣٢١٧٥} = \frac{٨٧٠ \times ٤٠٦ \times ٤٠٣ \times ١٩٠ + ٩٧٥ \times ٣٣}{٩٧٥ \times ٣٣}$$

$$\text{استهلاك العروق} = \frac{٢٦٤١٨}{٤٨٧٥} = \frac{٧٤٠ \times ٦٨ \times ٥٢٥}{٩٧٥ \times ٥٠}$$

$$\text{استهلاك البوتي} = \frac{٨١٩٠}{٤٨٧٥} = \frac{٧٨٠ \times ٠٢ \times ٥٢٥}{٩٧٥ \times ٥٠}$$

$$\text{استهلاك القمط} = \frac{٢٥٢٠}{٣٢١٧٥} = \frac{١٣٠٠ \times ٤ \times ٥٢٥}{٩٧٥ \times ٣٣}$$

التكلفة الجنية لكل من

بيان الأعمال = لترانه + موسكى + عروق + بونتى + قمط = مليم جنية

الاسقف = ٦٤٨ + ٥٢٥٤٨ + ٤٥٦٥ + ٤١٩ + ٥٤١٩ + ١٦٨٠ + ١٧٨٣ = ٩٩٥ ر

الأعمدة = ٨٤٢ + ٧١٦١ + ٧١٦١ + ٩٣٩٢ + ٤٢٧٠٤ + ٢٧٠٠ + ٧٠٠ + ٣٣٢٦ = ٧٣٢ ر

الأساسات = ٣٥٥ + ٤٥٥ + ٢٩٤٦٥ + ٢٩٤٦٥ + ٢٢٦٠ + ٢٢٦٠ + ٢٧٠٤ + ٢٧٠٠ + ٧٠٠ + ٣٣٢٦ = ٤٥٥ ر

يراعى الملاحظات بالمثال السابق بالنسبة للعروق والقمط والبونتى والموسكى بالنسبة للأساسات والأعمدة

معدات مصنوعية أعمال التجارة للخرسانة المسلحة

بفرض العمل ٨ ساعات يومياً للعامل

ويلزم لتنفيذ وفك ١,٠٠ م^٣ من العبوات والشدات اللازمة

١-قواعد الأعمدة

عدد ١ نجار لمدة ٤,١ / ٢ ساعة

عدد ١ خشب لمدة ٥,١ / ٢ ساعة

٢-السمادات

عدد ١ نجار لمدة ٨ ساعات

عدد ١ خشب لمدة ٨ ساعات

٣-الأعمدة

عدد ١ نجار لمدة ٦,١ / ٢ ساعة

عدد ١ خشب لمدة ٤,١٠ / ٢ ساعة

٤-الكمارات

عدد ١ نجار لمدة ٨,١ / ٢ ساعة

عدد ١ خشب لمدة ٨,١ / ٢ ساعة

٥-البلاطات

عدد ١ نجار لمدة ٤ ساعات

عدد ١ نجار لمدة ٤ ساعات

٦-الحوائط

عدد ١ نجار لمدة ٣,١ / ٢ ساعة

عدد ١ خشب لمدة ٣ ساعات

فترة النجار (شامله) ١٨ جنية / يوم

الخشب (شامله) ١٢ جنية / يوم