

الاسس و المعايير التصميمية لمراکز الابحاث

١ - مساحات المعامل:


يؤثر عدد الباحثين على مساحة المعمل الذي سوف يجرى فيه العمل فكلما زاد عدد الباحثين قلت المساحة المخصصة لكل باحث وكل الاتجاهات الحديثة والتي تناولت بالعمل الجماعي لذلك لابد من تصميم المعامل بحيث تسع مجموعات صغيرة من الباحثين حوالي ٤ ، ٦ على الأكثر.




٢ - احتياجات المعامل:

لابد من تجهيز المعمل بالمناضد والأحواض وخزانات الأبخرة اللازمة لكي تفي باحتياجات الباحثين في المعمل وعدد الباحثين وخبرتهم.

معامل الكميات من أكثر المعامل احتياجاً لهذه التجهيزات كلما زاد عدد الباحثين قل الطول المخصص لكل باحث كما تزداد احتياجات الباحث المبتدئ.



** المساحات اللازمة لاستخدامات الباحثين للأجهزة في المعامل.



يحدد عرض المناضد بمسافة الكلية التي تسمح للباحث باستعمال الصنابير المركبة عليها وهي $60\text{ سم} + 15\text{ سم}$ مكان تركيب الصنابير وبذلك يكون العرض الكلي للمنضدة 75 سم .

مقارنة توضح الفرش في المعامل

المستطيلة والمربيعة



أ- منضدة حائط وعرضها 75 سم ويكون الضلع الأكبر ملاصق للحائط.


ب- منضدة وسط وعرضها 135 سم يكون حولها ممرات من جميع الجهات.

ج- منضدة عمودية وملاصقة للحائط وعرضها 135 سم ويكون الضلع الأصغر ملاصق للحائط.



٤ - المسافة بين المناضد:

بحيث أن تكفي المسافة بين المناضد لوقف الباحث والمرور بسرعة وأمان ساعة الحرقة والأخطار والمسافة بين المنضدة والحائط من 1.25 م إلى 1.40 م







شكل ٢ - ج




شكل ٢ - د



شكل ٢ - ب

بعض الأمثلة لطاولات المعامل
البحثية والتعليمية

فرش المعامل




مسقط افقي من معامل من اقسام الفضاء



قطاع رأسي في المعمل

فرش المعامل



مسقط افقي من معامل من اقسام الفضاء




قطاع رأسي في المعمل


٦- التوجيهة

عند اختيار التوجيه الامثل لمبنى المعمل لابد من مراعاة متطلبات العمل الذي سوف يتم داخل المعمل حيث توجد مواد كيميائية قد تتغير وتحتاج خواصها الكيميائية أو الطبيعية عند سقوط أشعة الشمس عليها . كما أن دخول أشعة الشمس يزيد من الأحمال على مكائن تكييف الهواء لهذا يوجه المبني بحيث لا يدخله أشعة الشمس المباشرة .

تعتبر الإضاءة الطبيعية من أهم الأشياء التي يجب توافرها في المعمل وتأثير مستوياتها بعمق ومقاسات الشبابيك وألوان الأسطح الداخلية ، وقد وجد أن معدل الإضاءة الطبيعية الذي يغطي احتياج الباحثين من الإضاءة هو ٤ % بحيث لا يقل عن ٣١.٥ لوكس



النحوت والاضاءة الطبيعية للمبنى



فرق مسحوق للسماد بالأشعة طبيعية ونحوته



استخدام فرق المسحوق في حماة المعمل

٧-الاضاءة في المعامل

تعتبر الاضاءة خصوصا الاضاءة الطبيعية من اهم الاشياء التي يجب توافرها في المعامل وتأثير مستوياتها بعمق المعامل وبمقاسات الشبابيك والوان الاسطح الداخلية.

مستويات الاضاءة في المعامل :

- تختلف التجارب التي تجري في المعامل في مستوى الاضاءة اللازمة لها .
- وقد وجد ان معدل الاضاءة الطبيعية الذي يمكن ان يغطي احتياجات الباحثين من الاضاءة هو ٤ % بحيث لايفل مستوى الاضاءة عن ٢٠ لو من / مقدم(٣١.٥ لوكس) ولما كان معدل الاضاءة الطبيعية .

توجيه مباني المعامل

يوجه المبني بحيث لا يدخل أشعة الشمس المباشرة للمعامل خلال الفتحات الخارجية لذلك لابد من تحديد الفترات التي قد تدخل أشعة الشمس خلال فتحات المبني الخارجية في التوجيهات المختلفة ومن ثم يتم تحديد التوجيه الذي يحقق أقل فترات لدخول الشعاع وأخيراً تمنع أشعة الشمس المباشرة من دخول المبحث خلال الفتحات الخارجية في هذا التوجيه.

تقليل فرصة نشوب النيران: يراعى الآتي:

- ١- سهولة التحكم في صنابير الغاز ويكون لها لون مميز.
- ٢- تغطى برايز الكهرباء بغطاء لها لون مميز وعليها علامة وبعيدة عن مصدر المياه.
- ٣- اختيار مواد تشطيب للمبني والتجهيزات غير قابلة للاستعمال.
- ٤- منع التدخين في المعامل.
- ٥- تصميم مواسير خاصة بالمخلفات.

٨- احتياطات الأمان

- قد يتعرض الباحثين في المعامل إلى خطرين أساسين هما:
 - ١- الخطر من النيران .
 - ٢- الخطر من الكيماويات .

(١) احتياطات الأمان ضد الحرائق :

- أن تكون برايز الكهرباء ذات لون مميز و بعيدة عن مصادر المياه .
- سهولة التحكم في صنابير الغاز ويكون لها لون مميز .
- اختيار مواد تشطيب غير قابلة للإشتعال .
- منع التدخين في المعامل .
- تصميم مواسير خاصة بالمخلفات .

احتياطات أخرى :

- يجب أن تفتح أبواب المعامل إلى الخارج وفي اتجاه الطرقات
- يزود كل معمل بجرار مملوءة بالرمل
- يوجد مضخات إطفاء حريق في أماكن متفرقة في المعمل .

(٢) احتياطات الأمان ضد الكيماويات :

- تخزين المواد الكيميائية في مخازن خاصة بها .
- تخزين المواد الطيارة في مخازن مكيفة الهواء .
- أعلى نقطة من المواد المخزنة تكون أسفل السقف بمقدار ٦٠ . ٠ م على الأقل .