

## المقدمة

لاشك أن الخرسانة المسلحة تتميز بمقاؤمتها الجيدة للحرق بالمقارنة بالصلب والخشب وكان هذا أحد أسباب انتشار استخدامه كمادة إنشائية منذ او اخر القرن الماضي ولكن ذلك لا يعني أنها لا تتصدع إذا تعرضت لحرق يدوم عدة ساعات ولذا كان من الضروري دراسة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الخرسانة وصلب التسليح بهدف:-

\* معرفة مدى التصدع وانخفاض المقاومة إذا تعرض المنشأ الخرساني للحرق فعلاً.

\* تصميم الأعضاء الخرسانية لمقاومة الحريق لمدة معينة يحددها الكود.

## تأثير الحرارة الشديدة على الخرسانة

تتأثر مقاومة الخرسانة للضغط بالارتفاع الشديد لدرجة الحرارة حيث تفقد جزء من مقاومتها عندما تتعدي درجة الحرارة 200-250م و لكن التصدع يبدأ من درجة حرارة 300م عندما يبلغ الفاقد في المقاومة حوالي 30% وتستمر زيادة الفاقد في المقاومة مع ارتفاع درجة الحرارة وتستمر كذلك عند تبريدها أشلاء اطفاء الحريق وإذا لم تزد الحرارة المعرضة لها الخرسانة عن 300 م فانها غالبا ما تستعيد معظم مقاومتها مع الوقت.

• ونتيجة لانخفاض معامل انتشار الحرارة  
داخل الخرسانة فإن درجة الحرارة داخل  
القطاع الخرسانية تقل بسرعة عن درجة  
حرارة السطح وبذلك ينحصر التصدع في  
الطبقات السطحى إلا إذا دام الحرائق عدة  
ساعات ويقل معاير المرونة كذلك مع  
ارتفاع درجة الحرارة

# تأثير الحرارة الشديدة على الخرسانة

مقاومة الضغط

من 500 - 600 م°

أقل من 300 م°

انخفاض الى 20-40% من  
القيمة الأصلية

انخفاض الى 70% من  
القيمة الأصلية

تغیر اللون

900 ° م  
فأكثـر

900-600 ° م

300 ° م  
فأكثـر

كريمي غامق

رمادي فاتح

وردى (بمبى)

## معايير المرونة

حوالى 600 م°

حوالى 300 م°

انخفاض الى 15-20%  
من القيمة الأصلية

انخفاض الى 60%  
من القيمة الأصلية



معايير القص



حوالى 300 م°



انخفاض الى 60% من  
القيمة الأصلية




نسبة بواسون



تقل مع ارتفاع درجة الحرارة



التشرخ



شروخ عشوائية نتيجة فرق  
معاملات التمدد  
بين الصلب والخرسانة

## العوامل التي يتوقف عليها تأثير الحرارة .

تعتمد حدة تأثير الحرارة على العوامل التالية:-

- \* درجة الحرارة القصوى
- \* معدل ارتفاع درجة الحرارة
- \* طول مدة الحريق(مدة تعرض الخرسانة للحريق)
- \* هل الخرسانة محمولة(معرضة للإجهادات)أم لا؟
- \* نوعية الركام
- \* رتبة الخرسانة
- \* نسبة الماء للأسمنت في الخلطة

# تأثير الحرارة الشديدة على صلب التسلیح.



تقل الى %30  
من القيمة

تقل الى %70-60  
من القيمة

تصل الى %20  
من القيمة

تقل الى %60-50  
من القيمة

## المقاومة القصوى

حوالى 700 م°

حوالى 400 م°

تقل الى 20% من القيمة

تقل الى 80% من القيمة

معايير المرونة

حوالى 480 م°

يقل بسرعة كبيرة

يقل خطيا الى %80  
من القيمة

# تأثير الحرارة الشديدة على الأعضاء الخرسانية

عند ارتفاع درجة الحرارة

وصول الحرارة للخرسانة الداخلية  
(تردد سرعتها عند سقوط الغطاء)

انتقال الحرارة للخرسانة الداخلية

ارتفاع حرارة السطح

انخفاض مقاومة الخضوع،  
انبعاج محتمل  
أو زيادة الترخيم والتشكيل

فقد المقاومة- التشريح-سقوط  
الغطاء الخرساني

شروح عشوائية

عندما تبرد الأعضاء  
(بعد الحريق)

بعدما تبرد الخرسانة

تبرد الخرسانة

يبرد صلب التسلیح

الخرسانة تكون شديدة  
الجفاف فتمتص الرطوبة  
من الجو بشرابه مما يسبب  
زيادة في التشكيل  
والتشريح

الشروخ تغلق مع استمرار  
فقد المقاومة ولا يستعيد  
العضو كل الترخيم الناجم  
عن الحريق ويبيقي الترخيم  
ملحوظ وخاصة في  
الحرائق الشديدة

استعادة مقاومه الخضوع كلها  
للصلب المدلفن على الساخن  
طالما أن درجة الحرارة لم ت تعد  
 $700^{\circ}\text{C}$  الأسياخ التي انبعثت  
تظل منبعثة