



حلقة بحث موجزة عن شركة إسمنت طرطوس

إشراف الدكتورة المهندسة ميساء علي شاش

إعداد الطالب محمد عبد الله الحسن العلي

حلقة بحث عن شركة
إسمنت طرطوس



التقديم





الفهرس

الفصل الأول : مقدمة

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | نبذة عن شركة إسمنت طرطوس | 1.1 |
| 2 | الأقسام الأساسية لشركة إسمنت طرطوس | 2.1 |
| 3 | تصنيع الإسمنت بالطريقة الجافة في معمل إسمنت طرطوس | 3.1 |
| 3 | لمحة موجزة عن خط الإنتاج في منشأة إسمنت طرطوس | 4.1 |

الفصل الثاني : مقالع المواد الأولية

- | | | |
|----|--------------------|-------|
| 5 | المواد الأولية | 1.2 |
| 6 | المقالع | 2.2 |
| 6 | مقالع الحجر الكلسي | 1.2.2 |
| 7 | مقالع البازلت | 2.2.2 |
| 7 | الكسارات | 3.2 |
| 7 | كسارات الكلس | 1.3.2 |
| 8 | كسارات البازلت | 2.3.2 |
| 9 | التجفيف | 4.2 |
| 9 | المجفف | 1.4.2 |
| 10 | الفلتر | 2.4.2 |
| 10 | النقل | 5.2 |

الفصل الثالث : مطاحن المواد الأولية

- | | | |
|----|------------------------------|-------|
| 12 | سيلوهات تخزين المواد الأولية | 1.3 |
| 12 | سيلوهات الكلس | 1.1.3 |

13	سيلوهات البازلت	2.1.3
13	سيلوهات الرمل	3.1.3
14	كسارة المواد الأولية	2.3
14	مطحنة المواد الأولية	3.3
16	فارزة المواد الأولية	4.3
16	سيلوهات المزج و التخزين	5.3

الفصل الرابع : الأفران

17	المسخنات (المبادلات الحرارية)	1.4
18	الأفران الدوارة	2.4
19	آلية شي المواد بالأفران	1.2.4
20	ميرد الكلينكر	3.4

الفصل الخامس : مطاحن الإسمنت

21	مكونات الإسمنت	1.5
22	مطحنة الإسمنت	2.5
22	مبدأ طحن الإسمنت	3.5

الفصل السادس : تعبئة الإسمنت

24	سيلوهات التخزين	1.6
25	السحابات الهوائية	2.6
25	السحابات الهوائية	3.6
25	الغريال	4.6
26	البنكر	5.6
27	دولاب التفريغ	6.6
27	آلة التعبئة	7.6

الفصل السابع : معمل الورق


29	المواد الأولية الداخلة في تصنيع أكياس الأسمنت الورقية	1.7
30	آلية إنتاج الصبغ	2.7
30	تجهيز رول الورق و الطباعة عليه و قصه	3.7
31	لصق رول الورق و تجفيفه	4.7
32	تشكيل أنابيب الأكياس	5.7
32	قص الأكياس	6.7
33	وضع صمامات للأكياس و دعامات علوية و سفلية	7.7
33	تجميع الأكياس و كبسها	8.7

الفصل الثامن : المشغل الميكانيكي

35	قسم تشغيل المعادن	1.8
37	قسم الصيانة الكهربائية	2.8

الفصل التاسع : المخابر

38	اختبار متانة الاسمنت	1.9
40	الاختبارات الكيميائية	2.9
40	التحليل بالأشعة	3.9



المقدمة

1.1 نبذة عن شركة إسمنت طرطوس

شركة إسمنت طرطوس هي من أكبر المنشآت الصناعية الرائدة في الجمهورية العربية السورية ، و كانت إحدى ثمار النهضة الصناعية في ثمانينيات القرن الماضي بقيادة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد . إذ تعتبر شركة إسمنت طرطوس إلى يومنا هذا أكبر منشأة في مجال تصنيع الإسمنت على مستوى الجمهورية و بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة آلاف طن يومياً . و الشكل (1.1) يبين منظور من معمل الإسمنت .



الشكل (1.1) : صورة من إحدى مرافق معمل إسمنت طرطوس .

تقع شركة إسمنت طرطوس على الساحل السوري إلى الشمال من مدينة طرطوس على بعد 7km و تبعد عن البحر بنحو 2km . و المعمل من إنتاج شركة سكيت الألمانية ، و ينتج الإسمنت بالطريقة الجافة ، حيث تبعد المواد الأولية عن المعمل بحدود 2,5 km و يتم نقلها بواسطة الشاحنات من المقالع .

أحدثت شركة إسمنت طرطوس بموجب المرسوم التشريعي رقم (434) تاريخ 1977/6/23 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية . حيث قامت شركة سكيت الألمانية بإنشاء المعمل من أربعة خطوط إنتاجية بطاقة إنتاجية نظرية 1600 طن كلينكر (ton klinkar) باليوم للخط الواحد .

و بعد الانتهاء من توريد المعدات والآلات و تركيبها و من الاتفاقية المعقودة بين الطرفين بدأت تجارب التشغيل للخطوط الأربعة وفقا للتواريخ التالية :

1. الخط الأول	تاريخ 1982/4/15
2. الخط الثاني	بتاريخ 1982/9/30
3. الخط الثالث	بتاريخ 1983/9/15
4. الخط الرابع	بتاريخ 1983/11/15

و بهذا تكون الطاقة الإنتاجية للخطوط الأربعة خلال عام كامل بنحو:

$$1600 \times 320 \times 4 = 204800 \text{ ton klinkar}$$

و بعد مرور على ما يزيد عن ثلاثين عاما على العمل المتواصل لآليات و معدات و تجهيزات الخطوط الإنتاجية الأربعة فلا يزال إنتاج الشركة في عمل مستمر نتيجة للصيانات الدورية و النوعية لنقاط الاختناق الأساسية على الخط الإنتاجي .

2.1 الأقسام الأساسية لشركة إسمنت طرطوس

يتكون خط إنتاج الاسمنت في المعمل من عدد من الأقسام المتكاملة و التي تعتبر كل منها منشأة بحد ذاتها ، و لعل أبرزها و التي سنتاولها في تقريرنا عن شركة إسمنت طرطوس :

1. قسم مقالع المواد الأولية

2. قسم مطاحن المواد الأولية

3. قسم الأفران

4. قسم مطاحن الإسمنت

5. قسم تعبئة الإسمنت

6. قسم معمل الورق

7. قسم المشغل الميكانيكي

8. قسم المخابر

1.3 تصنيع الإسمنت بالطريقة الجافة في معمل إسمنت طرطوس


كما ذكرنا آنفاً أن معمل أسمنت طرطوس ينتج الإسمنت بالطريقة الجافة و هي أكثر الطرق شيوعاً في العالم .

و في هذه الطريقة يتم خلط المواد الأولية قبل دخولها إلى الفرن و هي جافة و بذلك يستغنى عن الماء كعامل مساعد في تحقيق التجانس حيث يتم تكسير المواد الأولية بواسطة كسارات خاصة و يتم تجفيف الغضار بواسطة مجفف الغضار بعد ذلك تطحن المواد الأولية ثم تجفف و بعد ذلك يتم تتعيمها و يستتبق ذلك عملية تتخيل بالفصل الهوائي و عادة ما تخطط الخامات و معدل النسب طبقاً لنوع الإسمنت المراد إنتاجه قبل إدخالها الفرن الدوار و تسخن المواد الأولية بعد تجهيزها في الأفران الدوارة حيث تنقل الخامات ببطء تجاه نهاية الفرن .

حيث يتم في المنطقة الأولى من الفرن إزالة الرطوبة ثم يبدأ التفاعل الكيماوي و يتكون الكلنكر الذي يتم تبريده بعد خروجه من الفرن في مبردات خاصة حتى تصل درجة حرارته حوالي (100 - 200 c) و بعد تبريده يتم طحنه في طواحين الإسمنت حيث تتم إضافة الجبس أو أي مادة أخرى لتحسين أو إكساب الإسمنت خواص معينة و بعدها تتم التعبئة .

1.4 لمحة موجزة عن خط الإنتاج في منشأة إسمنت طرطوس

إن إنتاج الإسمنت في المعمل يمر بالحصول على المواد الأولية من المقالع ، ثم تكسيرها ، و تجفيفها ، ثم يتم تخزين هذه المواد الأولية ، و إرسالها إلى المطاحن بعد مزجها بنسبة معينة ، ثم ترسل هذه المواد إلى قسم الأفران حيث تحرق للحصول على الكلنكر ، و يرسل الكلنكر إلى المطاحن ليتم طحنه بعد إضافة مواد أخرى إليه ، فنحصل بذلك على الإسمنت الأسود الذي يُخزن لتجري عملية تعبئته في الأكياس التي ينتجها معمل الورق ومنها إلى المستهلك ، و الشكل (2.1) يبين بشكل عام عمليات تصنيع الاسمنت .



الشكل (2.1) : مخطط سير عمليات تصنيع الأسمنت .

مقالع المواد الأولية

1.2 المواد الأولية

تتميز محافظة طرطوس وفقاً للدراسات الجيولوجية بوجود وفرة من المواد الأولية التي تحتوي على أكاسيد معدنية و غير معدنية و بنسب معينة إذ تجعل من صناعة الإسمنت أمراً ممكناً ، و هي :

1. **الحجر الكلسي** شكل (1.2) .
2. **البازلت** شكل (2.2) .
3. **الرمل** شكل (3.2) .



الشكل (2.2) : البازلت .



الشكل (3.2) : الرمل .



الشكل (1.2) : الحجر الكلسي .

2.2 المقالع

المقالع هي عبارة عن أماكن تتواجد فيها المواد الأولية بشكل كبير ، حيث تم إجراء دراسة جيولوجية لهذه الأرض قبل إنشاء شركة طرطوس للإسمنت و أثبتت الدراسة على وجود كميات كافية من الحجر الكلسي و البازلت تكفي لاستمرار عمل الشركة لمدة نظرية معينة ، كما أكدت الدراسة الحديثة منذ سنتين على توافر المواد الأولية حتى 30 عاماً .

1.2.2 مقالع الحجر الكلسي

يتوافر فيه هذه المقالع شكل (4.2) **الأحجار الكلسية** حيث يتم استخراجها عن طريق التفجير ، إذ يتم حفر حفرة و بعدة صفوف يفصل بينها ثلاثة امتار و توضع فيها نترات الأمونيوم المطبوخة ثم يوضع فتيل من الديناميت و تعبأ هذه الحفر بالتراب أو الرمل ثم تُرص جيداً من أجل الإحكام ثم توصل هذه الفتائل إلى صاعق كهربائي على بعد حوالي 100 متر من الموقع و هذا الصاعق يقوم بإيصال النبضات الكهربائية إلى كل فتيل و بتأخير زمني ميكرو ثانية أو أكثر قليلاً وذلك من أجل التخفيف من موجة الانفجار الذي يشعر فيه سكان المناطق المجاورة و بعد التفجير نحصل على أحجار كلسية لا يزيد حجمها عن متر مكعب واحد . وإذا كانت أكبر من ذلك فإن الكسارات الهيدروليكية والبواكر الموجودة في المقلع تقوم بتكسيرها إلى الحجم السابق .



الشكل (4.2) : مقلع الكلس .

2.2.2 مقالع البازلت

يتواجد في هذه المقالع شكل (5.2) **البازلت** الذي يتم استخلائه عن طريق آلات الحفر الموجودة في المقلع و ليس عن طريق التفجير حيث تستخلص هذه القطع و تأتي الشاحنات لنقوم بنقلها إلى كسارة البازلت .




الشكل (5.2) : مقلع البازلت .

3.2 الكسارات

الكسارات هي المعدات التي تقوم بتكسير الصخور القادمة من المقالع لتصبح بحجم معين صغير قابلة للنقل على شكل مواد أولية جاهزة للتخزين .

1.3.2 كسارات الكلس

يوجد عدة كسارات للكلس مثل كسارات جيروتي و كسارات سيمونز و الكسارات المدحلية و الكسارات الصدمية ، لكن المستخدم حالياً في المعمل هو **الكسارات المطرقية** شكل (6.2) و (7.2) حيث تقوم بعمليات تكسير للأحجار و تؤمن هذه الكسارات قطع من الصخور الكلسية لا يزيد حجمها عن بعض سنتيمترات مكعبة .



الشكل (7.2) : منظر قطعي لكسارة مطرقية .



الشكل (6.2) : كسارة الكلس المطرقية .

و تحتوي الكسارة المطرقية على قمع شكل (8.2) لاستقبال المواد من الشاحنات إضافة إلى ناقل معدني يتولى مهمة سحب الأحجار من القمع إلى مدخل الكسارة و ذلك عن طريق الحركة الترددية التي تحصل فيه .



الشكل (9.2) : العجلة الدوارة لكسارة الكلس .




الشكل (8.2) : قمع كسارة الكلس .

أما الكسارة فتتألف من مجموعتين دوارتين شكل (9.2) تدور كل منها بواسطة محرك وعلبة سرعة للحصول على العزم الكبير اللازم و بكرة تنقل الحركة إلى سيرير ثم إلى بكرة مقادة على المجموعة الدوارة ، و تحتوي كل مجموعة على ست محاور محيطية و يركب على كل منها 15 مطرقة فيكون عدد المطارق 60 مطرقة في كل مجموعة أي 120 مطرقة في الكسارة ، فتدخل المواد بين هذه المطارق وتخرج من الخلوص الموجود بينها و عندما تصبح بالحجم المناسب تخرج عبر الفتحة السفلية بالكسارة إلى السير الناقل الكاوتشوكي الذي ينقلها إلى سيلوهات تخزين الكلس على بعد عدة كيلو متر من المقالع .

2.3.2 كسارات البازلت

تقوم **كسارات البازلت** بتكسير قطع البازلت القادمة من المقالع ، و هذه الكسارات من النوع الفكّي الموضح

بالشكل (10.2) .



الشكل (10.2) : منظر قطعي لكسارة فككية .

تتألف هذه الكسارات من فك ثابت و فك متحرك و هيكل خارجي حولهما ، حيث تسقط الصخور بين الفكين و يتحرك الفك المتحرك مؤمناً قوة ضغط كبيرة تؤدي إلى تكسير الصخور، ثم تخرج من فتحة الكسارة إلى السيور الناقل المخصصة لنقلها .

4.2 التجفيف

بعد تكسير المواد البازلتية يتم نقلها إلى المجفف و ذلك للتخلص من الرطوبة الموجودة في الأتربة المنقولة مع المواد البازلتية و التي يجب التخلص منها لمنع تجبل المواد الأولية في مكان التخزين .

1.4.2 المجفف

المجفف عبارة عن حراق و أسطوانة تدور بواسطة محرك كهربائي عن طريق علب سرعة كما هو موضح بالشكل (11.2) ، حيث يتم حرق الفيول بواسطة الحراق لتأمين تجفيف البازلت ، و يؤمن الفيول عن طريق أنابيب إلى مسخن لرفع درجة حرارة الفيول ثم إلى مذرر يقوم بتذيرها في حجرة الأحتراق ، فتخرج المواد من المجفف و يتم التحكم في تفرغها عن طريق دولاب تفرغ على الناقل الذي يتابع مسيره الى سيلوهات البازلت .



الشكل (11.2) : المجفف .

2.4.2 الفلتر

لابد من الإشارة إلى وجود فلتر كهربائي بعد المجفف يقوم بسحب الغازات والهواء عن طريق مروحة كبيرة وبعد ذلك يتوجه بها إلى جوف الفلتر الذي يحتوي على لبوسين (قطبين كهربائيين) فتتجه ذرات الغبار للتراكم على اللبوسين حسب الشحنة و تهز اللبوسات بواسطة محرك اهتزازي فتسقط المواد العالقة بها على مجاري خاصة و منها إلى ناقل حلزوني للمواد إلى الدارة الذاهبة إلى سيلوهات التخزين أما الغازات والأبخرة التي تم تخليصها من الغبار فتسحب لمروحة خاصة وتطرد إلى مكان مرتفع عن طريق مدخنة شاقولية كما هو موضح بالشكل (12.2) .

5.2 النقل

يتم نقل المواد الأولية شكل (13.2) عن طريق نواقل (شواحط معدنية) إلى سيلوهات التخزين و يبلغ طول الشواحط حوالي 3 كم مقسمة إلى 3 مراحل وكل مرحلة مزودة ببكرة شد ويتم تغيير اتجاه النقل في كل مرحلة حتى الوصول إلى السيلوهات وذلك حسب الطبيعة الجغرافية .



الشكل (12.2) : الفلتر .



الشكل (13.2) : انتقال المواد عبر النواقل إلى سيلوهات التخزين .

مطاحن المواد الأولية

بادئ ذي بدء سنتطرق إلى سيلوهات تخزين المواد الأولية لكل من الكلس و البازلت و الرمل ، ثم عمليات التكسير و الطحن و الفرز ، و أخيراً عملية النقل إلى سيلوهات التخزين لتكون جاهزة للولوج في الأفران .

1.3 سيلوهات تخزين المواد الأولية

يوجد ثلاث سيلوهات شكل (1.3) في كل خط انتاجي : اثتان للكلس و البازلت بطول 30 متر و الثالث للرمل و يكون أقل ارتفاعاً .



الشكل (1.3) : سيلوهات تخزين المواد الأولية .

1.1.3 سيلوهات الكلس

يخزن الكلس في هذه السيلوهات و يوجد في اسفل السيلو فتحة و بجانب هذه الفتحة محرك كهربائي و علبة سرعة .

و تقوم عربة السيلو شكل (2.3) بغرف الكلس من الفتحة و تفرغته فوق شاحط العربة و الذي يتم التحكم بسرعته آلياً عن طريق دارة مؤتمتة خاصة .



الشكل (2.3) : عربة السيلو .

و بالتالي نتحكم بكمية الكلس الذي يرسله شاحط العربة إلى الشاحط الموجود تحته و الذي ينقل هذا الكلس ذو الكمية المعينة إلى أسفل العربة التالية التي تؤمن البازلت بكمية معينة ايضاً ، و يوجد مدافع هوائية عند سيلوهات الكلس و ذلك من اجل تأمين تخلخل الضغط عند اسفل السيلوهات في حال حدوث تجبل للكلس .

2.1.3 سيلوهات البازلت

يخزن فيها البازلت و تقوم العربة بسحبه بنفس الآلية السابقة و تفرغته بكمية معينة فوق الشاحط الرئيسي ، و لا يوجد مدافع هوائية في هذه السيلوهات و ذلك لأن البازلت المكسر و المخزن و المجفف لا يتجبل على عكس الكلس الذي تم تكسيره و تخزينه .

3.1.3 سيلوهات الرمل

و هذه ذات سعة صغيرة و لا تحتوي على عربة في اسفلها و يضاف الرمل إلى الشاحط الرئيسي مباشرة .

حيث إن الشاحط الرئيسي يكون قد تم تحميله بخليط من المواد الأولية ذي نسب محددة و هي 78% كلس و حوالي 18% بازلت و حوالي 3÷4% رمل و يتجه هذا الشاحط إلى الكسارة .

2.3 كسارة المواد الأولية

و هي من النوع الفكي كما بالشكل (3.3) ، حيث تدخل المواد إلى قمع الكسارة و يتصل فيها أنبوب يأتي من الفرن حاملا غازات ساخنة ، و يوجد بداخلها دولا ب دوار بين الفكين و تثبت الفكوك على جسم الكسارة و يركب على الدولا ب الدوار السكاكين .



الشكل (3.3) : كسارة المواد الأولية .

و عند دوران الدولا ب الدوار تدخل المواد الأولية من قمع الكسارة ، فتصدم هذه المواد بين الفكوك و السكاكين مؤديةً إلى تكسر هذه المواد إلى أن تستطيع المرور في الحيز الذي يكون حوالي 3cm لأحد الفكين و 4cm للفك الآخر ، و تنتقل هذه المواد من الكسارة الموجودة في الطابق الأخير إلى المطحنة .

3.3 مطحنة المواد الأولية

مطحنة المواد الأولية شكل (4.3) : هي عبارة عن اسطوانة كبيرة جدا طولها 7 متر وقطرها 4 متر و سرعة دورانها 14,8 دورة بالدقيقة ، و بداخلها شحنة من الكرات المعدنية ، و يركب على السطح الداخلي للمطحنة بلاطات معدنية لحماية هيكل المطحنة الخارجي و تأمين الحركة الشاللية للكرات ، و تميل هذه المطحنة عن الأفق بزواوية 3 درجات ، وتزن الكرات المعدنية كاملةً حوالي 82 طن ، و تكون متفاوتة الأقطار (25 - 30 - 40 - 50 - 60) ميلي متر .



الشكل (4.3) : مطحنة المواد الأولية .

و تدار هذه المطحنة كما في الشكل (5.3) بواسطة محرك 6 كيلو فولط وعلبة سرعة تعطي الحركة للمسنن القائد الذي يعطي الحركة لمسنن مقاد موجود على محور المطحنة ، و تستند هذه المطحنة على مضجعين يحتويان على قشور من مواد طرية مقاومة للإحتكاك و مزينة بطريقة معينة و ذلك للتخفيف من الإحتكاك و هذا الزيت يضغط إلى ضغط عالي جداً لتستطيع المطحنة أن تدور فتصبح المحاور عائمة على تلم من الزيت .



الشكل (5.3) : محرك و علبة سرعة مطحنة المواد الأولية .

و عند دوران المطحنة و دخول المواد الأولية إليها تصبح الكرات الكبيرة عند المدخل و الصغيرة عند المخرج ، فالكبيرة تجري عملية طحن أولي أما الصغيرة تجري عملية طحن رئيسي ، و تخرج المواد مطحونة و جاهزة ، ثم تنتقل بواسطة ناقل هوائي إلى حفرة الناقل الدلوي الذي يقوم برفع المواد المطحونة إلى الأعلى و يضعها ضمن ناقل بداخله لولب لانتهائي يدفع المواد إلى الفارزة .

4.3 فارزة المواد الأولية

فارزة المواد الأولية هي عبارة عن اسطوانة شكلها من الأسفل جذع مخروط قاعدته الصغرى من الأسفل و تحتوي بداخلها على صحن دوار ذو شفرات يتم تدويره عن طريق محرك كهربائي موصول على قارئة هيدروليكية ثم علبة سرعة .

و عند دوران الصحن الدوار للفارزة ترتفع الحبيبات الناعمة إلى أعلى الفارزة و تبقى الحبيبات الخشنة في المركز بتأثير تيار هوائي كبير يوجه على الجدران ليعطي دوامة هوائية ترفع الحبيبات الناعمة ، أما الخشنة التي تركزت في المركز فأنها تسقط للأسفل و تعاد للدارة ليعاد طحنها .

بالنسبة للحبيبات الناعمة التي أصبحت بالأعلى تخرج عبر فتحات إلى 6 سيكلونات موجودة حول الفارزة ، و هذه السيكلونات المخروطية تنقل تيار الهواء و الغبار بحركة دوامية لتستقر المواد الناعمة بأسفل السيكلونات و ترسل إلى التخزين أما تيار الهواء المحمل بالقليل جداً من الغبار فإنه يذهب إلى الفلتر الكهربائي الذي يخلصه من الغبار و أيضا يوجد مروحة عند المطحنة تسحب الغبار الناعم إلى سيكلونين مباشرة بعد المطحنة .

5.3 سيلوهات المزج و التخزين

بعد ورود المواد الناعمة من الفارزة ترسل هذه المواد إلى **سيلوهات المزج و التخزين** وعددها اثنان ، حيث تستقبل هذه المواد الناعمة في السيلو الذي لا تجري فيه عملية مزج حيث يقسم السيلو إلى قسم علوي للمزج و قسم سفلي للتخزين و بعد استقبال المواد تبدأ عملية المزج عن طريق تيار هوائي كبير تؤمنه مضخة هوائية تضغط الهواء في قسم المزج من السيلو و تستمر هذه العملية لمدة تتراوح بين ساعتين أو ساعتين و نصف تقريبا ، و أثناء مزج المواد بالسيلو الأول يستقبل السيلو الثاني المواد الناعمة ، و بعد إنتهاء المزج بالسيلو الأول ترسل عينة إلى المخبر من أجل التأكد من تجانس الخليط و نسبة صلاحيته لإنتاج الكلنكر و إذا كانت النتيجة إيجابية فإن المواد المتجانسة و الجاهزة لإنتاج الكلنكر تبدأ بالتخزين في اسفل السيلو .

انتهى الفصل

الأفران


بعد الحصول على خليط ناعم و متجانس و يحوي على النسب الصحيحة من المواد الأولية و تخزينه في السيلوهات المخصصة ، فيصبح بذلك جاهزاً لتأمين تلقيم الأفران الدوارة لعدة أيام بعد رفع درجة حرارة المواد الأولية عن طريق المبادلات الحرارية . و الشكل (1.4) يبين منشأة المبادلات الحرارية مع الأفران .



الشكل (1.4) : المسخنات مع الأفران .

1.4 المسخنات (المبادلات الحرارية)

يقوم المسخن شكل (2.4) برفع درجة حرارة الخليط الناعم المتجانس إلى درجة حرارة عالية وذلك للتوفير من الطاقة الحرارية التي يحتاجها هذا الغبار المتجانس و بالتالي تقليل مصروف الوقود اللازم للحرق ، و يبلغ



ارتفاعه حوالي 40 متر حيث ترفع هذه المواد الناعمة إلى أعلى المسخن وتبدأ بالهبوط بداخله من الأعلى إلى الأسفل ، و بنفس الوقت يستعان بالغازات الساخنة جداً و القادمة من مروحة موجودة عند الكلنكر الخارج من الفرن و ذو درجة الحرارة المرتفعة 1400 درجة فتأتي هذه الغازات الساخنة جداً من أسفل المسخن إلى أعلاه و تصطدم كتيار هوائي ساخن بالمواد الناعمة فترفع درجة حرارتها عن طريق التبادل الغازي .



الشكل (2.4) : المسخّنات (المبادلات الحرارية) في المعمل ، و منظور تخطيطي يوضح المسخن .

2.4 الأفران الدوّارة

تأتي المواد الناعمة من المسخن بعد زيادة درجة حرارتها لتدخل في الفرن شكل (3.4) الذي هو أسطوانة كبيرة بطول 69 متر و قطر الفرن بدون تبطين حوالي 4,6 متر وقطره مع التبطين هو 4,2 متر أي انه يبطن من الداخل ببطانة من الأجر سماكتها 0,4 متر .

و يوجد على الفرن ثلاث دواليب محيطية عملاقة للاستناد وكل دولايب يستند على مدحرجتين كل واحدة منها على جانب من جوانب الفرن أي يوجد 6 مدحرجات و كل مدحرجة مستندة على مضجعين يضغط الزيت على قشور هذه المضاجع لتدور بأقل احتكاك ممكن و بذلك نضمن حركة دورانية جيدة للفرن و لكن يوجد حركة ترددية للفرن ضئيلة جداً و ذلك بسبب الإجهادات الحرارية و يتم تحديدها عن طريق محددات على شكل دواليب أفقية بين كل مدحرجتين منها .

و يتم تدوير الفرن عن طريق محرك كهربائي 6 كيلو فولط يتصل مع علبة السرعة بواسطة قارنه مغناطيسية ثم إلى المسنن القائد الذي يدير مسنن مقادماً مثبت على محيط الفرن ويوجد مضخة زيت تضغط الزيت إلى علبة السرعة لتغمر مسننتها بالزيت اللازم إضافة إلى تزييت التعشيق بين المسننين القائد و المقاد .




الشكل (3.4) : الأفران .

أما الوقود المستخدم في الفرن فهو الفيول الذي يسخن لدرجة حرارية تصل لـ 130 درجة و يذرر عن طريق فالة ليخلط بالهواء و يحترق.... إن الأجر الذي ييطن الفرن يحمي هيكله الخارجي و يؤمن عزل حراري ممتاز .

1.2.4 آلية شي المواد بالأفران

تدخل المواد للفرن الذي يكون مقسماً إلى ثلاث مناطق حرارية و بأطوال معينة تبدأ من المرحلة الأولى بدرجة حرارة حوالي 900 درجة ثم مرحلة ثانية تصل 1200 درجة ، ثم مرحلة ثالثة تصل درجة الحرارة العظمة فيها 1400 درجة . و الشكل (4.4) يبين مناطق الفرن الحرارية .


و يمال الفرن بمقدار 3 درجة وذلك للمساعدة في حركة المواد الناعمة من المدخل إلى المخرج الذي ينتهي بالحصول على الكنكر ذو درجة الحرارة المرتفعة 1400 درجة .



الشكل (4.4) : مناطق الفرن الحرارية .

3.4 مبرد الكلينكر

تتم عملية التبريد بواسطة حصيرة معدنية مؤلفة من صفائح بعضها ثابت وبعضها متحرك بحركة اهتزازية وبفعل هذه الحركة الاهتزازية يتم نقل أو تحريك الكلينكر من نقطة خروجه من الفرن حتى السير الناقل الذي ينقل الكلينكر إلى مستودع الكلينكر في خزان خاص . و الشكل (5.4) يبين مخطط لمبرد الكلينكر .




الشكل (5.4) : مبرد كلينكر .

مطاحن الإسمنت

1.5 مكونات الإسمنت

المادة الأولى : **الكلنكر** شكل (1.5) الذي يعد المكون الرئيسي للإسمنت ، و الجدير بالذكر أن الكلنكر يتم الحصول عليه أيضاً في شركة إسمنت طرطوس اليوم من معمل حماة و ذلك لتأمين الكميات اللازمة منه و ذلك وفق اتفاقية أبرمت بين الجهتين .

أما المادة الثانية : **الجبس** شكل (2.5) و يؤثر الجبس على قابلية الطحن حيث يطحن الكلنكر بسهولة عندما يضاف له كما يجعله أكثر سيولة بالخران .



الشكل (2.5) : الجبس .




الشكل (1.5) : الكلينكر .

و المادة الثالثة : **البوزلان** (الطف البركاني) و هي مادة مألوفة لها صفات رابطة مائية تضاف هذه المادة بهدف رفع اقتصادية إنتاج الإسمنت ، و تجلب هذه المادة من المناطق البركانية في سورية مثل السويداء التي تتوفر فيها هذه المادة باعتبارها راقدة على بركان خامد في جبل العرب .

و تنقل هذه المواد عن طريق سير جلدي و ذلك بواسطة قبان لكل مادة يعتمد على تسريع نقله للمواد أو تبطيتها و ذلك بحسب نسبة المواد المراد نقلها و بالتالي يصل إلى السير الجلدي كميات من المواد الثلاثة و بنسب محددة تؤهلها للدخول إلى المطحنة .

2.5 مطحنة الإسمنت

مطحنة الإسمنت شكل (3.5) : هي مطحنة تشبه مطحنة المواد الأولية ، و هي عبارة عن أسطوانة كبيرة ذات حجرتين فيها كرات فلزية متغيرة الأقطار كما في الشكل (4.5) ، حيث يؤدي دوران هذه الأسطوانة إلى سحق الكلينكر و الجبس بهذه الكرات الفلزية داخل الأسطوانة ، و تبطن هذه المطحنة ببلاطات مثبتة بواسطة براغي و ذلك لحماية الهيكل المعدني من التآكل و تأمين الحركة الشلالية للكرات أثناء الدوران، و تستند المطحنة على مضجعين في بدايتها ونهايتها ملبسين بقشور مقاومة للاحتكاك إذ يضغط على سطح القشور الداخلي زيت يتم تأمينه بواسطة مضخة زيت ذات ضغط عالي .



الشكل (4.5) : نموذج توضيحي لمطحنة إسمنت .



الشكل (3.5) : مطحنة الإسمنت في المعمل .


المواصفات الفنية لمطحنة الإسمنت :

1. قطر المطحنة (3.6 m) .
2. طول المطحنة (15 m) .
3. سرعة دوران المطحنة (16 r.p.m) .
4. أقطار الكرات في الحجرة الأولى (70 - 80 - 90 mm) .
5. أقطار الكرات في الحجرة الثانية (25 - 30 - 40 - 50 - 60 mm) .
6. استطاعة محرك المطحنة (2350 kw) .


3.5 مبدأ طحن الإسمنت

بعد دوران المطحنة و إدخال المواد إلى حجرة الطحن الخشن ، تقوم البلاطات بتأمين حركة شلالية للكرات مع المواد فتحصر بينها و تطحن ثم تخرج عبر الشبك إلى حجرة الطحن الناعم لنحصل في النهاية على مواد


مطحونة في المخرج تنتقل بفضل الميلان إلى سحابه هوائية و منها إلى حجرة الناقل الدلوي الذي يرفع هذه المواد إلى الأعلى لتنتقل عبر الناقل إلى الفارزة (مبدأ عملها مشابه لمبدأ فارزة المواد الأولية و شرحناها آنفا) تقوم بفرز المواد الناعمة لترسلها إلى قسم التعبئة أما المواد الخشنة فتعود إلى الدارة ليعاد طحنها والشكل (5.5) يبين فارزة المطاحن . و الفارزة هنا كما هو موضح بالشكلين (6.5) و (7.5) تعتمد مبدأ الصحن الدوار الذي تتاولناه بالتفصيل في فارزات المواد الأولية و تحدثنا عن السيكلونات و آلية عملها في فرز المواد الناعمة عن الخشنة .



الشكل (5.5) : فارزة الإسمنت في المعمل .



الشكل (7.5) : مسطقي أمامي و رأسي لفارزة .



الشكل (6.5) : نموذج توضيحي لفارزة .

هنا نكون قد حصلنا على الإسمنت البورتولندي الجاهز للتعبئة فترسل عينات منه إلى المخبر للتأكد من مطابقته للمواصفات ثم يخزن في سيلوهات قسم التعبئة .

تعبئة الإسمنت

تتم التعبئة بواسطة أكياس من الورق مصنعة خصيصا لهذا الغرض وفق سيور ناقلة ، و أحيانا تعبئ في صهاريج أو أسمنت فرط أو بواسطة السيارات الشاحنات و التي تمر على قبانات قبل الدخول و بعد التعبئة ثم تسلم إلى مؤسسة المسؤولة ليتم توزيعها داخل المحافظة و خارجها .

و يمر الإسمنت في قسم التعبئة بالأجزاء التالية : سيلوهات التخزين ، السحابات الهوائية ، الناقل الدلوي ، الغريال ، دولاب التفريغ ، البنكر و آلة التعبئة .

1.6 سيلوهات التخزين

يتواجد في **سيلوهات التخزين** الإسمنت البرتلندي الجاهز للتعبئة و هي ذات ارتفاع كبير و في أسفلها سكر يفتح و يغلق بحسب دارة التحكم ، و الشكل (1.6) يوضح أحد سيلوهات التخزين .



الشكل (1.6) : أحد سيلوهات التخزين .

2.6 السحابات الهوائية

تتواجد **السحابات الهوائية** في اسفل السليوهات و هي عبارة عن نواقل للمواد يمر فيها تيار هوائي يتم الحصول عليه عن طريق ضواغط هوائية و هذا التيار يمر تحت البطانة القماشية التي تكون محملة بالإسمنت مسببة اهتزازها بحركات تموجية وسحب الإسمنت إلى حفرة الناقل الدلوي .

3.6 السحابات الهوائية

الناقل الدلوي هو عبارة عن سطول محمولة على سلسلتين إحدى جهتيه تحمل المواد من حفرة الناقل إلى الأعلى و الجهة الأخرى تكون غير محملة ، و الشكل (2.6) يبين الناقل الدلوي و هو ضمن المجاري . حيث تفرغ السطول حمولتها عندما تصل للأعلى على ناقل يقوم بحمل هذه المواد إلى الغريال و يدار هذا الناقل الدلوي بواسطة محرك كهربائي و علبة سرعة لزيادة العزم .



الشكل (2.6) : مجاري الناقل الدلوي .

4.6 الغريال

تلقى في **الغريال** شكل (3.6) المواد ليتم غربلتها عن طريق الحركة الاهتزازية التي تؤمنها كامات و مجموعة نقل حركة خاصة فتتزل المواد الناعمة عبر شبك الغريال إلى البنكر أما المواد الخشنة فتلقى في خارج الدارة و لا تعاد إلى المطاحن و ذلك لأن كميتها قليلة و لا جدوى من إعادتها إلى الدارة .



الشكل (3.6) : الغريال .

5.6 البنكر

البنكر شكل (4.6) هو وعاء على شكل قمع يستقبل الإسمنت من الغريال و يبقى فيه الإسمنت حتى يفتح دولاب التفريغ في أسفله .




الشكل (4.6) : البنكر .

- و يحتوي البنكر على ثلاث حساسات :
- ◀ حساس فضاوة في أسفله يدل على نقص الإسمنت في البنكر .
 - ◀ حساس امتلاء قبل قمته بمسافة معينة آمنة للدلالة على امتلائه .
 - ◀ حساس إيقاف العمل عند القمة و هو حالة امتلاء البنكر بأعلى من المستوى المطلوب .

6.6 دولاب التفريغ

يوجد **دولاب التفريغ** شكل (5.6) في أسفل البنكر و يدار بواسطة محرك كهربائي للتحكم بكمية الإسمنت التي سترسل لآلة التعبئة .



الشكل (5.6) : دولاب التفريغ حيث يصل البنكر مع آلة التعبئة .

7.6 آلة التعبئة

آلة التعبئة شكل (6.6) هي الآلة التي تعبئ الإسمنت في الأكياس ، و في الشركة يوجد خمسة آلات ثلاثة منها في قسم طرطوس الأول و اثنتان في قسم طرطوس الثاني و هي من صنع شركة هندية ، أما الحديثة فهي من صنع شركة *Haver parker* الألمانية .



الشكل (6.6) : آلة تعبئة الإسمنت بثمانية عينيات .

و تحتوي بداخلها أيضاً على حساس للدلالة على امتلاء آلة التعبئة بالإسمنت ، إن هذه الآلة تقوم بالدوران حول محورها و تحتوي على ثماني محركات عينية على محيطها هذه المحركات تدفع الإسمنت عن طريق ضغط الهواء إلى الأعين الثمانية حول الآلة .

انتهى الفصل

معمل الورق

يعتبر معمل الورق من أحد المرافق المهمة و الحديثة و المكتملة لمنشأة إسمنت طرطوس ، حيث تم إنشائه من قبل شركة **SMIENSE** الألمانية الرائدة ، و مهمته إنتاج أكياس الورق اللازمة لتعبئة الإسمنت .

و يأتي الورق على شكل رولات من معمل الرولات بمدينة دير الزور الذي يغذي معظم احتياجات معامل ورق الإسمنت في القطر لكن بسبب الإحداث التي تشهدها سورية منذ قرابة خمس سنوات تم تدميره بالكامل كما نعلم لذلك اضطرت شركة اسمنت طرطوس ببرم اتفاقيات مع الشركات المصنعة و أغلب الصفقات تمت مع الجانب البرازيلي و كذلك الروسي .

1.7 المواد الأولية الداخلة في تصنيع أكياس الأسمنت الورقية

إن المواد الداخلة في تصنيع الأكياس الورقية بشكل رئيسي هي عبارة عن **رول الورق** شكل (1.7) ، و **صمغ اللصق** شكل (2.7) ، و **حبر الطباعة** . و يتألف كيس الورق المنتج ضمن معمل الورق بشركة إسمنت طرطوس من : جسم الكيس الرئيسي ، و ورقة الصمام ، و ورقة الدعم العلوية ، و ورقة الدعم السفلية .



الشكل (2.7) : الصمغ .



الشكل (1.7) : رول الورق .

2.7 آلية إنتاج الصبغ

يتم تجهيز الصمغ اللازم لمرحلة لصق طبقات الكيس ألياً ضمن مرافق المعمل ، و يتكون الصمغ المستخدم بشكل أساسي من ماء و بودرة صمغية جافة شكل (3.7) تأتي معبئة في أكياس (يتم اسيرادها) .

يخلط الصمغ مع الماء حيث كل 25 كغ يوضع له 100 لتر من الماء في آلة المزج شكل (4.7) ، و يتم خلط المادتين مع بعضهما في الحوض الأول و ثم تنتقل إلى الحوض الثاني و من ثم إلى الحوض الثاني عبر الأنابيب .



الشكل (4.7) : آلة إنتاج الصبغ .



الشكل (3.7) : البودرة الصمغية .

و من خلال مضخة يتم ضخ هذه المادة اللزجة الصمغية إلى حوض الصمغ الخاص بكل آلة و الآلات الموجودة في المعمل .

3.7 تجهيز رول الورق و الطباعة عليه و قصه

يقوم الفنيون داخل المعمل بتجهيز هذه الرولات بعد قصها بالعرض المناسب و وضع محاور ضمنها ، و من ثم نقلها إلى المنصات الخاصة بها شكل (5.7) عبر آلة رفع كهربائية مثبتة في سقف المعمل ، و تقوم الآلة بسحب رقائق الرولات هذه من ثلاثة رزم من الورق لكون الكيس أصلاً مكون من ثلاثة طبقات .

حيث أن الرول الأول هو الذي يتعرض للطباعة من قبل آلة طباعة الأكياس . ثم بعد ذلك تتم عملية قص الورق عن طريق آلة القص حسب الطول المطلوب .



الشكل (5.7) : رولات الورق و توضعها في اماكنها المخصصة .

4.7 لصق رول الورق و تجفيفه

ثم بعد وضع الرولات يتم سحبها و تحديد مسارها عبر حساس تحديد المسار من أجل منع الانزياح عن المسار . يبين الشكل (6.7) كابين (حجرة) لصق الرولات حيث بعد قدوم الصمغ إلى الحوض الخاص بالآلة يذهب الصمغ عبر أنابيب و مضخة إلى أحواض أخرى من أجل اللصق العرضي لكل طبقة ، و بعدها اللصق الطولاني . و لتجفيف الصمغ تبقى رزم الورق بعد لصقها لمدة 15 دقيقة تقريباً .



الشكل (6.7) : كابين (غرفة) لصق رولات الورق .

5.7 تشكيل أنابيب الأكياس

بعد لصق رول الورق و تجفيفه ينتقل الكيس إلى آلة خاصة من اجل تشكيل الأنبوب كما في الشكل (7.7) ، و تتم هنا مرحلة تنقيب الكيس ليتم تفريغ الكيس من الهواء عند تعبئة الكيس بالأسمنت و هي ثقوب صغيرة جداً من أجل نفوذ الهواء .



الشكل (7.7) : تشكيل أنبوب للكيس .

6.7 قص الأكياس

و بعدها ينتقل الكيس بعد فتح أنبوب له إلى آلة تحديد الطول الخاص للكيس حيث يتم قطعه بشكل معين كما في الشكل (8.7) الذي يبين آلة قطع الكيس .



الشكل (8.7) : قص الكيس .

7.7 وضع صمامات للأكياس و دعامات علوية و سفلية

صمام الكيس عبارة عن ورقة وظيفتها إغلاق الكيس عند تعبئته بمادة الأسمنت ذاتياً حيث تقوم بإغلاق الفتحة التي يتم من خلالها دخول الأسمنت للكيس بعد الانتهاء من عملية التعبئة .

أما مرحلة وضع الدعامة العلوية و السفلية فتتم في فيها تجهيز الدعامة الورقية و قصها حسب الحجم المطلوب ثم لصق هذه الدعامة في أسفل و أعلى كيس الورق كما في الشكل (9.7) .



الشكل (9.7) : رول الدعامة .

8.7 تجميع الأكياس و كبسها

و بعدها يتم تصفيف الأكياس و ترتيبها بشكل مرتب على شكل ربط تحتوي على 25 كيس لكل ربطة كما في الشكل (10.7) ، و بعد تشكيل الربطة يتم دفعها عبر دافع خاص من اجل تغيير المسار إلى المكبس الدوار كما في الشكل (11.7) من اجل كبسها بشكل جيد الإحكام أي الإغلاق و الالتصاق .



الشكل (11.7) : دافع الأكياس إلى المكبس الدوار .



الشكل (10.7) : ربطة الأكياس .

و من ثم تذهب الأكياس عبر شواحط بطول معين من أجل نقل الرابطة إلى آلة الحزم ، أي عد هذه الأكياس كما في الشكل (12.7) و صفها كل 25 كيس فوق بعضها آليا في الشكل و من ثم ربط هذه الكمية بواسطة آلة الحزم .



الشكل (12.7) : عد الأكياس و صفها فوق بعضها البعض .

و بعدها يتم تكديسها على بلايط خاصة للترحيل حسب الطلب إلى الاماكن المخصصة .

انتهى الفصل

المشغل الميكانيكي

المشغل الميكانيكي عبارة عن منشأة ضخمة يتم فيها ترميم و اصلاح و صيانة القطع القادمة من معمل الاسمنت .

و يحتوي على تجهيزات ومعدات متنوعة حيث يوجد ورشة سيور تقوم باصلاح كافة الاعطال التي تحدث في سيور المعمل و هذه الورشة هامة بسبب اعتماد المعمل بشكل كبير على السيور في عمليات النقل ، وهناك ايضا ورشة حدادة ولحام ، وورشة لف المحركات الكهربائية واصلاحها بالاضافة الى المخارط المتنوعة واللات الدرفلة والثني وغيرها . و يقسم قسم التشغيل والصيانة كما في الشكل (1.8) إلى قسمين رئيسيين : قسم تشغيل المعادن و قسم الصيانة الكهربائي .



الشكل (1.8) : قسم تشغيل المعادن .

1.8 قسم تشغيل المعادن

يحتوي قسم تشغيل المعادن على مجموعة من الأدوات أهمها :

1. شلمون آلي يقص بمبدأ أكسجين مع استيلين : تقوم بقص الصفائح حتى 10 سم عن طريق حرارة لهب الاكسجين مع الاستيلين .

2. آلة قص الصفائح المعدنية : حتى سماكة 6 سم .
3. آلة لف الصفائح : وتلف صفائح حتى سماكة 25 مم و أقل قطر اسطوانة تلفه هذه المكنة هو 40 سم و تلف حتى سماكة 70 مم للفولاذ العادي .
4. آلة ثني الصفائح الهيدروليكية : وتقوم بثني الصفائح بزوايا منفرجة.
5. آلات الخراطة والتسوية : يحوي القسم مجموعة من المخارط شكل (2.8) و المثاقب شكل (3.8) المختلفة صغيرة و كبيرة الحجم و بأنواع مختلفة إضافة إلى المكبس الهيدروليكي .



الشكل (3.8) : آلة ثقّب .



الشكل (2.8) : آلة خراطة .

6. الرافعة الجسرية : ويحوي القسم رافعتان الصغيرة منها ترفع حتى 5 طن والكبيرة 20 طن كحد أعظمي.
7. آلة تفرير : يحتوي القسم على عدة الأت تفرير حيث تحتوي الفارزة على المقسم و هو جزء ضروري نعطيه القيم و الأرقام وفق اجراء معين لتنفيذ العملية .
8. مقشّطة عمودية : نستخدمها لحفر مجاري أو أخاديد ضمن الكلافيت حتى نربط الأعمدة الدوارة (المحاور) مع قارنّة تملك أجهزة قطع خاصة حسب نوع العملية التي نقوم بها .
9. مكبس هيدروليكي .
10. المخارط : يبين الشكل (4.8) إحدى المخارط المستوية و الشكل (5.8) أكبر مخرطة في المشغل .



الشكل (5.8) : أكبر مخرطة في المشغل .




الشكل (4.8) : المخرطة المستوية .

كما يحتوي القسم إضافة إلى المعدات السابقة الذكر العديد من الأدوات و المعدات الملحقة .

2.8 قسم الصيانة الكهربائية

يتم في هذا القسم صيانة اغلب المعدات و المحركات الكهربائية ، و يبين الشكل (6.8) لف محرك .



الشكل (6.8) : لف محرك .

انتهى الفصل

المخابر

يعتبر المخبر من الأقسام المهمة في معمل الاسمنت حيث يقسم إلى مخبرين احدهما كيميائي و الثاني فيزيائي .

يتم في المخبر تحليل العينات القادمة من قسم المقالع و خاصة عندما يتم الشك بتغير الشحنة الليتولوجية و ذلك تقاديا لزيادة نسبة السيليس و المغنزيوم في المواد الأولية كما يتم اخذ عينات من الشحنات بشكل دوري إضافية للعينات القادمة من الأفران .

و يتم التحليل بشكل يدوي أحيانا و عن طريق جهاز الأشعة السينية أحيانا أخرى ، و يتم اختبار قساوة و مقاومة مادة الاسمنت في المخبر الفيزيائي و ذلك للتأكد من مطابقتها لمواصفات القياسية العالمية حرصا على جودة المنتج .

1.9 اختبار متانة الاسمنت

ان اسمنت معمل طرطوس من النوع البورتلاندي و يكون الاسمنت ذي مقاومة محددة بمواصفات قياسية يجب ان لا تقل عن $32,5 N/m$.

و يتم الاختبار عن طريق اختبار الضغط ، و الكسر يتم ضمن المخبر الفيزيائي حيث يتم اختبار قدرة الاسمنت على التحمل بعد تحويله الى جبلة بيتونية .

و يتم خلط الاسمنت مع الرمل ضمن خلاط صغير فيتم إضافة كيلو غرام واحد من الرمل و هو عبارة عن 3 أجزاء خشن و ناعم و حبيبات مع 450 غرام من الاسمنت مع كمية الماء الكافية و يتم صبهم في جهاز الرج شكل (1.9) بعد الخلط التام ، و يتم تشغيل الجهاز حيث يتم رفع العينة و خفضها مع عملية دق لمدة دقيقتين ليتم نزع أي فقاعات هوائية موجودة ضمن الخليط و بعد ذلك يتم نزع القالب و تركه ليتصلب و يكون شكله بشكل موشور قائم .



الشكل (1.9) : جهاز الرج .

بعد مضي 24 ساعة يتم النزاع من القالب وغمرهن بالماء لمدة 28 يوم للتعامل مع الاسمنت وإعطائه الشهادة و أيضا 7 أيام يتم من خلالها تقدير وضع العينة بعد ضربها ب 1.5 فيتشكل نظرة مبدئية للعينة ومقاومتها .

يتم تبديل الماء كل 15 يوما لنفاذ فعاليتها ، و ان الماء يصبح غير قابل للاختبار بعد مضي 28 يوم ، و يتم اختبار العينة في جهاز الضغط و الكسر شكل (2.9) حيث يتم وضع القالب ضمن فكي الجهاز و هو جهاز شبيهه بجهاز مقاومة المعدن ، يتم الضغط على العينة حتى الكسر و يتم اخذ القراءة من الجهاز حيث يجب ان تكون موافقة لشروط المتانة ليتم إعطاء الشهادة الى الاسمنت .



الشكل (2.9) : جهاز الضغط و الكسر .

2.9 الاختبارات الكيميائية

يتم تحليل العينات على مدار الساعة في معمل الاسمنت حيث يتم فحص عينة مأخوذة كل ساعة لتحديد نسبها ونتائجها .

الغاية من التحليل : هي المعايرة لمعرفة نسبة كربونات الكالسيوم في العينة و النعومة لمطاحن الاسمنت و مطاحن المواد الأولية . و يتم تحليل هذه العينات ويتم تحديد الوزن للكلينكر الخارج من الفرن و يتم فحص النعومة عن طريق منخل . كل عشر دقائق تأتي الى المخبر عينات من مطاحن الاسمنت و يتم جمعها وكل ساعتين يتم طحن هذه العينات المجمعة و يتم تحليل الرطوبة لها بداية ثم تحليل الكربونات و التي تبلغ نسبتها عادة 90% .

اما بالنسبة للكلينكر فيجمع انتاج الافران لمدة 24 ساعة ثم يكسر في المخبر و نحصل على عينة مماثلة لعينات مطاحن الاسمنت للفحص . و كل ساعة تأتي عينة من الكلينكر من الافران و مطاحن الاسمنت مطحونة جاهزة لتحليل النسب و الرطوبة و غيرها .

و يوجد في المخبر مطحنة صغيرة شبيهة تماما بمطاحن الاسمنت تحوي بداخلها على كرات معدنية معروفة العدد و الحجم بحيث يمكن الحصول على عينات مماثلة تماما للعينات الناتجة من مطاحن الاسمنت في حال أردنا القيام بالتجارب و الفحص مباشرة في المخبر .

و أخيراً يتم حفظ العينات في علب معدنية خاصة بكل نوع من العينات حيث يتم جلبها كل ساعة .

3.9 التحليل بالأشعة



الشكل (3.9) : جهاز التحليل الكيميائي بالأشعة .

يغني جهاز التحليل بالأشعة شكل (3.9) عن التحليل الكيميائي و يوفر بالوقت و كمية المواد المهذورة من اجل التحليل كما يعطي نتائج ادق .

وهو يحوي على مجموعة من البرامج تتناسب مع نوع العينة المختبرة . يتم الاختبار في هذا الجهاز كل 24 ساعة بعد جمع العينات الساعية الواصلة الي المخبر لتقييم الإنتاج بشكل يومي .



النهاية
(The End)



TARTOUS CEMENT COMPANY

PREPARATION : MUHAMMAD AL-HASSAN AL-ALI

SUPERVISION : DOCTOR MAISAA ALI SHASH