

# الأرضيات :

تعتبر الأرضية هي الركيزة الأولى في أعمال التشطيبات حيثما وجدت هذه الأرضية سواء في البيوت والعقارات والفنادق وال محلات التجارية والبنوك وهي التي يسير ويجلس عليها مستخدموها هذه الأماكن وهي التي توضع عليها قطع الأساس

ويمارس عليها كثير من الأنشطة إذ آن بعض الأماكن تتطلب آن تكون أرضياتها صلبة قوية التحمل والبعض الآخر لينة جميلة المنظر لذا يجب معالجة

الأرضية معالجة سليمة للتغلب على كثير من المشكلات التي تنتج نتيجة لاستخدام الأرضيات مثل الصوت والضوضاء من جهة ولا إعطاء القيمة الجمالية المطلوبة من جهة أخرى :

# أنواع الأرضيات

## أولاً : أرضيات الرخام والجرانيت

تعتبر صناعة استخراج الرخام والجرانيت من أقدم الصناعات التي زاولها الإنسان فمنذ القدم والإنسان شغوف بهذا النوع من الأحجار لما تمتاز به من الوزن وتجانس حبيباتها كانت هذه الصناعة تعتمد على الذكاء الفطري للإنسان في استخراجها بأدوات بدائية تطورت هذه الصناعة وأصبحت تستخدم الآلات والأدوات المتطورة التي عبرت بهذه الصناعة من مرحلة الاستخراج البدائي اليدوي بكميات صغيرة في مدة طويلة إلى مرحلة الاستخراج الكبير في مدة قصيرة اعتماداً على الميكنة

# أماكن توأجـد الرخام

وتعتبر مصر من البلاد التي يوجد بها الرخام والجرانيت بكثرة على الأخص بالبر الشرقي لنهر النيل مع الامتداد في بعض المناطق حتى الشاطئ الغربي للبحر الأحمر

توجد كميات كبيرة من الرخام الأبيض والرمادي والأسود في منطقة العلاقة جنوب شرق السيد العالى بأسوان :

يوجد الرخام والجرانيت في محافظة سيناء الشمالية والجنوبية كما يوجد الجرانيت الأحمر والأسود في محافظة أسوان

يوجد رخام مستورد من الخارج من لبنان وسوريا وشرق الأردن وایطاليا من أهم البلاد التي تصدر الرخام الأبيض أو المعرق بالأسود من بلجيكا

# مراحل تصنيع الرخام

- ١\_ مرحلة استخراج الرخام ونقله
- ٢\_ مرحلة تقطيع بلوکات الرخام الى شرائح
- ٣\_ مرحلة تلميع الرخام
- ٤\_ مرحلة العرض والطلب (السوق)

# أولاً مرحلة استخراج الرخام ونقلة

يتم استخراج الرخام والجرانيت من المحاجر داخل الجبال على هيئة بلوکات يتم نقلها الى  
اماكن التجهيز





بلوکات الرخام بعد خروجهما من المحجر

# معرفة جودة الرخام

يتم معرفة جودة بلوکات الرخام من خلال عدة طرق

- ١\_ معاينة خطوط عروق البلوك فإذا كانت الخطوط متوازية دل على جودة الرخام أما إذا كانت هذه الخطوط غير متوازية يتم معالجتها بطرق معينة
- ٢\_ اذا كان البلوك يحتوى على شروخ دل على عدم صلاحيته ويتم استهداشه في أغراض أخرى:



جودة الرخام

## ثانياً مرحلة تقطيع بلوکات الرخام إلى شرائح

يتم وضع بلوک الرخام أو الجرانيت تحت مكينة النشر ليتم تقطيع البلوک إلى شرائح يتراوح سمكها من ٢ - ٤ سم:

طرق التقطيع :

١\_ طريقة الجحالة

وتتم هذه الطريقة بتقطيع البلوک مع نفس اتجاه خطوط العروق اي موازي لها

٢\_ طريقة صفي

وهي نفس الطريقة السابقة في التقطيع

٣\_ طريقة سيلفا

وتتم هذه الطريقة وذلك بتقطيع البلوک تقطيع عمودي على اتجاه العروق

## ثالثاً مرحلة التلميع والمعالجة

بعد تقطيع البلوك الى شرائح تكون هذه الشرائح ذات سطح خشن (غشيم) فيتم إمدادها على ماكينة أولية تعمل على جلي الرخام مبدئيا ثم يمرر بعد ذلك على فرن لتبيخير المياه التي به ثم يكتسي بطبقة من الكولة أو الرذنت لسد المسامات واعطاء صلابة اكثرا ثم يمرر مرة أخرى على فرن لتجفيف الكولة أو الرذنت ثم يمرر على ماكينة تتكون من ١٢ رأساً تستخدمن في جلي الرخام لإعطاءه درجة معان يجعله جاهز للاستخدام

## رابعاً العرض والطلب (السوق)

بعد مرحلة التلميع يتم عرض الشرائح في السوق للعميل ليقوم بطلب المقاسات اللازمة له فيتم تقطيع الرخام حسب الطلب ويوضع في صناديق وينتقل بالفوم للحماية



# أنواع الرخام

## ١\_ رخام طبيعي

رخام صناعي:

يوجد للرخام أكثر من ٤٠٠ نوع ومن أشهر أنواعه رخام أونيكس حيث المتر المربع منه

٥٠٠ جنيه واليكم بعض أنواع الرخام:

١١\_ بلو سكاي

١٢\_ بانورما بلو

١٣\_ بلباوي

١٤\_ كشمير جولد

١٥\_ مكاوبا

١٦\_ زفير براون

١٧\_ اخضر نرويجي

١٨\_ سان فرانسيسكو

١٩\_ روسو امساكو

٢٠\_ كرنفال

١\_ جراري اوريبيكو

٢\_ جاللو سينا

٣\_ كريما نيكولا

٤\_ روسو تروبيكا

٥\_ بيليسندرو

٦\_ أسود ايراني

٧\_ كرارا

٨\_ اخضر فرنساو

٩\_ بيانكو برازيلي

١٠\_ روسو تروبيكا

# طرق تركيب الرخام :

هناك طريقتين لتركيب الرخام وهما :

- ١- التركيب الميكانيكي
- ٢- التركيب البلدي

## أولاً التركيب الميكانيكي :




في هذه الطريقة يتم أولاً إنشاء شاسيهات من الحديد على الواجهة المراد تغطيتها بالرخام أو الجرانيت وثبتت في الحائط بالأسمنت أو الخوابير أو أي طريقة أخرى ثم يتم التركيب بإحدى الطريقتين :

## الطريقة الأولى :


- ١- فوق الشاسيهات المقاومة توضع ألواح خشب من الإبلاكاج وتنبت في الشاسيهات الحديدية.
- ٢- يتم وضع قاعدة حديدية في الأرض تكون القاعدة التي ترتكز عليها ألواح الرخام والجرانيت :
- ٣- يتم شد الخيط لكي يتساوى بعد الألواح عن الحائط ويتم الضبط بواسطة ميزان الماء.
- ٤- يتم وضع ألواح الرخام والجرانيت على الإبلاكاج بعد وضع مادة لاصقة (السيلكون) خلف الألواح :

## الطريقة الثانية :



- ١- في هذه الطريقة تدق مجموعة من الكانات في الشاسيهات الحديدية .
- ٢- يتم عمل ثقوب في الألواح بصورة رأسية بعمق من ٢-٤ سم لتركيب على الكانات
- ٣- يتم تركيب صنوف الألواح عسامير مشببة على الشاسيهات الحديدية .
- ٤- و في كل مرة يتم التثبيت بواسطة الكانات و الخوابير .
- ٥- من الممكن صب المونة اللياني في الفراغ بين الألواح إذا كانت المسافة كبيرة بين الألواح و الحائط لتفادي الكسر إذا وقع اللوح تحت الضغط أو ما شابه و أيضاً لمنع عملية التفتيت:



## الثبيت بمسمار ملولب بخطاف مسطح وخارور



## الطريقة الثانية للثبيت الميكانيكي







طريقة الستاند

## الطريقة الثالثة :

بعد تشطيف السطح الخلفي لقطع الرخام المستخدمة في تكسية الجدار يتم بواسطة الصاروخ حفر خندق طولي مائل ضمن السطح الخلفي لكل قطعة وعرض من ٧-٩مم وعمق ١ سم ويثبت ضمن هذا الخندق بواسطة مادة لاصقة سائلة بحيث يبرز قضيب الحديد قطر من ٦-٨مم عن طرف الخندق بطول يتناسب و أبعاد القطعة وعلى أن لا يقل عن ١٠ سم من كل طرف :




و يستفاد من هذا القضيب في إحكام تثبيت قطعة الرخام مع المونة  
الأسمكية منعاً لتدخلها مستقبلاً و بالتالي سقوط قطعة الرخام : و تبقى نقطة  
الضعف بعد ذلك في ثبات هذه المونة مع الجدار و التي يمكن أن تعالج  
باستعمال الطريقة الثانية أي بثبيت قضبان من الحديد على كامل الجدار :

#### الطريقة الرابعة :

في هذه الطريقة ستعاض عن الخندق و القضيب الحديدي باستعمال قطع  
صغيرة من الرخام تثبت على السطح الخلفي لقطعة الرخام بواسطة مادة  
لاصقة و لكن تبقى الطريقة الثالثة أفضل من حيث النتيجة من هذه الطريقة

## الطريقة الخامسة :

ثبت قطع الرخام في هذه الطريقة باستعمال زوايا معدنية ثبتت مع الجدار و زوايا قطعة الرخام :



يملا الفراغ الناتج بين الجدار و قطع الرخام بروبة الأسمنت و الرمل و أحيانا يترك هذا الفراغ على حاله أو يملا بمادة عازلة للحرارة أو الصوت

• تعتبر الطريقة الميكانيكية هي أغلى أساليب التركيب ولكن في نفس الوقت الأسرع والأسهل في الصيانة و يكون بين الألواح والخائط فراغ من الممكن استغلاله بتمرير أسلاك الكهرباء وأيضاً من محاسنه إذا ما تكسر أو

حدث شرخ في أحد الألواح يزال ويتم استبداله دون أن يؤثر على باقي الألواح:

• ويلاحظ أنه يفضل في تركيب شرائح الرخام على الأعمدة إزاحة مسافات فراغية يوضع بها مادة لمقاومة التمدد :

## ثانياً التركيب البليدي :

هي الطريقة الأكشن استخداماً في مصر و تتم هذه الطريقة بالمرور على المراحل الآتية :

١\_ يراعى أن تكون الواجهات قامة الجفاف ويتم الطريقة الأساسية للحوائط المراد التركيب عليها

٢\_ يتم تجويف ألواح الرخام أو الجرانيت للتركيب بالحوائط بعونة الأسمنت والرمل طبقاً للأبعاد المحددة للتشييت بالرخام أو الجرانيت



٣\_ يتم تحديد منسوب الحطة الأولى وزنها على الميزان مع شد الخيطين مع تشتيت الألواح عن طريق ربطها بأربطة من الجبس

٤\_ بعد تمام تصلب الجبس يُسقى الفراغ بين الرخام والحوائط بعونة لباني مع الأخذ في الإعتبار تمام الشك لأسمنت للحطة السابقة

٥- قد يسمع إذا كان الفراغ خلف الرخام كبير نسبياً أن يعًا بعضه بكسر الطوب الرملي والأحمر الطفلي مع موئنه التركيب السابق ذكرها :

٦- ويراعى وضع مادة مقاومة للتمدد بين الألواح لتلافي عملية التسنيم ( انبعاج الرخام للخارج )

• تعتبر هذه الطريقة أقل جودة وأبطأ وأصعب في الصيانة من الطريقة الميكانيكية فلا يمكننا وضع حطة جديدة إلا إذا تأكدنا من تمام شك الحطة السابقة .



# خطوات تركيب الرخام التقليدية :

