

مدرسة دير البلح الثانوية الصناعية  
قسم الإلكترونيات الصناعية

برمجة لوحة إعلانية باستخدام  
**PIC16F84A**

إعداد  
محمد أبوحجر

2002

## بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة :

كانت فكرة المشروع وهي لوحة الإعلانات ذات الكلام المتحرك من أهم الأفكار التي رأيت أنها مطلوبة جدا في مجتمعنا لأنه كما نري أن المؤسسات الخاصة تتزايد باستمرار بشكل ملحوظ في الأيام التي نعيشها ، وفكرة لوحة الإعلانات هذه ستكون عاملا جذابا لأي مؤسسة تستخدم هذه الفكرة للإعلان عنها .

كما أن هذه الفكرة وتوسعة المجال ومجرد التفكير فيها اوضعنا في بدر من الأفكار التي نستطيع من خلالها تنفيذ هذا المشروع برسائل عديدة فيمكن تنفيذها عن طريق لوحة إلكترونية مكونة من مصفوفة Matrix أو عن طريق لوحة مكونة من LEDs - كما في حالتنا - كما أن مجالات التحكم في هذه الدوائر كثيرة منها جهاز Microprocessor أو عن طريق دائرة إلكترونية معينة أو عن طريق جهاز Microcontroller المستخدم في هذا المشروع مع أن هذه الطريقة هي الأفضل لما لها من إمكانيات وتسهيلات كثيرة لا يعرفها إلا من تعامل مع هذا الجهاز واستخدمه في أغراض معينة.

قبل الخوض في تفاصيل البرنامج سأعطي فكرة عن بعض العمليات الجزئية الهامة وهي :

### 1. عملية التأخير الزمني Delay Time

نحن بحاجة لرؤية البيانات علي منفذ الإخراج ، ولكن من المعروف أن المعالج يقوم بتنفيذ العمليات بسرعة كبيرة ومن ضمن هذه العمليات عملية Output Data on Output Port أي إخراج البيانات علي منفذ الإخراج وبهذا لا نستطيع عين الإنسان متابعة ذلك ولحل هذه المشكلة يجب استخدام بعد عملية إرسال البيانات علي منفذ الإخراج تنفيذ مجموعة من التعليمات تهدف إلى إضاعة وقت المعالج في معالجة بيانات وهمية لبعض الوقت ، تمكننا من رؤية البيانات، ونظرا لكثرة استخدامه في كل عملية إرسـال يتم كتابته بصورة برنامج فرعي Procedure يتم استدعاه كل مرة وقت الحاجة إليه .

والبرنامج التالي يبين ذلك ..

Delay	Movlw d'250'	;	تحميل القيمة 250 إلى المرجم
	Movwf 0x0f	;	حيث تم وضعها في المسجل 0F
Again	Decfsz 0x0f	;	ي طرح من المسجل القيمة 1 وعندما تصبح قيمته مساوية للصفر يتم
	GoTO Again	;	تخطي التعليمة التالية وإلا سينتقل إليها

## 2. عملية الإزاحة Shi fti ng

افتراض المسجلات التالية

	11H	12H	13H	14H	15H	...	عناوين المسجلات
Bit 7	1	1	0	0	1	...	محتويات المسجلات
Bit 6	0	1	1	0	1	...	
Bit 5	1	1	1	0	1	...	
Bit 4	0	1	0	1	0	...	
Bit 3	1	0	0	1	1	...	
Bit 2	0	0	1	1	1	...	
Bit 1	1	0	1	1	1	...	
Bit 0	0	0	0	1	1	...	

وعلي افتراض أن الإزاحة تمت إلى اليمين بمقدار 1  
فيمكن تمثيل العملية كالتالي

Bit	11H	12H	13H	14H	15H	...	عناوين المسجلات



و بعد تنفيذ الإزاحة تصبح محتويات المسجلات كالتالي :

Bit	11H	12H	13H	14H	15H	...	عناوين المسجلات
Bit 7	0	1	1	0	0	...	محتويات المسجلات
Bit 6	0	0	1	1	0	...	
Bit 5	0	1	1	1	0	...	
Bit 4	0	0	1	0	1	...	
Bit 3	0	1	0	0	1	...	
Bit 2	0	0	0	1	1	...	
Bit 1	0	1	0	1	1	...	
Bit 0	0	0	0	0	1	...	


### 3. عملية المسح Scanning

وهي عبارة تكرر عملية إرسال واحد بايت  
الهدف منها تمكين عين الإنسان من رؤية الكلام المتحرك .

### 4. تمثيل الأحرف Char Representati on


يتم تمثيل الأحرف بالنظام السادس عشر Hexadecimal System وكل حرف يخصص لمصفوفة واحدة  
( 7\*5 تعني 7 صفوف و5 أعمدة )  
فالإضاءة الحرف A مثلا يتم إضاءة البث التي تشكل الحرف أي كالتالي:

0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1




ولإضاءة الحرف G مثلا يتم إضاءة البث التي تشكل الحرف أي كالتالي :

0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0



ولإضاءة الحرف S مثلا يتم إضاءة البث التي تشكل الحرف أي كالتالي :

0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0




ولعلك تتساءل ما هذه الأرقام الموجودة في الصف الأخير ؟

من المعروف أن الحاسوب يتعامل فقط مع لغة واحدة تسمى لغة الآلة Machine Language وهي تتكون فقط من قيمتين هما ( 0 و 1 ) يسمى هذا النظام بالنظام الثنائي Binary System لأنه مكون من رقمين ، وهناك أنظمة أخرى مثل النظام العشري Decimal System مكون من 10 أرقام وهي ( 0،1،2،3،4،5،6،7،8،9 ) والنظام السادس عشر Hexadecimal System مكون من 16 قيمة وهي ( 0،1،2،3،4،5،6،7،8،9،A،B،C،D،E،F ) .

وكل أربع خانات في النظام الثنائي يقابله خانة واحدة في النظام السادس عشر:

**11010101**



والجدول الآتي يبين العلاقة بين النظام الثنائي والنظام السادس عشر..

النظام الثنائي	النظام العشري	النظام السادس عشر
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	10	A
1011	11	B
1100	12	C
1101	13	D
1110	14	E
1111	15	F

## تركيبية الدائرة :

تشتمل الدائرة على العناصر التالية :

1. المايكروكونترولير PIC16F84A .  
الذي سيتم برمجته والذي يحتوي علي البيانات المراد عرضها .
2. مجموعة مسجلات إزاحة (74LS164) .  
تهدف إلى تفعيل عمود واحد فقط في اللحظة الواحدة فقط ... أرجو تذكر ذلك .
3. مجموعة ترانزستورات من نوع NPN .

تهدف إلى إعطاء قدرة لتشغيل 8 LEDs

4. مجموعة مقاومات مختلفة القيمة .

تهدف إلى للحد من قيمة التيار Current Limiter

5. مجموعة LEDs أو مصفوفة Matrix

## مبدأ ( فكرة ) عمل الدائرة :

أو إذا أمكننا القول كيف يتم عرض البيانات وإظهارها وكيفية تحريكها ؟

1. يتم حجز مجموعة من المسجلات تبدأ من العنوان 11H وتنتهي بالعنوان 4FH ، حيث أن المايكروكونتروللير يحتوي علي 68 مسجل للأغراض العامة تم استخدام منهم 60 مسجل .

	11H	12H	13H	14H	15H	..	..	..	..	4BH	4CH	4DH	4EH	4FH
Bit 7						....								
Bit 6						....								
Bit 5						....								
Bit 4						....								
Bit 3						....								
Bit 2						....								
Bit 1						....								
Bit 0						....								

2. يتم تفسير جميع المسجلات للتأكد من وخطوها من بيانات سابقة .
3. لتوضيح الفكرة سوف أرسل الحرف S ونظرا لان الحرف إنجليزي فان تحريكه سيتم من اليمين إلى اليسار ( في حالة كون الحرف عربي سيتم تحريكه من اليسار إلى اليمين ) .
4. نرسل أول عمود يشكل الحرف S إلى المسجل 4FH ( لاحظ أن المسجلات الأخرى تحتوي القيمة 0 )
5. يتم إرسال محتويات المسجلات بدأ من المسجل 11H وانتهاء بالمسجل 4FH إلى منفذ الإخراج بالتزامن مع تفعيل العمود LEDs المقابل ( حيث أن صورة اللوحة تعتبر صورة مقابلة للمسجلات )  
للتوضيح :-

1. يتم إرسال محتويات المسجل 11H إلى منفذ الإخراج وتفعيل العمود المقابل له في لوحة LEDs لفترة زمنية معينة ( زمن تأخير Delay Time ) .
2. يتم إرسال محتويات المسجل 12H إلى منفذ الإخراج وتفعيل العمود المقابل له في لوحة LEDs لفترة زمنية معينة ( زمن تأخير Delay Time ) .
3. يتم إرسال محتويات المسجل 13H إلى منفذ الإخراج وتفعيل العمود المقابل له في لوحة LEDs لفترة زمنية معينة ( زمن تأخير Delay Time ) .
4. بغاية إرسال المسجل 4FH إلى منفذ الإخراج وتفعيل العمود المقابل له في لوحة LEDs لفترة زمنية معينة ( زمن تأخير Delay Time ) .









مثال :

البرنامج التالي يرسل الكلمة MOHAMED ويحركها

```
list p= pic16f84a
include p16f84a.inc
__config 0x3ff2
```

```
start org 0x00
      bsf 03,5
      movlw 00h
      movwf 05h
      movwf 06h
      bcf 03,5
      goto aa
```

```
table addwf 02h,1
```

```
retlw 00h
retlw 7fh ;M
retlw 20h
retlw 10h
retlw 20h
retlw 7fh
```

```
retlw 00h
retlw 3eh ;O
retlw 41h
retlw 41h
retlw 41h
retlw 3eh
```

```
retlw 00h
retlw 7fh ;H
retlw 08h
retlw 08h
retlw 08h
retlw 7fh
```

```
retlw 00h
retlw 0fh ;A
retlw 18h
retlw 48h
retlw 18h
retlw 0fh
```

```
retlw 00h
retlw 7fh ;M
retlw 20h
retlw 10h
retlw 20h
retlw 7fh
```

```
retlw 00h
retlw 7fh ;E
retlw 49h
retlw 49h
retlw 41h
retlw 41h
```

```
retlw 00h
retlw 7fh ;D
retlw 41h
retlw 41h
retlw 41h
retlw 3eh
```

```
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
```

```
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
```

```
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
```

```
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
```

```
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
retlw 00h
```

- تعريف المعالج المستخدم
- استدعاء مكتبة التي تحتوي علي تعريفات المسجلات
- تحديد نوع المذبذب Oscillator

إعداد المنافذ كمخارج

تعريف حرف  
M

تعريف حرف  
O

تعريف حرف  
H

تعريف حرف  
A

تعريف حرف  
M

تعريف حرف  
E

تعريف حرف  
D

في نهاية الجملة  
المعروضة تلاحظ  
أنها تتلاشى  
تدرجيا ،وما نفعله  
فعلا هو إرسال  
بيانات 0

retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 0ffh

retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 00h

retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 00h

retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 00h

retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 00h  
retlw 00h

aa clrf 11h clrf 12h clrf 13h clrf 12h clrf 13h  
clrf 11h clrf 12h clrf 13h clrf 12h clrf 13h  
clrf 11h clrf 12h clrf 13h clrf 12h clrf 13h  
clrf 11h clrf 12h clrf 13h clrf 12h clrf 13h  
clrf 11 h clrf 12h clrf 13h clrf 12h clrf 13h  
clrf 11h clrf 12h clrf 13h clrf 12h clrf 13h  
clrf 11h clrf 12h clrf 13h clrf 12h clrf 13h  
clrf 11h clrf 12h clrf 13h clrf 12h clrf 13h  
clrf 11h clrf 12h clrf 13h clrf 12h clrf 13h  
clrf 11h clrf 12h clrf 13h clrf 12h clrf 13h

تصفير جميع  
المسجلات للتأكد من  
عدم وجود بيانات

movlw 00  
movwf 0ch  
bb movlw b'00111111'  
movwf 0dh  
call shift  
incf 0ch,1  
movf 0ch,0  
call table  
movwf 4fh  
xorlw h'ff'  
btfsc 03,2  
goto aa  
cc decfsz 0dh,1  
goto dd  
dd call scan  
goto cc

scan bsf 05,1  
nop  
bcf 05,1  
bsf 05,2  
bsf 05,0  
nop  
bcf 05,0  
bcf 05,2

إعداد مسجلات  
الإزاحة 74LS164  
لتفعيل عمود واحد فقط  
في اللحظة الواحدة

1. إعداد المسجل 0CH كفهريس للوصول إلى البيانات الموجودة في الجدول .
2. المسجل 0DH يحتوي علي عدد مرات Scanning.
3. عندما يصل إلى القيمة OFF يبدأ البرنامج من جديد .

movf 11h,0 movwf 06h call delay  
movf 12h,0 movwf 06h call delay  
movf 13h,0 movwf 06h call delay  
movf 14h,0 movwf 06h call delay  
movf 15h,0 movwf 06h call delay  
movf 16h,0 movwf 06h call delay  
movf 17h,0 movwf 06h call delay  
movf 18h,0 movwf 06h call delay  
movf 19h,0 movwf 06h call delay  
movf 1ah,0 movwf 06h call delay  
movf 1bh,0 movwf 06h call delay  
movf 1ch,0 movwf 06h call delay  
movf 1dh,0 movwf 06h call delay  
movf 1eh,0 movwf 06h call delay  
movf 1fh,0 movwf 06h call delay  
movf 20h,0 movwf 06h call delay  
movf 21h,0 movwf 06h call delay  
movf 22h,0 movwf 06h call delay  
movf 23h,0 movwf 06h call delay  
movf 24h,0 movwf 06h call delay  
movf 25h,0 movwf 06h call delay  
movf 26h,0 movwf 06h call delay  
movf 27h,0 movwf 06h call delay  
movf 28h,0 movwf 06h call delay  
movf 29h,0 movwf 06h call delay  
movf 2ah,0 movwf 06h call delay  
movf 2bh,0 movwf 06h call delay  
movf 2ch,0 movwf 06h call delay  
movf 2dh,0 movwf 06h call delay  
movf 2eh,0 movwf 06h call delay

عملية إرسال البيانات  
علي منفذ الإخراج  
بالإضافة إلى فترة  
تأخير

```

movf 2fh,0   movwf 06h   call delay
movf 30h,0   movwf 06h   call delay
movf 31h,0   movwf 06h   call delay
movf 32h,0   movwf 06h   call delay
movf 33h,0   movwf 06h   call delay
movf 34h,0   movwf 06h   call delay
movf 35h,0   movwf 06h   call delay
movf 36h,0   movwf 06h   call delay
movf 37h,0   movwf 06h   call delay
movf 38h,0   movwf 06h   call delay
movf 39h,0   movwf 06h   call delay
movf 3ah,0   movwf 06h   call delay
movf 3bh,0   movwf 06h   call delay
movf 3ch,0   movwf 06h   call delay
movf 3dh,0   movwf 06h   call delay
movf 3eh,0   movwf 06h   call delay
movf 3fh,0   movwf 06h   call delay
movf 40h,0   movwf 06h   call delay
movf 41h,0   movwf 06h   call delay
movf 42h,0   movwf 06h   call delay
movf 43h,0   movwf 06h   call delay
movf 44h,0   movwf 06h   call delay
movf 45h,0   movwf 06h   call delay
movf 46h,0   movwf 06h   call delay
movf 47h,0   movwf 06h   call delay
movf 48h,0   movwf 06h   call delay
movf 49h,0   movwf 06h   call delay
movf 4ah,0   movwf 06h   call delay
movf 4bh,0   movwf 06h   call delay
movf 4ch,0   movwf 06h   call delay
movf 4dh,0   movwf 06h   call delay
movf 4eh,0   movwf 06h   call delay
movf 4fh,0   movwf 06h   call delay
return

```

```

shift  movf 12h,0   movwf 11h
movf 13h,0   movwf 12h
movf 14h,0   movwf 13h
movf 15h,0   movwf 14h
movf 16h,0   movwf 15h
movf 17h,0   movwf 16h
movf 18h,0   movwf 17h
movf 19h,0   movwf 18h
movf 1ah,0   movwf 19h
movf 1bh,0   movwf 1ah
movf 1ch,0   movwf 1bh
movf 1dh,0   movwf 1ch
movf 1eh,0   movwf 1dh
movf 1fh,0   movwf 1eh
movf 20h,0   movwf 1fh
movf 21h,0   movwf 20h
movf 22h,0   movwf 21h
movf 23h,0   movwf 22h
movf 24h,0   movwf 23h
movf 25h,0   movwf 24h
movf 26h,0   movwf 25h
movf 27h,0   movwf 26h
movf 28h,0   movwf 27h
movf 29h,0   movwf 28h
movf 2ah,0   movwf 29h
movf 2bh,0   movwf 2ah
movf 2ch,0   movwf 2bh
movf 2dh,0   movwf 2ch
movf 2eh,0   movwf 2dh
movf 2fh,0   movwf 2eh
movf 30h,0   movwf 2fh
movf 31h,0   movwf 30h
movf 32h,0   movwf 31h
movf 33h,0   movwf 32h
movf 34h,0   movwf 33h
movf 35h,0   movwf 34h
movf 36h,0   movwf 35h
movf 37h,0   movwf 36h
movf 38h,0   movwf 37h
movf 39h,0   movwf 38h
movf 3ah,0   movwf 39h
movf 3bh,0   movwf 3ah
movf 3ch,0   movwf 3bh
movf 3dh,0   movwf 3ch
movf 3eh,0   movwf 3dh

```

عملية الإزاحة

```

movf 3fh,0
movf 40h,0
movf 41h,0
movf 42h,0
movf 43h,0
movf 44h,0
movf 45h,0
movf 46h,0
movf 47h,0
movf 48h,0
movf 49h,0
movf 4ah,0
movf 4bh,0
movf 4ch,0
movf 4dh,0
movf 4eh,0
movf 4fh,0
return
delay decfsz 0eh,1
goto delay
movlw 00h
movwf 06
bsf 05,0
nop
bcf 05,0
return
End



```

```

movwf 3eh
movwf 3fh
movwf 40h
movwf 41h
movwf 42h
movwf 43h
movwf 44h
movwf 45h
movwf 46h
movwf 47h
movwf 48h
movwf 49h
movwf 4ah
movwf 4bh
movwf 4ch
movwf 4dh
movwf 4eh

```

فترة تأخير Delay Time



النهاية