

بحث عن أنواع الضربيات



المقدمة



تقسيم أنواع الأرضيات التي لها ياتي:

ارضيات يتم صنعها قطعة واحدة.

[١] لِيَاسَةُ اسْمَنْتٍ بِعِوْنَةِ اسْمَنْتٍ وَالرَّمْلِ:
وَتَعْمَلُ مِنَ الْأَسْمَنْتِ وَالرَّمْلِ بِنَسْبَةِ ٣ : ١ عَلَى أَرْضِيَّةِ مِنَ الْخَرْسَانَةِ الْمُسْلَحَةِ مِبَاشِرَةٍ أَوْ
عَلَى أَرْضِيَّةِ مِنَ الْخَرْسَانَةِ الْعَادِيَّةِ فِي الْأَدْوَارِ الْأَرْضِيَّةِ وَهِيَ تَصْلُحُ لِلأَرْضِيَّاتِ قَلِيلَةِ الْأَهمِيَّةِ

[٢] أرضيات الموزايكو أو التراتزو:
تكون من طبقة بطانة بمحنة الأسمنت والرمل كالياسة الأسمنتية وتحشى أو تنبجل وتعمل فوقها الطبقة التالية وتسمى ضهارة من الموزايكو أو التراتزو على شكل تربيعات منفصلة بخوص من النحاس أو شرائح من الزجاج

[٤] أرضيات الكاوتشو:
وتعمل من خامة الكاوتشو الطبيعي مضافةً إليه مواد مالئة وملونة ومواد كبريتية ، وتعمل من طبقتين حيث تلصق مباشرةً فوق بطانة من الكاوتشو الخلوي "الإسفنجي" بسمك من 2:6 سم والطبقة الخيرة هي الكاوتشو تورد على شكل لفائف عرضها من 90:180 سم

[٤] الأرضيات المصنوعة من اللينوليم أو الفل المضغوط:
وتعمل على طبقتين أو ثلاث طبقات (طبقة أولى وطبقة ثانية ووجه اخير) حيث تتكون
البطانة من مونة الخرسانة العادي وتعمل من : 0.8م زلط + 0.4م رمل + 350 كجم أسمنت
ثم تعمل طبقة من رقة علوية بمحنة الأسمنت والرمل على هيئة لبسة سمك 2 سم توضع بعد
تشييط وجفاف الطبقة الأولى ، أما الوجه الخير فيعمل من أفرخ من الفل المضغوط باللون واشكال
وأسماك ومقاسات معينة ومطلوبة وهي تورد بمسطحات لا تقل عن 2م² ولا تزيد عن 16م² وتلصق
الألواح بالأسمنت العازل الذي لا يتأثر بالماء

[٥] اراضييات الغينيل:
وهي عبارة عن لفافات من المشمع بـأطوال كبيرة وعروض مختلفة تصنع من مواد بترولية معالجة كيميائياً سماكتها يتراوح بين 1.6-3 مم وتعطي أشكال مختلفة ومتنوعة ذات ألوان وزخارف جذابة ومنها على شكل الباركيه أو البلاط أو مرسوم برسومات هندسية أو زخرفية مختلفة تقطع على حسب مقاسات الغرفة وتلتصق على بلاط أسمنتي أو ليواء أسمنتي وتستخدم مادة الفراء العادي أو المستوردة

[٦] أرضيات الموكب:

وهي عبارة عن لفائف بأطوال من 25:30 م وعرضها من 2:4 م تعمل من خيوط مصنعة للأصوات أو الأكريليك بأشكال وأنواع وألوان وخامات ورسومات متعددة والموكب يمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع رئيسية هي كالتالي:

- موكب ملصوق على طبقة من الكاوتشو ذو وبرة مفتوحة ويسمى سوبر موكب.
- موكب ملصوق على طبقة من الخيش ومنه ذو وبرة مفتوحة أو ذو وبرة مغلقة.
- موكب من سويفن الظفر.

□ موكيت من الألياف الصناعية معالجة كيميائياً ومضغوط يسمى الأسمالون .
ويتم تركيب الموكيت على أرضيات من البلاط العادي أو السنجابي أو لاسة أسمنتية
محدومة ، ويتم تفصيله طبقاً لأبعاد الغرفة ولصقه بقاعدة الفراء على البارد ويمكن لصق الأطراف
فقط أو لصق كامل مسطح الموكيت .

[تانياً] الأرضيات التي يتم تصنيعها من تجميع أجزاء صغيرة من البلاط:



[١] **البلاط الأسمنتى العادى (السنجابي):**
ويعمل للأسطح العلوية أو للغرف أسفل الباركىه الملصوق أو الفينيل أو الموكىت أو خلافه ويكون من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ١:١ ويعمل من طبقة واحدة أو طبقتين

[٢] **ال بلاط الأسمنت الأبيض [الموليه]:**
ويعمل على الأسطح العلوية أو بعض التبليطات الداخلية غير الهامة والتي يمكن تقطيعتها بمواد أو طبقات أخرى
ويعمل من طبقتين بطانة وضهارة ، وتعمل طبقة الضهارة من الأسمنت الأبيض والرمل ومسحوق الرخام
وغالباً ما تضاف إليه ألوان فاتحة ويورد بأبعاد $20 \times 20 \times 2$ سم


[٤] **ال بلاط الاستيل كريت:**
وهو بلاط يعمل لتبليط الأرضية واللاعب ومرات المشاة المعرضة للاحتكاك المباشر كما أنها كثيراً ما تستخدم في الجراجات نظرًا لمقاومتها الشديدة للاحتكاك والبردي والرطوبة ، وتعمل من طبقتين بطانة.



[٤] **البلاط الموزايكي وكسر الرخام عادة لوكس:**
ويعمل من طبقتين بطانة وضهارة تحتوي طبقة الضهارة على كسر الرخام من أحجار ملونة متنوعة وأسمنت
عادة وأبيض وبودرة رخام يضاف إليها اللون المطلوب وتحلّط بنسب قياسية ثابتة وأفضلها الأنواع الآلية المصنعة
تحت ضغط هيدروليكي عالي .

[٥] الأرضيات الموزايكو وشطف الرخام:
وهي نوع متميز من الأرضيات الموزايكو كسر الرخام حيث يوضع في مونة الخلطة المستخدمة شطف الرخام بكامل مسطح البلاطة من نوع معين من الرخام ويوزع أحجاماً بابلطات كبيرة بأشكال جمالية حيث يوضع في البلاطة الواحدة قطعة واحدة أو قطعتين أو أكثر وعادة ما توضع قطعة واحدة من شطف الرخام في وسط قالب البلاطة ثم يصب عليها مونة الأسمنت الأبيض وبوادة الرخام وكسر الرخام بالأحجام الصغيرة التي يفضل أن يكون من نفس نوع شطف الرخام .

[٦] أرضيات السيراميك:
وهي من الأنواع المصنعة آلياً في مصانع السيراميك بأشكال وأنواع متعددة ومنها المخلوي والمستورد، ويتم تصنيعه من الطينية النظيفة التي يضاف إليها بعض الإضافات الكيماوية والألوان ثم تحرق إلى درجات حرارة من 1200 : 1500 درجة وتطلّى بمادة الصيني و تعالج بالكمبيوتر لإعطاء الألوان والزخارف المطلوبة طبقاً للأذواق المتاحة محلياً وعالمياً ، وتعتبر من أجود أنواع الأرضيات من حيث تحمل الرطوبة والشحوم والدهون والأحماس .



[٧] الأرضيات والفالتس: وهي أرضيات مطاطية تعمل من ترابيع ملونة بـأبعاد 20×20 أو 30×30 أو 40×40 سم بسمك 1.6 أو 2 أو 3 سم بأشكال وألوان و ZX حارف متنوعة يتم لصقها بمادة الكلة أو بعض المواد العازلة للرطوبة على بلاط أسمنتى سنجاي 20×20 سم أو على ل Isa ساسنة خدومة على أن يتم نظافة وتسوية السطح المعد للصق الفالتس عليه ويمكن استخدام موتور جلخ وذلك للتأكد من نظافة واستواء الأرضية.

[تات] اراضي الشفاف



التراتزو



تكون من طبقة بطانة مكونة الأسمنت والرمل كالياسة الأسمنتية وتحشى أو تتجلى وتعمل فوقها الطبقة التالية وتسمى ضهارة من المزايكو أو التراتزو على شكل تريبيات متغيرة مخصوص من النحاس أو شرائط من الزجاج

طريقة التنفيذ:

تنظر الأرضية الخرسانية وترش بالبياوه تحديد المناسبات المطلوبة وتعمل طبقة الأسمان من خرسانة عادي سمك 40 مم مكونة من 0.8 متر مكعب ركام فيتو (زاط) + 0.4 متر مكعب (رمel) + 300 كجم إسمنت بورتلاندي عادي ويجرى تمشيط وجه هذه البطانة على هيئة خطوط توسيعية مع التمشيط بعمق 3 مم ويعمل الوجه للتراتزو بمسك 20 مم بعمل موننة مكونة من 4 أجزاء بمروش الخام (الصلب) المتدرج من 50.0 مم وحتى 6 مم أو طبقة للمواصفات بالقياسة 2+ جزء بودرة رخام 3+ جزء إسمنت عادي وأبيض أو ملون حسب الطلب، وتعمل على شكل حشوات متغيرة عن بعضها مخصوص من النحاس الأصفر بارتفاع 40 مم أو من الزجاج حسب الطلب بحيث لا يزيد مساحة الحشوة الواحدة عن 0.020 متر مربع، وتصب بالملحق مع مس



الأسطح بالمسطرين للوصول إلى الأسطح المستخدمة جيداً على أن يكون سطح التراتزو أعلى من سطح خوص النحاس قليلاً، وتصب البلاطات على مرحلتين بشكل تبادلي، وتنطوي هذه الأرضيات بخشيش مبلل بعد تمام (الشك) الأول، وتدرس يومياً بالامثلية بسروع ثم تترك لفترة المفاف، وتجهز هذه الأرضيات وبخلي البلاطات بواسطة الماكينات وبأحجار من الكريوبرأند أو الجهازت عند التشطيب.

الصيانة:

يوضع ابكيسي بصفة دورية كل 5 سنوات تقريباً

الأدوات:

البرو: توزيع المونة
التخشيشة: تحشين السطح المصبووب وهو طرى
المسطرين
سامير
جلالية لتعيم السطح



ينقسم المزايكو إلى قسمين مزايكو يستخدم ك بلاط ومزايكو يستخدم لنقطية أرضية الدرج وكشفات الشبايك

أولاً: بلاط المزايكو:-

مراحل إنتاج: خطوات الإنتاج بسيطة ولكنها هامة حيث تقوم أولاً بشراء المواد الخام سواء حصوة - بودرة -أسمنت أبيض -أسمنت أسود -رمel -أكسيد. وبعد ذلك تقوم بخلط المواد بطريقة معينة ومتقدمة معينة ثم تقوم بوضعها في فorm البلاط حسب المقاس المطلوب (20*20 ، 25*25 ، 30*30) سم، ثم توضع تحت المكبس الآلي حيث تقوم بكبس البلاط حتى يصبح جزء واحد ثم تقوم بإخراجه ووضعه باستاندر.

أنواع:

1- بلاط عادي:

وهو بلاط بيل لون الحصوة المستخدمة فيه إلى اللون البني بدرجاته وهو يستخدم في أرضيات المساجد والشقق السكنية والفلل التي يراد تقطيعها بالكامل بالسجاد والموكيت .


ابعاده:

هناك 3 أبعاد :

- 1- بلاط 25x25 سم بسمك كليه 25 ملم وسمك طبقة الوجه لا تقل عن 6 ملم .
- 2- بلاط 30x30 سم أو 40x40 سم بسمك كليه لا تقل عن 3 سم وسمك طبقة الوجه 8 ملم .
- 3- البانيل 20x7 أو 30x7 حسب قياس البلاط بسمك كليه 15 مم وسمك طبقة الوجه لا تقل عن 6 ملم .

الوان المزايكو:

ويؤثر على لون البلاطة عدة أمور مثل لون حبة الحصوة أصلاً ، وكمية المتصاص للحصوة من الماء ومدى رطوبة الرمل المستخدم في الخليطة وكذلك نوع الأسمنت ويمكن أن تطلى ألوان المزايكو حسب الطلب ، فيتم وضع اللون أثناء عملية الخلط فيظهر اللون المطلوب .




صناف: يتألف البلاط من طبقتين ، طبقة الوجه والطبقة الخلفية ، وتكون السماكات الصافية للبلاط بعد الجلي على الشكل التالي :-

نسب المخلط للبلاط المزايكو والبلاط الأسمنتي:

- 1- تكون نسب المخلط للطبقة الوجه من جزء إسمنت أبيض أو ملون جزء مسحوق حجر الرخام الأبيض (الكونارتنز) ويضاف إليه المزايكو بالألوان والأحجام والكميات اللازمة لجعل البلاط بالشكل المطلوب .

تركيبه:

- يركب البلاط فوق طبقة من الرمل النظيف بسمك لا يقل عن 3 سم .
- توضع دعائات من البلاط لضبط المستوى وال Hollow في جميع أجزاء المبني .
- يركب البلاط مكونة من الأسمنت والرمل بنسبة 4:1 بالملجم ويحيط لا تقل سماكة المونة عن 2 سم على أن تكون المساسات ملتصقة تماماً على الخيط والشاقول ويكون السطح مستوياً عند قطع الأفلاق على الجوانب يجب أن يكون القطع ظيفياً بواسطة المنشار .



الفينيل



اللينوليم



وتعمل على طبقتين أو ثلاث طبقات (طبقة أولى وطبقة ثانية ووجه آخر) حيث تكون البطانة

من مونه الحرسانة العادي وتعمل من:

350 كجم أسمنت 0.4 زلط + 30.4 رمل + 0.8



أرضيات من ترابع الفينيل أبيبتوس تايلز انتاج شركة فنا نكس أو ما يأله مقياس 25*25 مم باللون المطلوب تلصق بباده اللصق الخاصة بها الذي لا يتأثر بالرطوبة

أنواع أرضيات الفينيل:

أرضيات الفينيل
Vinyl Floor

فينيل كونداكتيف 1 – Conductive

تستخدم أرضيات (كونداكتيف Conductive) في المستشفيات لامتصاص وتغريق الشحنات الكهربائية الموجودة داخل غرف العمليات مما يعطي نسبة عالية من الأمان داخل الفرق

أرضيات فينيل 2 – Vinyl

أرضيات فينيل أنثي ستاتيك (Anti static) & أسطح لامبنت.
ويوجد على شكل رولات 2 متراً وسمك 2 ملم، ماركة تاركت Tarkett صناعة سويدية، خاصة بغرف العناية المركزة.

فينيل استاندرد 3 – Standard

ويستخدم في الاستخدامات البسيطة مثل غرف المرضى - ممرات المستشفيات - معامل التحاليل (رولات 2 متراً) والسمك 2 ملم.

فينيل عادي 4 –

ويوجد على شكل رولات 2 متراً وسمك 2 ملم، ماركة لينتكس Lintex صناعة بولندي، ويستخدم للمنازل وغرف المعيشة والمدارس والحضانات والمكاتب الإدارية.

فينيل سبورتس 5 – Sports

ويوجد على شكل رولات 2 متراً وسمك 4 ملم، ماركة لينتكس Lintex صناعة بولندي، ويستخدم للصالات الرياضية - صالات الجمبازيوم - الحضانات - المدارس، حيث تعطي هذه الأرضيات نسبة عالية من الأمان كما تقل نسبة الإصابات في مثل هذه الأماكن نظراً لصغر سن الأطفال ومارسة الرياضة وما يحدث في تلك الأماكن الرياضية، ويتوفر باللون أزرق، أخضر، باركيه.

فينيل أنثي سليس 6 – Antislips

ويستخدم فينيل تاركت أنثي سليس رولات بسمك 2 ملم في المكاتب الإدارية وأماكن العمل الموجدة فيها كثرة الحركة ويطلب فيها أرضيات عالية المقاومة ضد التزلق وتستخدم أيضاً في حمامات الساونا والجاكيزي لمنع انتلاق المستخدمين.

معلومات عن أرضيات الفينيل

أرضيات الفينيل كل يوم في قدم جديد سواء بالشكل أو الجودة ..

النظرة العامة لبعض أنواع الفينيل تعطيك انطباعاً أن هذه الأرضية من الخشب أو السيراميك وذلك نظر القدم صناعته وجعله شيئاً جدالاً الشكل الخارجي لتلك الأرضيات ولكن بتكلفة أقل بكثير

ميزات الفينيل:

- أنه يمكن وضعه على أي سطح كان .. سواء على البلاط العادي أو على الخشب أو على سيراميك ..

- دائمًا يعطي منظر أنه جديد ..

- سهل التنظيف ..


- مقاوم لأي نوع من الماء أو سوائل منسقة ..

- مناسب لجميع الأجزاء ..

- لا ظهر فيه الخدوش سريعاً وطبعاً حسب نوعية تكون مقاومته للخدوش ..

- يمتلك أشكال متعددة وألوان كثيرة تشبه الأرضيات الأخرى ..

- آمن على الأواني الزجاجية في حال سقوطها ..



الأرضيات الخشبية



الرخام



الرخام غالباً ما يتركز في هذه البلدان إن لم يكن هناك غيرهم وهي الأكثر شهرة في استخراج الرخام وهم:

- 1- إيطاليا
- 2- البرازيل
- 3- إيران
- 4- باكستان
- 5- تركيا
- 6- الهند



ويتخرج الرخام خام من الحاجر والجبار على هيئة كلب كبيرة يمكن أن تكون منتظمة الشكل أو عشوائية وهذا ما رأه في هذه الصورة

بعد ذلك يتم بيع هذه الكل إلى المصانع والشركات الكبرى ويبدأ تصنيع الرخام إلى ما نراه في عالم اليوم فتهتم المصانع بعمل البلاطات الرخامية والأشكال الديكورية والنجم. وهناك تنظيف للرخام بشكل يدوى وهناك فرق يتم عملها ليشكل عليها أشكال معينة طبعاً لا ننسى أنه يوجد منه الأعمال اليدوية التي تعتمد على خفر الأشكال ونحت الحيوانات والنباتات والكثير



ألوان الرخام:

للرخام ألوان عديدة منها الرمادي المنقط بالأسود والأحمر والأسود وهو نوعان: أسود سادة وأسود بعروق بيضاء، وهناك الجرانيت الأخضر السادة والمعرق. وأعلى أنواع الرخام وأفضلها المرمرات، يوجد منها نوع فنايت السكر، وهو شديد اللمعة ويعتبر الأجدل لأنه يحتفظ ببروتة مما تفرض للحرارة نتيجة تعرضه لأشعة الشمس، ولذلك استخدموه في الأرضيات حول الكبة المشرفة. وهذه الألوان المختلفة من الرخام تصل لأرضيات الأماكن ذات المساحات الكبيرة ليسهل عمل إشكال مختلفة بالرخام. وأيضاً للأجزاء الحارة، حيث يعمل الرخام على خفض درجة الحرارة، وكذلك الديكورات العربية التي تتخللها نافورة لا يمكن وضعها إلا بوجود الرخام.

ميزات الرخام

أرضية الرخام تحتاج إلى السجاد الكبيرة لتنقيتها، بل يزيد مما جعله وضع قطع صغيرة عليها وفي الديكورات الحديثة يُنزع عنها المختلفة جرى إدخال التحايس والفضة في تركيبات جديدة من الرخام تطعي إشكالاً أنيقة مع هذه الديكورات. كما أصبح استخدام الرخام كبيراً في الأرضيات والحوائط، وكل الأماكن



وعن أفضل سبل العناية بالرخام

يجب تنظيف البقع فور حدوثها على الرخام قبل أن تثبت وتصعب إزالتها، مع تجنب استخدام الأحماض في عملية التنظيف، لأن الرخام هو كربونات كالسيوم تتأثر كثيراً بالأحماض، وخطوات التنظيف تكون كالتالي:

- يزال الغبار والأتربة بمحرق أو فرشاة خاصة
- يغسل الرخام بالآلة الدافئ والصابون مع استعمالينة أو فرشاة ناعمة
- يشطف جيداً بالآلة بمحفف وملع بقطعة من الصوف
وهي طريقة يجري اتباعها لتنظيف الرخام باستخدام مزيج الرخام كالتالي:
يخلط مقدار من الصابون السائل مع آخر مساوٍ له من الاسبيداج الراسب مع قليل من الماء ليصبح المزيج وعانياً في زجاجات يستعمل ساخناً أو بارداً

عند التنظيف تتمسخ حرقنة ناعمة أو فرشاة ناعمة في هذا المزيج، تمرر على الرخام، ويترك المزيج على الرخام مدة لا تقل عن ساعة، ومن ثم يشطف لإزالته




الأرضيات الخشبية:
تركيب الأرضيات الخشبية للغرف الحصول على أسطح مستوية ناعمة الملمس طويلة العمر
غازلة للرطوبة والحرارة والكهرباء حسنة المظهر حيث يقتصر أخصائيين المهنة في عمل هذه الأرضيات والعناية بها وكشطها ودهانها وإظهار تجزئات أخشابها وتوليمها مع بعضها ،
وتقسم أعمال الأرضيات الخشبية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

- أرضيات خشبية من الأوح مو斯基 مفرزة تسمى بالأرضيات السويد.
- أرضيات خشبية من باركيه سمار.
- أرضيات خشبية من باركيه لصق.

وقبل تحديد تلك الأنواع من الأرضيات الثلاثة يلزم التنبؤ عن ضرورة الاتهاء من أعمال بطانة البياض والدهانة وإن وجدت قبل الشروع في عمل الأرضيات الخشبية بكافة أنواعها

أولاً: ارتفاع الألواح الخشبية : (السويد)
عبارة عن أرضية خشبية مكونة من ألواح أخشاب لينة مثل : (خشب الموسكي، خشب السويد) أو أخشاب صلبة مثل : (خشب الزان، خشب الماهوجني) بمعرض يتراوح بين 12-18 سم وسمك متوسط 2 سم .
تجتمع مع بعضها بطريقة النقر واللسان بحيث إذا وضع الألواح بجانب بعضها تماست تماماً وبالسبب في عمل النقر واللسان في الألواح الخشبية



ثانياً ارتفاعات الباركيه :
يصنع الباركيه من الأخشاب الصلبة ذات مقاومة عالية للاحتكاك مثل : خشب القبرو والزان .
في هذا النوع من الأرضيات يقطع الخشب إلى قطع صغيرة مقاسها بطول يتراوح ما بين 22_30 سم وعرض 4_7.5 سم وسمك 2_4 سم .
يجب أن تكون جميع القطع متساوية جيداً وبهاءيات مفرزة بطريقة النقر واللسان لسهولة ترابطها مع بعضها البعض وتماسكها عند التركيب .



ثالثاً ارتفاعات الدوشك :
يصنع الوكش من قطع صغيرة من الأخشاب القوية ذات المقاومة العالية بمقاسات وأشكال مختلفة والشائع منها يكون على شكل أصافير خشبية مرصوصة بجانب بعض ولكن بدون تثبيت بعرض 18_25 سم وسمك يتراوح ما بين 6_10 سم

مراحل تنفيذ ارتفاعات الألواح الخشبية :
وهي شاملة مراحل تنفيذية متتابعة يمكن اختصارها فيما يلي :
(أ) تضافة الأرضية حتى مستوى المدرسة المائية السلحة وإزالة جميع مخلفات المون والرددش من سطح الغرفة قبل البدء فيها والاهتمام بزاله جميع المواد الضوئية التي يمكن أن تسبب في تآكل الخشب وتعفنها .
(ب) تجهيز مراين خشبية من الخشب الموسكي تسمى علفات قطاع 2x2 أو 2.5x2 بوصة بـ طوال تناسب مع طول الغرفة وتكون أطوالها مستقيمة غير معوجة أو منحنية يتم دهانها وجهين منها أو الأربعة كاملة ويمكن أن تنص المواقف على البارد ويمكن دهان ثلاثة أوجه للأوح بخليد الأرضية .

(ج) يتم عمل تخلية خشبية أو خنزيرية بـ دائر المراين تثبيت بخوابير خشبية أو بـ كانات حديدية داخل الحوائط ويجلس عليها كل 1 متر وذلك بعد أخذ شرب بـ محدد منسوب الأرضية النهائي من وجـه بلاط الأرضيات أو من مستوى آخر درجة في سلم الدور نفسه بحيث يـقل عند منسوب ضهر التخلية الخشبية والمراين أو العـلافات بـ مقدار سـمك خـشب بـ خليـد الأرضـية وـهـو 2.5 سم .

(د) تـبدأ عمـلية تركـب وـتفـصـل العـلـفـات عـلـى منـسـوب التـخلـيـة الخـشـبـية وـيـكـون رـصـها فـي خطـوط مـسـقـيـة مـواـزـيـة عـكـس اـتجـاه بـخـالـيـد الـأـلـوـاحـ الخـشـبـيةـ العـلـوـيـة عـلـى أـن تـكـون المسـافـة بـيـن محـورـ المـرـايـن عنـ الآـخـرـ منـ 40_60 سم حـسـب أـبعـادـ الغـرـفـة وـحـسـبـ سـمـكـ المـرـايـنـ وـطـبـيـعـةـ الـأـرـضـ وـطـبـيـعـةـ الـأـرـضـ وـالـبـعـدـ الشـائـعـ فـيـ الـاستـخدـامـ بـيـنـ حـمـاـءـ المـرـايـنـ هـوـ 45ـ سـمـ وـيـتمـ تـثـبـيـتـ المـرـايـنـ فـيـ التـخلـيـةـ أوـ التـخـنـيـزـ عـلـيـهـاـ .

(هـ) يتم عمل دـكـهـ كـمـ خـشـبـيـةـ مـنـ قـطـاعـ المـرـايـنـ تـرـيـطـ المـرـايـنـ العـرـضـيـةـ بـشـكـلـ غـيرـ مـتـصلـ بـحـيثـ تـمـ دـكـهـ كـلـ اـمـتـرـ مـخـلـوـفـةـ بـيـنـ كـلـ صـفـ وـأـخـرـ تـوـضـعـ كـلـ مـنـهـاـ فـيـ مـكـانـهـاـ ثـمـ تـسـمـ بـدـقـنـ مـسـارـ فيـ جـانـبـ الـرـيـنـيـنـ الـمـقـابـلـيـنـ مـنـ الـجـنـبـ .

من الكلمة اليونانية كيراميكو وتعني الخزف
ما يكون السيراميك وكيف يكون؟

تعتبر صناعة السيراميك واحدة من أهم الصناعات . وتضم أنواع مختلفة من المنتجات مثل:

1. المنتجات البلاستيكية مثل منتجات الخزف والصيني والبورسلين والمنتجات الزجاجية.

2. منتجات مواد البناء مثل طوب البناء وطوب الواجهات ومواسير الصرف الصحي وبلاط بخاري الصرف.

3. المنتجات السيراميكية الخاصة.

مواد الخام:

المادة الخام الأساسية المستخدمة في صناعة السيراميك هي الرمل، الفلسبار، الطين الأسود، الطين الأبيض، الكاولين، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تستخدم في بعض العمليات مثل هيدروكسيد الصوديوم، سليكات الصوديوم، كربونات الكالسيوم، مواد ملونة، والملحقات .
وتشتمل المواد المكونة للطبقة الزجاجية (الجليز) لطبقة سطح المنتجات ويتم تحضير المادة الزجاجية (الجليز) باستخدام الفلسيا روم هيدروكسيد الصوديوم، مواد رابطة، والدلوبيت، والماء . وستستخدم بعض الكيميات في المعامل لمراقبة الجودة وإجراء التحاليل .

* (فران) : ويستخدم الفاز الطبيعي والمأزوت كقود

وتحتوى خطوات التصنيع فى صناعة السيراميك على العمليات التالية :

- إعداد الخليط
- الخلط
- التشكيل عن طريق الكبس، الصب، البثق، أو.....
- تحضير القوالب
- التجفيف
- المحرق
- التغطية بالجليز والتزيين
- الاختبار
- الفرز

أولاً: إعداد المخلوط الأساسي:

يتم طحن الرمل والفلسبار مع الماء في طواحين كبيرة للحصول على جبیبات بالحجم المطلوب حيث ان الجبیبات الدقيقة ذات المساحة السطحية الكبيرة تساعده على اتمام التفاعلات الكيميائية التي تتم أثناء المحرق. ثم بعد ذلك يتم تخزين المخلوط في خزانات لمنع ترسيب الجبیبات. يتم خلط الطينة السوداء (Ball Clay) مع الماء في وجود مواد مشتقة (سليكات الصوديوم وكربونات الصوديوم) وتم عملية الخلط في خلاطات ذات سرعات عالية وأحجام مختلفة تبعاً لكمية المادة الخام المستخدمة. يتم بعد ذلك نقل المستحلب الناتج للتخلص من الجبیبات الفير ذاتية ثم يمر الخليط على مفناطيس (emulsion) للخلص من الشوائب الحديدية حيث ان الشوائب الحديدية تتغول أثناء عملية احرق الى أكسيد الحديد البني الذي يؤدي إلى ظهور بقع بنية على سطح المنتج ثم يتم تخزين المخلوط 24 ساعة بعد ذلك لحدوث عملية التخمر.

مرحلة الصب:


يتم الحصول على الشكل النهائي للمنتج بعد صب المخلوط في القوالب ثم يترك الخليط لفترة للحصول على السمك المطلوب ثم يتم التخلص من الخليط الزائد عن طريق استرجاعه مرة ثانية إلى خطوة التحضير.

يتم الكشف وأختبار القطع المنتجة للتأكد من خلوها من العيوب واستبعاد القطع العيبة وإعادتها إلى قسم التحضير بعد تكسيرها.

التجفيف:

يتم تجفيف القطع عند درجة حرارة 90م باستخدام هواء ساخن وذلك للوصول الى تركيز الماء المناسب لعملية الرش بالجليز.

تغطية القطع بالجليز [Glazing]




يقصد بهذه العملية تغطية سطح القطع بالمادة الزجاجية الجليز وهي الطقة التي تعطى بعد الحرق اللون واللمعان والسطح الزجاجي للمنتجات وتشمل هذه الطقة عن طريق الرش باستخدام مسدسات تعمل بضغط الهواء أو عن طريق الغمر في حمام من الجليز.

الحرق:
يتم بعد ذلك حرق المنتجات في أفران يستخدم فيها المنتجات البترولية أو الفاز الطبيعي كقود

ترتفع درجة الحرارة داخل الفرن تدريجياً مع طول الفرن حيث تمر القطع أولاً على منطقة التسخين الابتدائي ثم على منطقة التسخين ثالث الحرق . وفي منطقة الحرق تصل درجة الحرارة إلى أقصى قيمة لها 1200-1215° حيث يتم في هذه المرحلة ذوبان كامل الجليز و يحدث التفاعل بين القطعة للوصول لحالة الصلبة . يتم بعد ذلك تبريد القطع تدريجياً على طول الفرن للوصول إلى درجة حرارة 100° عند الخروج من الفرن.

الفرز:
بعد المحرق تمر القطع على مرحلة الفرز لتصنيفها حسب جودتها وإذا كانت هناك بعض العيوب الصغيرة فيتم إصلاحها باستخدام معاجين خاصة وحرقها مرة أخرى في فرن حرارة أقل.




مرحلة الزخرفة:

فيما تأتي بعد عملية التجفيف وقبل عملية ذوبان الجليز داخل الفرن عملية التزيين هي عبارة عن رشاشات دقيقة تقوم ببرسم وتبين بدقة حاسوبية كمبداه الطباعة.

الفرق بين سيراميك الماء والأرض:
ان سيراميك الأرضيات هو سيراميك مبولداني يضاف اليه خلطة معينة من مواد المعادن من أجل قوة التحمل ويزع بين النوعين من حيث الوجه الخالي للقطعة مائة الى الـ ٥٠٪ من مواد المعادن الموجودة داخلها.

الأنواع:

أولاً: من حيث المعنى العام لكلمة سيراميك:
كلمة سيراميك تعنى الخزف وبالتالي فهي تشمل جميع أنواع الخزف من فخار ، طوب بناء ، قرميد ، بورسلين ،
ويكون الاختلاف بين هذه النوعات من حيث:



1. المكونات (حيث تكون المادة الأساسية + إضافات)
2. درجة حرارة المحرق (كلما زادت كلما زادت صلادته)
ثالثاً: من حيث مفهوم كلمة سيراميك لدى العامة وهي البلاطات: فهي تختلف باختلاف المكان الذي صنعت فيه سيراميك صيني، مصري، إسباني، إيطالي،
وتحتوى سعر المنتج باختلاف مكوناته ودرجة الحرارة التي تم حرقه بها
وإضاً يعتمد على كونه فرز أول أو تانى أو

الفرق بين السيراميك والبورسلين:
السيراميك عبارة عن طفلة يتم كبسها ثم يتم أضافة الجليز (الطبقة التي تعطى اللمعان) وبالتالي فهو مكون من عجينةتين، أخف وزناً، أقل حجماً، أقل تحملاً لاحتكاك واقل صلادة، أقل سعراً من البورسلين أما البورسلين فهو يتكون من عجنة واحدة وهي نفس عجينة السيراميك ولكن يدخل بها إضافات أخرى ومنها برادة الحديد و ايضاً يتم حرقها على درجات حرارة أعلى من السيراميك وبذلك يكون أقوى وأقل وأكثر مقاومة للخدش وأعلى سعراً

الأخبارات:
الفحص العيني
لو نظرت إلى البلاط وعن مسافة لا تقل عن 2م وتحت إضاءة 300لاكس يجب أن لا تظهر أي نقر أو شوائب أو توجّمات.
2. إن تكون ظهر البلاطة مبرزاً.
3. إن يكون قائمه الزوايا ولا يزيد القوافط في الطول عن 1مم.
أما الفحص المخبرى فلا يزيد معامل الاهتزاء عن 1.5مم ومقاومة الكسر للاحتجاء لا تقل عن 6.5كيلونيتون للمتر الطولي.

