

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان



ولاية كشلا

وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة

مركز التدريب المهني

قسم الكهرباء العام

# بعض القوانين والمصطلحات في الكهرباء



اعداد

ادریس ابراهیم ادریس

## تمهيد

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف المرسلين . سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين .

وبعد


تحتوي هذه الماده علي المصطلحات والرموز الكهربائيه المتعارف عليها والمعادلات والقوانين الاساسيه . وتحتوي ايضا على الكميات الاساسيه في الكهرباء ورموزها واجهزه قياسها . وايضا تحتوي على الشفره اللونيه لاختيار المقاومه .

وتأتي اهمية الرموز والمصطلحات بالذات كبيره جدا . بالنسبة لطلاب الهندسه الكهربائيه والمعاهد المهنيه والفنيه والحرفيه وكل المهتمين والباحثين في هذا المجال لاسيما أولئك الذين يبحثون باللغة الانجليزية .

وتأتي اهميتها ايضا لان ترجمة الكلمه او المصطلح مباشرة من قواميس اللغة قد لايعطي المعنى العلمي الدقيق والمقصود في اغلب الاحيان .

اما بالنسبة للقوانين والمعادلات الرياضيه فهي لاتقل أهميه من الاولى . اذ ان الكهرباء هي عباره عن عمليات حسابيه ومنطقيه ومعادلات رياضيه ثم تحول بعد ذلك الى كميات كهربائيه ب مختلف مسمياتها .


اسأل الله الواحد الاحد . الفرد الصمد . ان يتقبل مني هذا الجهد . وان ينفع به كل من يحتاج اليه .




# القوانين الكهربائية

## Ohm's Law @ قانون اوم


يعتبر من اهم القوانين في الكهرباء علي الاطلاق . فقد اجري (جورج سيمون اوم) العالم الالماني تجارب عديدة لقياس فرق الجهد علي الدائرة الكهربائية البسيطة وشدة التيار المار فيها والمقاومة التي تتعرض لها . وبعد استنتاج توصل الي صورة القانون الاخيره والمبسطه والمهمه جدا . وهي كالتالي .




**V** تمثل فرق الجهد ، **I** تمثل التيار ، **R** تمثل المقاومة





## Batteries Connection توسيل البطاريات @




$$V_t = V_1 = V_2 \text{ توالي}$$



$$V_t = V_1 + V_2 \text{ توالي}$$



## Resistance Connection توسيل المقاومات @





$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \text{ توالي}$$



$$R_t = R_1 + R_2 \text{ توالي}$$

## Capacitors connection @ توصيل المكثفات




$$C_t = C_1 + C_2$$

توازي

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

توالي

## Coils Connection @ طرق توصيل الملفات



$$\frac{1}{L_t} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

توازي

$$L_t = L_1 + L_2$$

توالي

## Capacitance Impedance @ قيمة مقاومة المكثف

$$X_c = \frac{1}{2\pi f C}$$

EXERCISE


## Inductance Impedance @ مقاومة الملف

$$X_L = 2\pi f L$$

## قانون ممانعة المقاومة والملف والمكثف @ RLC IMPEDANCE FORMULAS


توالي

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$




توازي

$$Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}}$$



## القدرة الكهربائية للتيار المستمر @ DC Power



$$\mathbf{P} = \mathbf{V} * \mathbf{I}$$

## القدرة الكهربائية للتيار المتردد @ AC Power Calculation

$$P = V * I * \cos\phi$$

وجه واحد Single phase

$$P = V * I * \sqrt{3} * \cos\phi$$

ثلاثة اوجه Three phase

## القدرة غير الفعالة @

$$Q = V \cdot I \cdot |\sin \phi|.$$

## القدرة المركبة @

$$S = P + jQ$$

الجهد الخطي ثلاثي الأوجه @ Three phase Voltage formulas

Δ E Line = E phase

Y E Line = E phase \*  $\sqrt{3}$

التيار الخطي ثلاثي الأوجه @ Three phase current formulas

Δ I Line = I phase \*  $\sqrt{3}$

Y I Line = I phase

العلاقة بين ملفات المحول الابتدائية والثانوية @ Turns and Voltage Ratios

$$\frac{V_S}{V_P} = \frac{N_S}{N_P}$$

معادلة معامل القدرة @ Power Factor

$$pf = KW / KAV$$

الحصان الكهربائي @ Horse Power




$$hp = 746 \text{ watt}$$

التردد بالنسبة لوقت @ Frequency

$$F = 1 / T$$

## @ المعادلة الرياضية لسرعة محرك

$$N = 120 * f / p$$



## @ قانون فرداي

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

## @ قانون القوه المقتاطيسيه

$$\mathbf{F} = \mathbf{BLI}$$

## @ قانون شده المجال المقتاطسي

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

## @ قانون معامل النفاذ المقتاطسي

$$\mu = \mu_0 * \mu_r$$

@ معامل النفاذ المطلق (الثابت المغناطيسي)

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{N}{A^2}$$

@ كثافة التدفق المغناطيسي

$$B = \Phi / A \text{ wb/m}^2$$

@ بعض المعادلات

$$(M \phi) \quad \text{معادلة التدفق المغناطيسي} \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$(MF) \quad \text{معادلة ماكسويل - فارادي} \quad \vec{\operatorname{rot}} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$(MG) \quad \text{معادلة مكسويل - غوص} \quad \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$(MA) \quad \text{معادلة مكسويل - آمبير} \quad \vec{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left( \vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

# المصطلحات والرموز

## الرموز والمصطلحات الخاصة بالتمديدات المنزلية

اسم العامة	الحرف المميز	الرمز الخطى (التركيبي)	الرمز التقىدىي (الفعلى)	رمز خطة سير التيار
جرس	H			
علبة توزيع	X			
البريزة (مقبس)	X			
مفتاح مفرد	Q			
مفتاح مزدوج	Q			
مفتاح طرف سلم	Q			

dbadasco.com

			Q	مفتاح وسط سلم	7
			S	ضاغط	8
			K	مفتاح صدمة تيار (دفعة تيار)	9
			T	محول	10
			E	مصابح	11
			Y	هاتج باب	12
			T	أوتوماتيك سلم (مزنن)	13

dbadasco.com


رمز خطة سير التيار	الرمز التنفيذي (الفعلي)	الرمز الخطى (التركيبي)	الحرف المميز	اسم الخامة	
				خلية صوتية	14
			F	قاطع حراري	15
			F	قاطع مغناطيسي	16
			E	مصابح فلوروسنت	17

dbasco.com

## وحدات القياس الكهربائية

المضروب Power of ten	الرمز Symbol	محدد وحدة القياس Prefixes to the Units
$1 * 10^{-18}$	a	atto آتو
$1 * 10^{-15}$	f	femto فيمتو
$1 * 10^{-12}$	p	pico بيكتو
$1 * 10^{-9}$	n	nano نانو
$1 * 10^{-6}$	$\mu$	micro ميكرو
$1 * 10^{-3}$	m	milli مللي
$1 * 10^{-2}$	c	centi سنتي
$1 * 10^{-1}$	d	deci ديسى
$1 * 10^1$	da	deka دeka
$1 * 10^2$	h	hecto هيكتو
$1 * 10^3$	k	kilo كيلو
$1 * 10^6$	M	Mega ميجا
$1 * 10^9$	G	Giga جيجا
$1 * 10^{12}$	T	Tera تيرا

# الكميات ورموزها

جهاز القياس ورموزه	وحدة القياس ورموزها	الكميّة
الفولتميتر 	الفولت V	الجهد U
الأمبيروميتر 	الأمبير A	شدة التيار I
الأوميتر 	أوم $\Omega$	المقاومة R
الواطميتر 	واط - الحصان HP -- W	القدرة P
العداد الكهربائي 	واط . ثانية S . W	الشعل W
الهيرزميتر HZ	الهيرتز HZ	التردد F
Multimeter	هنري H	الحث للملف L

Multimeter	فراد <b>F</b>	سعة المكثف <b>C</b>
	اوم	معاوقة الملف $X_L$
	اوم	ممانعة المكثف $X_C$
RCL meter	اوم	ممانعة <b>RCL</b> $Z$
تاكوميتر	دوره / الثانية	سرعة الدوران <b>N</b>
	قطب	عدد الاقطاب <b>P</b>
	$\cos\phi$	معامل القدرة <b>PF</b>

# تعريف العبارات

المصطلحات المستخدمه في مجال الهندسه الكهربائيه هي كثيره جدا . وسنحاول ان شاء الله ذكر بعض التعريف لعبارات ومصطلحات هي الاهم بالنسبة للكهرباء العامه .

المصطلح بالانجليزيه	المعني بالعربيه
Alternating Current (AC)	التيار المتردد / المتناوب
Direct current (DC)	التيار المستمر
Circuit Breakers (CB)	قاطع الدائره
Power Factor (PF)	معامل القدرة
Protection Earth (PE)	الحماية الارضيه
Normal	تشير الى الحاله السليمه / اللاعطل
Abnormal	حاله غير عاديه / عطل
Reset	اعادة وضع / ضبط
Normal open (NO)	الملامسات مفتوحه في الحاله الطبيعيه
Normal close (NC)	الملامسات مغلقه في الحاله الطبيعيه
Short circuit	دائرة قصر
Single phase	احادي الطور
Three phase	ثلاثي الطور
Emergency stop	ايقاف طارئ / طوارئ

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
Apparent power (S)	القدرة الظاهرية
Active power (P)	القدرة الفعالة
Reactive power (Q)	القدرة المفاجلة
Induction Motor	المحرك الحثي
Synchronous Motor	المحرك التزامنی
Repulsion Motor	المحرك التنافري
Current Transformer (CT)	محولات التيار
Potential Transformer (PT)	محولات الجهد
Open circuit (OC)	دائرة مفتوحة
Integrated circuit (IC)	دائرة متكاملة
Closed circuit (CC)	دائرة مغلقة
Over current protection (O/C)	الحماية ضد زيادة التيار
Non-current limiting fuses	المصهرات التي تحد من التيار
Current limiting fuses	المصهرات التي لا تحد من التيار
Trouble shooting	ازالة اعطال
Low frequency (LF)	تردد منخفض

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
Peak-to-Peak (P-P)	من الذروه الى الذروه
Radio frequency (RF)	تردد راديو
Audio frequency (AF)	تردد سمعي
holder	ماسكة
high definition	وضوح بالغ
high voltage	فولطية عالية
hold control	متحكم التثبيت
Low voltage	فولتيه منخفضه
Diac (diode alternating current)	دياك
ideal transformer	محول مثالى
illumination	إضاءة
impedance	معاوقة
indicator	مؤشر
induced	مستحدث
induction, mutual	حث متبادل
interference, signal	تدخل الإشارات

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
injection	حقن
input signal	إشارة المدخل
instantaneous current	تيار لحظي
instantaneous frequency	تردد لحظي
instantaneous recording	تسجيل فوري
instantaneous value	قيمة لحظية
instrumentation	علم الأجهزة الدقيقة تقنية الأجهزة
insulated conductor	موصل معزول
insulated pliers	زَرَدِيَّة معزولة
insulation breakdown	انهيار العزل
insulation leakage	تسرب العزل
insulation resistance	مقاومة العزل
insulation test	اختبار العزل
insulation tester	فاحص العزل
Insulator	عازل
intensity, field	شدة المجال

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
interference, atmospheric	تشويس جوي
invertor	عاكس
Phase Invertors	عاكس الطور
iron loss	فقد حديدي
jack	مقبس
jack, test	مقبس اختبار
join	يوصل
joint	وصلة
Kelvin bridge	قطرة كلفن
Kelvin degree	درجة كلفن
Kelvin scale	مقاييس كلفن
key switch	مفتاح سكين
key, speaking	مفتاح التكلم
Laplace equation	معادلة لابلاس
left- hand rule	قاعدة اليد اليسرى
Lenz' law	قانون لنز

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
Light meter	مقياس الإضاءة
lines of flux	خطوط التدفق
lines of force	خطوط القوة
live line	خط مكهرب
live wire	سلك مكهرب
load	حمل
load limit	حد الحمل
load line	خط الحمل
loss	فقد
Copper loss	فقد النحاس
eddy-current loss	فقد التيار الدوامي
Friction loss	فقد الاحتراك
Hysteresis loss	فقد تخلفي
Mechanical loss	فقد ميكانيكي
Winding loss	فقد هوائي
Magnetic effect	تأثير مغناطيسي

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
Magnetic energy	طاقة مغناطيسية
Magnetic field	مجال مغناطيسي
Magnetic field strength	قوة المجال المغناطيسي
Magnetic field, rotating	مجال مغناطيسي دوار
Magnetic flux	تدفق مغناطيسي
Magnetic focusing	تبيني مغناطيسي
Magnetic induction	حث مغناطيسي
Magnetic leakage	تسرب مغناطيسي
Magnetic lines	خطوط مغناطيسية
Magnetic poles	أقطاب مغناطيسية
Magnetism , residual	مغناطيسية متبقية
Manual control	تحكم يدوي
Manual switch	مفتاح يدوي
Main switch	مفتاح رئيسي
Adjustment method	طريقة الضبط
Calibration method	طريقة المعايرة

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
Moisture	رطوبة
network	شبكة
Neutral	محايد
neutral line	خط محايد
Node	عقدة
Noise distribution	توزيع التشویش
Noise eliminator	مانع التشویش
Noise filter	مرشح التشویش
Noise limiter	محدد التشویش
Noise ratio	نسبة التشویش
Noise signal	إشارة التشویش
Nucleus	نواة
Operational amplifier	مضخم عمليات
Optical fibers	ألياف بصرية
Oscillator	مذبذب
Operator	مشغل

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
Out of control	خارج عن السيطرة
Out of range	خارج عن المدى
Outgoing signal	إشارة صادرة
Phase angle	زاوية الطور
Phase detector	كافش الطور
Overhead transmission line	خط علوي لنقل الطاقة
Overheating	سخونه زانده
Overload	حمل زائى
Over current	تيار زائد
Overlapping	متداخل
Peak load	حمل الذروة
Peak power	قدرة الذروة
Phase diagram	مخطط الطور
Photocell	خلية ضوئية
Photoconductivity	موصلية ضوئية
Photo-diode	ثنائي ضوئي

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
Photo electric cell	خلية كهروضوئية
Photoelectric effect	تأثير الكهروضوئي
Photo electricity	الكهروضوئية
Photoemission	انبعاث بالضوء
Photometer	مقياس الضوء
Balance point	نقطة التوازن
Breaking point	نقطة الانهيار
Critical point	نقطة حرجة
Cut – off point	نقطة قطع
Polarization	استقطاب
Pressure	ضغط
Pressure drop	هبوط الضغط
Pressure gauge	معيار الضغط
Pressure head	عمود الضغط
Atmospheric pressure	ضغط جوي
Absolute pressure	ضغط مطلق

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
Pulse generator	مولد نبضات
Television receiver	مستقبل تلفازي
Receiver distortion	تشويه المستقبل
Receiving aerial	هوائي استقبال
Rectifier	مقوم
Rectification	تقويم
Reference oscillator	مذبذب مرجعي
Reference signal	إشارة مرجعية
Reflection	انعكاس
Antenna	هوائي
Antenna height effective	الارتفاع الفعال للهوائي
Analogue	تاظر
Arc lamp	مصباح قوسى
Arc welding	لحام القوس
armature windings	لفائف المنتج
armature reaction	رد فعل المنتج
Attenuation	توهين

المصطلح بالإنجليزية	المعني بالعربية
Cable clamp	مربط كبل
Cable core	قلب الكبل
Cable drum	بكرة الكبل
Cable ducts	مسالك الكوابل
Cable fault tester	كاشف خلل الكبل
cable insulation	عزل الكبل
Aerial cable	كبل هوائي
Armored cable	كبل مدرع
Axial cable	كبل محوري
Resonance circuit	دارة رنين
Commutator	مبدل
Efficiency	كفاءة
Multiplex Lap Winding	لف انطبافي
Multiplex Wave Winding	لف تموجي
Multi-section coil	لف متعدد المقاطع


## الشفره اللونيه للمقاومات

يمكن معرفة القيمه اللونيه للمقاومات . وهي القياس المباشر بواسطة جهاز الاوميتر او عن طريق استخدام الشفره اللونيه ويمكن استخدام الشفره اللونيه كتأكيد لقيمه التي يقراءها الاوميتر .

بالنسبة للشفره اللونيه هي تعني الحلقات اللونيه التي تكون حول المقاومه وهي اما ان تكون (4) حلقه وتسمى مقاومه رباعيه او (5) وتسمى خماسيه او (6) وتسمى سداسيه .

بالنسبة للمقاومات الخماسيه والسداسيه تقاس بطريقة واحدة اما الرباعيه فهي تختلف فقط في ترتيب الجدول كما موضح في

الشكل ادناه



يوضح جدول الشفره اللونيه عدد خمس خانات . او ست في حال اضافة درجة الحراره وهي للمقاومات السادسية .


ترتيب الخانات من اليسار الى اليمين الخانات الاولى والثانية والثالثة هي عباره عن ارقام يتم تعويضها مباشرة بدل اللون المتحصل عليه . اما الرابعه فهي قيمة المضروب وهي القيمه التي يتم ضربها في الارقام المعرضه . والخامسه هي نسبة الخطأ وهي النسبة المسموح بها زياده او نقصان من قيمة المقاومه الحقيقيه . والخانة السادسه هي تبين درجة الحراره وهي لا تكون الا في حالة المقاومات السادسية .

لمعرفة القراءه الصحيحه بالشفره اللونيه اولا لابد من وضع المقاومه بالصوره الصحيحه . وهي تكون باللحظه للحلقات اللونيه فالوضع الصحيح هو عندما ننظر للحلقات هنالك حلقه بعيده عن بقية الحلقات نسبيا . فيجب ان تكون في جهة اليمين بالنسبة للشخص الماسك بالمقاومة . ثم ننظر الي عدد الحلقات هل هي (4) ام (5) ام (6) حلقة . بعد ذلك ننظر الي اللون الاول من جهة اليسار ونوعض قيمته من الجدول وكذلك الثاني والثالث اذا كانت المقاومه خماسيه او سداسيه . اما اذا كانت رباعيه فالرقم الثالث هو المضروب كما مبين في الشكل السابق وفي هذه الحاله يتم ضرب الرقمين في قيمة المضروب الثالث . اما الرقم الرابع فهو يمثل المضروب بالنسبة للمقاومه الخماسيه والسداسيه . ولكن بالنسبة للمقاومه رباعيه فهو نسبة الخطأ وهي النسبة المئويه من قيمة المقاومه يمكن ان تزيد او تنقص منها . وهي التي تمثل الخانه الخامسه للمقاومات الخماسيه والسداسيه والخانه السادسه هي درجة الحراره للسداسيه .

يوضح هذا المثال قيمة المقاومه التالية وهي باللون الاسود والاحمر والاخضر والاصفر والازرق . طبعا من اليسار الى اليمين . وهي مقاومه خماسيه وتتضح ايضا المسافه النسبيه بين اللونين الرابع والخامس مما يؤكد الوضع الصحيح للمقاومه . وتأتي قيمتها كالتالي حسب المبين اعلاه .

بتعریض قيم الالوان الاول والثاني والثالث تصبح القيمه (025) اي خمس وعشرون . وعامل الضرب الرابع هو (10,000) لتصبح القيمه كالتالي  $(250,000 \times 10,000 = 2,500,000)$  نسبة الخطأ هي اللون الخامس وهي 25% من قيمة المقاومه النهائيه (250,000) نسبة الخطأ منها اي 25% هي (62,500) .

اذا قيمة المقاومه هي (312,500) بزيادة النسبة و(187,500) بنقصتها . اي (312.5 كيلو اوم) او (187.5 كيلو اوم)



اللون	الاول الخانة الاولى	الثاني الخانة الثانية	الثالث الخانة الثالثة	الرابع عامل الضرب	الخامس نسبة الخطأ
الاسود	0	0	0	$10^0$	
البني	1	1	1	$10^1$	$\pm 1\%$
الاحمر	2	2	2	$10^2$	
البرتقالي	3	3	3	$10^3$	
الاصفر	4	4	4	$10^4$	
الاخضر	5	5	5	$10^5$	$\pm .5\%$
الازرق	6	6	6	$10^6$	$\pm .25\%$
البنفسجي	7	7	7	$10^7$	$\pm .1\%$
الرمادي	8	8	8	$10^8$	
الابيض	9	9	9	$10^9$	
الذهبي				$10^{-1}$	

# اهم المراجع

مناهج المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني (المملكه العربيه السعوديه)

موقع التقنيه الهندسي الالكتروني

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ